



5457041

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.05.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	491892		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	KUGA	Motoreffekt	103 kW
Type	DM2	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SD54449	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0RXXGCDRAG22507	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	142982	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2011
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	13.01.2011
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5457041

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.4	Kjøreegenskaper	Trekker til venstre	
1.6		Trekker til høyre	
1.7		Ustabil ved kjøring rett frem	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak
17.22	Lys	Skadet nivåføler:	Bak
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
51.10	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Feil funksjon på en eller flere intervall	Foran
67.14	Ekstra hjulsett	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	4 dekk
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakdør
86.7		Lakkblærer	Tak
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Høyre bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
65.22		Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.30	Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Slitt rattpolstring	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



5457041

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.20		Bulk(er)	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør
86.23		Matt lakk:	Hele karosseriet
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Høyre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.09.2025



5457041

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

O

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

R

8 - Parkeringsbrems

✓

10 - Bremsevæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Bremsedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R**Lys og signaler**

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

R**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

O**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

R

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

R**Drivverk**

38 - Clutch

✓

39 - Girkasse (manuell)

✓

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

43 - Mellomaksler

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

R

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

O**Hjul, dekk, felg**

66 - Felg

O

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

O

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5457041

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5457041


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,90 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5457041



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5457041



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5457041




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



5457041

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



8. mai 2025

Køretøj: Ford Kuga 2.0 16V TDCi
Motorkode: UFDA
Produktionsår: 10-12
Kilometerstand: 142982 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SD 54449
VIN: WF0RXXGCDRAG22507 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 8. mai 2025 12:47:18

Fejlkode

OBD

OBD

4 Fejl

Fejlkode: P2452
differenstrykssensor til partikelfilter
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P2463
Partikelfilter
Sodbelastning for høj.

Fejlkode: P2452
differenstrykssensor til partikelfilter
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P2463
Partikelfilter
Sodbelastning for høj.

Drivlinje

Diesel Duratorq TDCi

7 Fejl

Fejlkode: P061B
Drejementberegningsmodul
Intern fejl.

Fejlkode: P061A
Drejementmodul
Intern fejl.

Fejlkode: P2452
differenstrykssensor til partikelfilter
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P2463
Partikelfilter

Hella Gutmann Solutions GmbH

Sodbelastning for høj.

Fejlkode: P2456
differenstrykssensor til partikelfilter
Periodisk funktionsfejl til stede.

Fejlkode: P2452
differenstrykssensor til partikelfilter
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P2002
Partikelfilter
Virkningsgrad under minimum.

bremsesystem

ABS/ESP CAN

1 Fejl

Fejlkode: B1318
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Passiv sikkerhed

Airbag CAN

0 Fejl

Termostyring

Klimaanlæg CAN

0 Fejl

Termostyring

Tilskudsvarmer

ikke tilgængelig

Komfort

Kombiinstrument CAN

1 Fejl

Fejlkode: U1900
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort

Central styreenhed GEM CAN

1 Fejl

Fejlkode: B1320
Førerdør kontrolkontakt
Afbrydelse i strømkreds .

Komfort

Førerdørsmodul CAN

2 Fejl

Fejlkode: C198F
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: B166A
Aktuator sædeflade-hældningsindstilling 2. sæderække
Funktion ukorrekt.

Komfort

Passagerdørsmodul CAN

0 Fejl

Komfort

Førerdørsmodul bag

ikke tilgængelig

Komfort

Passagerdørsmodul bag

ikke tilgængelig

Komfort Fejlkode: B1318 Systemspænding Spændings-/strømforsyning lav.	Xenonlys CAN	1 Fejl
Komfort Fejlkode: U1900 CAN-bus Kommunikation forstyrret.	Parkeringsensor CAN	1 Fejl
Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD-styreenhed til fordelergearkasse/ firehjulstræk	0 Fejl
Tyverisikring	Startspærre CAN	ikke tilgængelig
Styretøj Fejlkode: U0129 CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed ingen kommunikation Fejlkode: U261B styreenhed Program afbrudt.	Elektr. styring CAN	2 Fejl
Infotainmentsystem	Audiomodul CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Cd-afspiller CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation CAN	ikke tilgængelig