

## VH48655 - 2013 Volkswagen Golf Plus

|             |                          |                      |            |                             |                   |
|-------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Km.stand    | <b>86 431</b>            | Bruktimportert       | <b>Nei</b> | Reg.reim skiftet, dato      |                   |
| Ant. nøkler | <b>1</b>                 | Antirustgaranti      | <b>Nei</b> | Reg.reim skiftet, km        | <b>0</b>          |
| Drivstoff   | <b>Diesel</b>            | Heftelser            | <b>Nei</b> | Siste service, dato         | <b>19.06.2024</b> |
| Farge       | <b>Brun</b>              | Koll.puter utkoblet  | <b>Nei</b> | Siste service, km           | <b>81 328</b>     |
| Egenvekt    | <b>1396</b>              | Medfølger sommerdekk | <b>Nei</b> | PKK utført                  | <b>14.02.2023</b> |
| Effekt      | <b>105</b>               | Medfølger vinterdekk | <b>Ja</b>  | Servicehefte/servicer fulgt | <b>Ja</b>         |
| Chassisnr.  | <b>WVWZZZ1KZDW541943</b> | Tilhengerfeste       | <b>Nei</b> | Vognmappe m/instruksjonsbok | <b>Ja</b>         |
| Første reg. | <b>23.01.2013</b>        | Er prøvekjørt        | <b>Ja</b>  | Utskrift dato               | <b>19.02.2025</b> |

**FORKLARING:**  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

|     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| 1.1 |   | Understellsnr.              |
| 1.2 |   | Kjennemerke                 |
| 1.3 |   | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 |  | Nøkler                      |





## Eksteriør

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1  |    | Lakk                            |
| 2.2  |    | Antirustbehandling/under bil    |
| 2.3  |    | Panser                          |
| 2.4  |    | Kanaler                         |
| 2.5  |    | Dører/bakluke                   |
| 2.6  |    | Låser/tyverisikring             |
| 2.7  |    | Skjermer                        |
| 2.8  |   | Støtfanger/grill                |
| 2.9  |  | Sensorer/parkeringsensor        |
| 2.10 |  | Tak/Takluke/Panoramatak         |
| 2.11 |  | Cabriolet/Hardtop               |
| 2.12 |  | Speil                           |
| 2.13 |  | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 |  | Rust                            |
| 2.15 |  | Frontvindu/vinduer              |
| 2.16 |  | Vinduspussere/-spyler           |
| 2.17 |  | Dekk/reservehjul                |
| 2.18 |  | Felger                          |
| 2.19 |  | Hjulmuttere/-bolter             |
| 2.20 |  | Avtagbar tilhengerkule          |
| 2.21 |  | Tilhengerfeste                  |

## Utvendig lys

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 |  | Lysfunksjon foran |
| 3.2 |  | Lysfunksjon bak   |
| 3.3 |  | Markeringslys     |
| 3.4 |  | Retningslys       |
| 3.5 |  | Nødsignallys      |
| 3.6 |  | Parkeringslys     |
| 3.7 |  | Refleks           |
| 3.8 |  | Andre lys         |

## Interiør og instrumenter

|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 4.1  |    | Dashbord                |
| 4.2  |    | Instrumenter og brytere |
| 4.3  |    | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4  |    | Dørtrekk                |
| 4.5  |    | Seter                   |
| 4.6  |    | Taktrekk                |
| 4.7  |    | Tepper/bekledning       |
| 4.8  |    | Bagasjeromskjuler       |
| 4.9  |    | Vindusheiser            |
| 4.10 |    | Bilbelte                |
| 4.11 |    | Airbager                |
| 4.12 |    | Varme/AC/Klima          |
| 4.13 |   | Signalhorn/Lydsignal    |
| 4.14 |  | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 |  | Navigasjon              |
| 4.16 |  | Refleksvest             |
| 4.17 |  | Varseltrekant           |
| 4.18 |  | Skillevegg varerom      |





## Motor

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1  |  | Avlesning av feilkoder          |
| 5.2  |  | Batteri                         |
| 5.3  |  | Tenningsanlegg                  |
| 5.4  |  | Drivstoffanlegg                 |
| 5.5  |  | Dynamo/lading                   |
| 5.6  |  | Eksosanlegg                     |
| 5.7  |  | Elektroniske styresystemer      |
| 5.8  |  | Kjølesystem/vannpumpe           |
| 5.9  |  | Motorfester/demper              |
| 5.10 |  | Oljeforbruk/Røykutvikling       |
| 5.11 |  | Service                         |
| 5.12 |  | Start/arbeidslyd                |
| 5.13 |  | Trekraft                        |
| 5.14 |  | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 |  | Dieselpumpe/dyser/gløding       |


## Miljø

|     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| 6.1 |  | Støy                    |
| 6.2 |  | Avgass                  |
| 6.3 |  | Lekkasjer (forurensing) |

## Gir og drivlinje

|     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 |  | Girkassefunksjon            |
| 7.2 |  | Differensial funksjon       |
| 7.3 |  | Clutch/kobling              |
| 7.4 |  | System for stabilitet (ESP) |

## Hjuloppheng og styring

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 |    | Ratt/styringsmekanisme          |
| 8.2 |    | Ledd                            |
| 8.3 |    | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 |  | Aksler                          |
| 8.5 |  | For-/bakstilling                |
| 8.6 |  | Fjærer/luftbelger               |
| 8.7 |  | Stabilisatorstag                |
| 8.8 |  | Hjullager                       |

## Bremseser


|      |   |                           |
|------|---|---------------------------|
| 9.1  |  | Bremsefunksjon/ABS        |
| 9.2  |  | Pedal/vandring            |
| 9.3  |  | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4  |  | Bremsekraftforsterker     |
| 9.5  |  | Lasteavhengig ventil      |
| 9.6  |  | Bremsebelegg              |
| 9.7  |  | Tromler/Skiver            |
| 9.8  |  | Rør/slanger               |
| 9.9  |  | Lekkasjer                 |
| 9.10 |  | Bremsevæske               |

## GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruks slitasje ift alder

Dato: 19.02.2025  
Signatur selger

Dato: 19.02.2025  
Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt en del bruks merker på bil, ikke unormalt for alder
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Mye dype striper underkant foran
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Steinsprut frontrute
- 5.11 Motor - Service - Servicedokumentasjon
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Rustet bakstilling

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



8.5 Rustet bakstilling



8.5 Rustet bakstilling



2.8 Mye dype striper underkant foran

**Servicebevis 8**

|   |   |
|---|---|
| <b>Jajnel Skifte av:</b>  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> AdBlue®                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice                          | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> AdBlue®                      |
| <input type="checkbox"/> Forbelselse med Intervallservice inkludert oljeskift | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Bremsevæske                  |
| <input type="checkbox"/> Forbelselse med                                      | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Dieselfilter                 |
| <input type="checkbox"/> Inspeksjonsservice                                   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Gasfilter                    |
| <input type="checkbox"/> LongLife motorøle bruk                               | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Grolje DSG® ATF              |
| <input type="checkbox"/> Korrosjonsbeskyttelse til karosseriet kontroll-eres  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Haldex-kobling Oje           |
| <input type="checkbox"/> Reparasjon arbeid                                    | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Luftfiltermasse              |
| <input type="checkbox"/> Kundereser   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Tønningsmiddelbølge          |
| Service utført den <b>20.06.21</b>  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Støv- og pollenfiltermasse   |
| Ved km-stand: <b>328</b>  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Tønnem                       |
|   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Tønnplugg                    |
|   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> LongLife mobiliteitsgaranti: |
|   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> LongLife mobiliteitsgaranti: |

**SILBENTERET FORBERENDAS AS**  
Fossgrinda 34, 7030 Tondheim  
Tlf: 73 96 55 99 Org. 912 616 290

Volkswagen-forhandlerens stempel

Neste service

Dato: \_\_\_\_\_  
eller  
Ved (km-stand): \_\_\_\_\_

Hvilken service kreves neste gang?  
Volkswagen-forhandlerens stempel

5.11 Servicedokumentasjon

**Servicebevis 7**

|   |  |
|---|--|
| <b>Jajnel Skifte av:</b>  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> AdBlue®                               |
| <input type="checkbox"/> Oljeskiftservice                                     | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> AdBlue®                               |
| <input type="checkbox"/> Forbelselse med Intervallservice inkludert oljeskift | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Bremsevæske                           |
| <input type="checkbox"/> Forbelselse med                                      | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Dieselfilter                          |
| <input type="checkbox"/> Inspeksjonsservice                                   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Gasfilter                             |
| <input type="checkbox"/> LongLife motorøle bruk                               | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Grolje DSG® ATF                       |
| <input type="checkbox"/> Korrosjonsbeskyttelse til karosseriet kontroll-eres  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Haldex-kobling Oje                    |
| <input type="checkbox"/> Reparasjon arbeid                                    | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Luftfiltermasse                       |
| <input type="checkbox"/> Kundereser   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Tønningsmiddelbølge                   |
| Service utført den <b>5.06.23</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Støv- og pollenfiltermasse |
| Ved km-stand: <b>68173</b>  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Tønnem                                |
|   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Tønnplugg                             |
|   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> LongLife mobiliteitsgaranti:          |
|   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> LongLife mobiliteitsgaranti:          |

**SILBENTERET FORBERENDAS AS**  
Fossgrinda 34, 7030 Tondheim  
Tlf: 73 96 55 99 Org. 912 616 290

Volkswagen-forhandlerens stempel

Neste service

Dato: \_\_\_\_\_  
eller  
Ved (km-stand): \_\_\_\_\_

Hvilken service kreves neste gang?  
Volkswagen-forhandlerens stempel

5.11 Servicedokumentasjon

**Servicebevis 6**

|   |   |
|---|---|
| <b>Jajnel Skifte av:</b>  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> AdBlue®                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice                          | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> AdBlue®                      |
| <input type="checkbox"/> Forbelselse med Intervallservice inkludert oljeskift | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Bremsevæske                  |
| <input type="checkbox"/> Forbelselse med                                      | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Dieselfilter                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice                        | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Gasfilter                    |
| <input type="checkbox"/> LongLife motorøle bruk                               | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Grolje DSG® ATF              |
| <input type="checkbox"/> Korrosjonsbeskyttelse til karosseriet kontroll-eres  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Haldex-kobling Oje           |
| <input type="checkbox"/> Reparasjon arbeid                                    | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Luftfiltermasse              |
| <input type="checkbox"/> Kundereser   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Tønningsmiddelbølge          |
| Service utført den <b>01.06.2022</b>  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Støv- og pollenfiltermasse   |
| Ved km-stand: <b>52113</b>  | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Tønnem                       |
|   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> Tønnplugg                    |
|   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> LongLife mobiliteitsgaranti: |
|   | <input type="checkbox"/> J/ <input type="checkbox"/> LongLife mobiliteitsgaranti: |

**SILBENTERET FORBERENDAS AS**  
Fossgrinda 34, 7030 Tondheim  
Tlf: 73 96 55 99 Org. 912 616 290

Volkswagen-forhandlerens stempel

Neste service

Dato: \_\_\_\_\_  
eller  
Ved (km-stand): \_\_\_\_\_

Hvilken service kreves neste gang?  
Volkswagen-forhandlerens stempel

5.11 Servicedokumentasjon

BILDER

**Servicebilvis 5**

Janelle utført: 22/2-2022

Janelle Skifte av:

- Oljeskiftservice
- AdBlue®
- Bremseskive
- Bremseskive med
- kobleskive med
- Dieselfilter
- Gassfilter
- Inspesjonservice
- Gjengje, DSG®, ATF
- Hølskiv-kobling, Olye
- Luftfilterinnstans
- Tvingningsmediflasko
- Reparasjon anbefalt
- Kondensskole (merkes og på oppdragst)
- Støv- og pollenfilterinnstans
- Tennstein
- Tennpluggar

Service utført den: 46957

Ved km-stand: Ved km-stand: Ved km-stand:

Fakturanummer: LongLife mobilisgaranti:

Service utført av: Møller Bil Tondheim AS

Volkswagen-forhandlerens stempel: Møller Bil Tondheim AS

Neste service: Hvilken service kreves neste gang?

Dato: Ved km-stand:

5.11 Servicedokumentasjon

**Servicebilvis 4**

Janelle utført:

- Oljeskiftservice
- AdBlue®
- Bremseskive
- Bremseskive med
- kobleskive med
- Dieselfilter
- Gassfilter
- Inspesjonservice
- Gjengje, DSG®, ATF
- Hølskiv-kobling, Olye
- Luftfilterinnstans
- Tvingningsmediflasko
- Reparasjon anbefalt
- Kondensskole (merkes og på oppdragst)
- Støv- og pollenfilterinnstans
- Tennstein
- Tennpluggar

Service utført den: 41271

Ved km-stand: Ved km-stand: Ved km-stand:

Fakturanummer: 603747

Service utført av: LongLife mobilisgaranti:

Service utført av: Møller Bil Tondheim AS

Volkswagen-forhandlerens stempel: Møller Bil Tondheim AS

Neste service: Hvilken service kreves neste gang?

Dato: Ved km-stand: Ved km-stand:

5.11 Servicedokumentasjon

**Servicebilvis 3**

Janelle utført:

- Oljeskiftservice
- AdBlue®
- Bremseskive
- Bremseskive med
- kobleskive med
- Dieselfilter
- Gassfilter
- Inspesjonservice
- Gjengje, DSG®, ATF
- Hølskiv-kobling, Olye
- Luftfilterinnstans
- Tvingningsmediflasko
- Reparasjon anbefalt
- Kondensskole (merkes og på oppdragst)
- Støv- og pollenfilterinnstans
- Tennstein
- Tennpluggar

Service utført den: 120418

Ved km-stand: 31674

Fakturanummer: 788931

Service utført av: LongLife mobilisgaranti:

Service utført av: Møller Bil Tondheim AS

Volkswagen-forhandlerens stempel: Møller Bil Tondheim AS

Neste service: Hvilken service kreves neste gang?

Dato: 04-2020 Ved km-stand: 61674

5.11 Servicedokumentasjon

**Servicebilvis 2**

Janelle utført:

- Oljeskiftservice
- AdBlue®
- Bremseskive
- Bremseskive med
- kobleskive med
- Dieselfilter
- Gassfilter
- Inspesjonservice
- Gjengje, DSG®, ATF
- Hølskiv-kobling, Olye
- Luftfilterinnstans
- Tvingningsmediflasko
- Reparasjon anbefalt
- Kondensskole (merkes og på oppdragst)
- Støv- og pollenfilterinnstans
- Tennstein
- Tennpluggar

Service utført den: 8/2-2016

Ved km-stand: 21156

Fakturanummer:

Service utført av: LongLife mobilisgaranti:

Service utført av: Møller Bil Tondheim AS

Volkswagen-forhandlerens stempel: Møller Bil Tondheim AS

Neste service: Hvilken service kreves neste gang?

Dato: 8/2-2018 Ved km-stand: 51156

5.11 Servicedokumentasjon

**Servicebilvis 1**

Janelle utført:

- Oljeskiftservice
- AdBlue®
- Bremseskive
- Bremseskive med
- kobleskive med
- Dieselfilter
- Gassfilter
- Inspesjonservice
- Gjengje, DSG®, ATF
- Hølskiv-kobling, Olye
- Luftfilterinnstans
- Tvingningsmediflasko
- Reparasjon anbefalt
- Kondensskole (merkes og på oppdragst)
- Støv- og pollenfilterinnstans
- Tennstein
- Tennpluggar

Service utført den: 3/2-2015

Ved km-stand: 14997

Fakturanummer:

Service utført av: LongLife mobilisgaranti:

Service utført av: Møller Bil Tondheim AS

Volkswagen-forhandlerens stempel: Møller Bil Tondheim AS

Neste service: Hvilken service kreves neste gang?

Dato: 3/2-2015 Ved km-stand: 44997

5.11 Servicedokumentasjon



2.15 Steinsprut frontrute

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold | Maks hastighet | Unormal lyd |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| Ja         | Snø         | 80 km/t        | Nei         |

**DEKK / BREMSER**

| <b>Målt i millimeter</b> | <b>VF</b> | <b>HF</b> | <b>VB</b> | <b>HB</b> | <b>Prod. uke</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Sommerdekk               | 0         | 0         | 0         | 0         |                  |
| Vinterdekk               | 5         | 5         | 5         | 5         | Uke 17, 2018     |
| Bremseklosser            | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                  |