



5706378

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.09.2025

Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	cm ³
Modell	ZOE	Motoreffekt	100 kW
Type	AG	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE16095	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF1AG000768724437	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	77810	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2022
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	30.06.2022
		Frist for neste EU kontroll	04.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5706378

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.15	Kjøreegenskaper	Trekker litt til høyre	
4.16	Service/ Dokum.	* < 15 000 km/12 måneder, (01/01/2022 -), Fase II	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
65.22	Dekk	Noe skjevslett dekk	
67.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
68.4	Hjullager	* Det kan høres en hjullageraktig lyd rundt 70-80km/t, klarer ikke få denne fram i bukk.	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Taxi utstyr i bil ved fjerning kan merker oppstå.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	05.05.2026



5706378

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

R

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

✓

7 - Bremsetromler

✓

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt

✓

12 - Bremserør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

✓

18 - Markeringslys/-lykter

✓

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

O**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

35 - Motorfester

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

✓

42 - Drivaksler

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid

✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid

✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid

✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

O

66 - Felg

R

67 - Ekstra hjulsett

O**Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager

O

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

✓

70 - Hjul kapsler/navkopper

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5706378

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	○
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	○
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	○
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5706378

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5706378




13. Generelt




14. Døråpning



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Service/ Dokum.



20. Nøkler / Utstyr




21. Felg



22. Generelt



23. Felg



24. Generelt



5706378



25. Felg



26. Generelt



27. Felg



28. Generelt



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig




31. Lakk / karosseri utvendig



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5706378




37. Generelt



38. Generelt



39. Lakk / karosseri utvendig



40. Service/ Dokum.



5706378

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE16095	VF1AG000768724437
Årsmodell	Merke/Modell
19-25	Zoe R135
Motorkode	Km
5AQ-605 (5AQ-60)	77 810

Utført med feil (69)

System	Feilkoder og Beskrivelse
ABS/ESP (CAN)	DTC 508686 CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed DTC E14E87 CAN CONNECTION WITH INSTRUMENT CLUSTER ECU — No communication
Air conditioning	DTC A4F414 Steering wheel heating — Fault in electric circuit
Brake booster	DTC 58F902 Electromechanical brake booster/brake booster ECU — Function faulty.
Cell phone induction charge system	DTC 9B0008 CAN BUS — Communication disturbed
Electro BCB CAN	DTC 069094 Charging station — Voltage/charging faulty
Electro EVC CAN	DTC 0AA696 High-voltage vehicle electrical system insulation — Electric fault. DTC 15A613 Recognition "Traction battery charging connector connected" — Fault in electric circuit DTC 15A731 Pilot conductor (charging interface) — Fault in electric circuit DTC 15AA73 Relay of electric drive-/vehicle electrical system battery charger — Function faulty. DTC 160472 Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty. DTC 160563 Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Communication with external charger defective. DTC 167181 CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed DTC 167281 CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed DTC 167381 CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed DTC 167881 CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed DTC 167981 CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed DTC 167D87 CAN bus connection to charger of high-voltage battery module/vehicle electrical system battery — CAN message missing DTC 167E87 CAN bus connection to charger of high-voltage battery module/vehicle electrical system battery — CAN message missing DTC E18182 CAN communication with charge management of high-voltage battery module — Communication disturbed
Electro PEB CAN	DTC 087022 Inverter — Function faulty.

Reg.nr: **EE16095**, VIN: **VF1AG000768724437**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Front camera CAN	DTC 650A86	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
High-voltage battery module management (BMS) CAN	DTC 1B0E41	Electric traction battery ECU — Function faulty.
	DTC 1B2081	Direct current charge contactor — Faulty Electric Control CIRCUIT
Instrument panel CAN	DTC 940E88	Ethernet connection — No communication
	DTC 940F08	Multimedia ECU — Communication faulty
	DTC 941015	TRIP MILOMETER — Function faulty.
	DTC E15487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
Keyless entry and drive module CAN	DTC E14F87	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	DTC E15B87	CAN bus connection to fuse and switch unit — Communication disturbed
Multimedia interface CAN	DTC 9F3487	CAN BUS — Function faulty.
Navigation	DTC 932A01	USB port — Function faulty.
	DTC 93398F	REAR CAMERA — FAULTY SIGNAL OR ELECTRIC CIRCUIT
	DTC E15987	CAN bus connection to power steering ECU — No communication
	DTC E16587	CAN bus connection to parking assist ECU — No communication
	DTC E16B87	CAN bus connection to front camera — NO COMMUNICATION POSSIBLE
	DTC E17687	CAN bus connection to steering angle sensor — No communication
Parking assist CAN	DTC A74387	Multiplex data network of parking assist — No data present
	DTC A75155	ECU — Configuration faulty
	DTC E15487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
Parking brake CAN	DTC 501387	CAN bus connection from brake system ECU — Communication disturbed
	DTC 501586	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	DTC 501587	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	DTC 50238F	Multiplex network — Function faulty.
Power steering CAN	DTC 563687	Multimedia ECU — Communication faulty
Telematics	DTC AE138F	USB connection to telematic control unit — Communication faulty
	DTC AE1706	Telematics ECU — Programming missing/incorrect
	DTC AE17F0	Telematics ECU — Programming missing/incorrect
	DTC AE2306	TELEPHONE MODULE (GSM) — Communication faulty
UCH CAN	DTC 57117B	Tire pressure sensor 1 — TYRE PRESSURE TOO LOW
	DTC 57127B	Tyre pressure sensor 2 — TYRE PRESSURE TOO LOW
	DTC 57137B	Tyre pressure sensor 3 — TYRE PRESSURE TOO LOW
	DTC 57147A	Tyre pressure sensor 4 — TYRE PRESSURE TOO LOW
	DTC 57147B	Tyre pressure sensor 4 — TYRE PRESSURE TOO LOW
	DTC AC3814	POWER WINDOW — Function faulty.
	DTC AF7001	Brake pedal switch — Fault in electric circuit
	DTC AF7002	Brake pedal switch — Fault in electric circuit
	DTC AF7124	Brake pedal switch — Fault in electric circuit
	DTC AF7224	Brake pedal switch — Fault in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
UPC	CAN	DTC AFAC14 BATTERY RELAY A — Function faulty.
		DTC AFAD14 Cabin light relay — Faulty control
		DTC AFAF14 Alternator charge regulation — Function faulty.
		DTC AFB014 Alternator charge regulation — Function faulty.
		DTC DC0008 SENSOR FOR RAIN-/LIGHT RECOGNITION — Fault in electric circuit
		DTC E15487 CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
UPC	CAN	DTC 920F16 Alternator — Voltage/charging faulty
		DTC E15487 CAN bus/connection to radio — Communication disturbed

Utført uten feil (24)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP (CAN)
	Parking brakeCAN
	Steering angle sensor ECU
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	Airbag(CAN)
Anti-theft device	CAN Gateway
Audio/Video	Cell phone induction charge system
	Multimedia interface CAN
	Navigation
	Telematics
Comfort	Instrument panel CAN
	Keyless entry and drive module CAN
	UCHCAN
	UPCCAN
Engine	BMS - Safety system CAN
	CCS charge ECU
	Electro BCB CAN
	Electro EVC CAN
	Electro PEB CAN
	High-voltage battery module management (BMS) CAN



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Safety

Beskrivelse

Acoustic pedestrian warning system

Front camera CAN

Parking assist CAN

Steering

Power steering CAN