



5480941

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	482306		



Kjøretøy

Bilmerke	JAGUAR	Motorstørrelse	cm ³
Modell	I-PACE	Motoreffekt	kW
Type	DH	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV21534	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SADHA2B11K1F62740	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	108880	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	10.10.2018
		Frist for neste EU kontroll	29.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5480941

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser, Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre bakdør
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Venstre fordør, Venstre bakdør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.04.2026



5480941

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5480941

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5480941

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5480941



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5480941



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5480941



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



5480941




49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



5480941

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



19. mai 2025

Køretøj: Jaguar E-Pace (X540) 2.0i 16V AWD
Motorkode: PT204(AJ20P4)
Produktionsår: 18-
Kilometerstand: 108880 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EV21534
VIN: SADHA2B11K1F62740 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 19. mai 2025 09:33:15

Fejlkode > Fejlkode > Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	PCM benzin	0 Fejl
Drivlinje	PCM benzin	0 Fejl
Drivlinje	PCM benzin	0 Fejl
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	OCS sædebelastningsføler	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OMM passagerovervågning	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OCS sædebelastningsføler	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OMM passagerovervågning	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OCS sædebelastningsføler	ikke tilgængelig

Passiv sikkerhed	RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OMM passagerovervågning	0 Fejl
Termostyring	HVAC fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Termostyring	RHVAC klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
Termostyring	HVAC fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Termostyring	RHVAC klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
Termostyring	HVAC fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Termostyring	RHVAC klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
Førerassistentsystem	NFSM Styreenhed til nærhedsregistrering	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	0 Fejl

Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl

Førerassistentsystem	PAM parkeringshjælp-modul	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	6 Fejl

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	NFSM Styreenhed til nærhedsregistrering	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl
Førerassistentsystem	PAM parkeringshjælp-modul	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	6 Fejl

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	NFSM Styreenhed til nærhedsregistrering	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl
Førerassistentsystem	PAM parkeringshjælp-modul	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	6 Fejl

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-Up-Display UDS	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl

Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCMB forlygtestyremodul B	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	0 Fejl
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	DRDM dørmodul bag førerside	6 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgreb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgreb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgreb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort	PDM passagerdørsmodul	3 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgreb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgreb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgreb
Strømkreds med fejl.

Komfort	PRDM dørmodul bag passagerside	3 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort	DSM førersædemodul	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	PSM passagersædemodul	0 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Komfort	RGTM bagklapmodul	3 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	GWM central gateway	0 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Komfort	TBM anhængermodul	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------	-------------------------

Komfort	TCU telematik-styrenehed	3 Fejl
----------------	---------------------------------	---------------

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument	0 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Komfort	HUD Head-Up-Display UDS	0 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Komfort	BCM karosseristyrenehed	0 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Komfort	HCMB forlygtestyremodul B	0 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	DRDM dørmodul bag førerside	6 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

PDM passagerdørsmodul

3 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Komfort

PRDM dørmodul bag passagerside

3 Fejl

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

DSM førersædemodul

0 Fejl

Komfort

PSM passagersædemodul

0 Fejl

Komfort

RGTM bagklapmodul

3 Fejl

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	GWM central gateway	0 Fejl
Komfort	TBM anhængermodul	ikke tilgængelig
Komfort	TCU telematik-styrenehed	3 Fejl

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-Up-Display UDS	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyrenehed	0 Fejl
Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCMB forlygtestyremodul B	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	0 Fejl
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	DRDM dørmodul bag førerside	6 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

PDM passagerdørsmodul

3 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Komfort

PRDM dørmodul bag passagerside

3 Fejl

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

DSM førersædemodul

0 Fejl

Komfort

PSM passagersædemodul

0 Fejl

Komfort

RGTM bagklapmodul

3 Fejl

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Komfort	GWM central gateway	0 Fejl
Komfort	TBM anhængermodul	ikke tilgængelig
Komfort	TCU telematik-styreenhed	3 Fejl
Fejlkode: U2300 System Konfiguration ukorrekt.		
Fejlkode: U2300 System Konfiguration ukorrekt.		
Fejlkode: U2300 System Konfiguration ukorrekt.		
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearvælgerstyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearvælgerstyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearvælgerstyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Undervogn	CHCM luftaffjedring	0 Fejl
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering	0 Fejl
Undervogn	CHCM luftaffjedring	0 Fejl

Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering	0 Fejl
Undervogn	CHCM luftaffjedring	0 Fejl
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering	0 Fejl
Styretøj	SASM ratvinkelsensor	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	SASM ratvinkelsensor	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	SASM ratvinkelsensor	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	IMC multifunktionsdisplay	3 Fejl

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	AAM audioforstærker-styreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	IMC multifunktionsdisplay	3 Fejl

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	AAM audioforstærker-styreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	IMC multifunktionsdisplay	3 Fejl

Fejlkode: B1DE3-31

Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	AAM audioforstærker-styreenhed	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktrykskontrol	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktrykskontrol	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktrykskontrol	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	PCM benzin	0 Fejl
Drivlinje	PCM benzin	0 Fejl
Drivlinje	PCM benzin	0 Fejl
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	OCS sædebelastningsføler	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OMM passagerovervågning	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OCS sædebelastningsføler	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OMM passagerovervågning	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OCS sædebelastningsføler	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OMM passagerovervågning	0 Fejl
Termostyring	HVAC fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Termostyring	RHVAC klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
---------------------	--	---------------

Termostyring	HVAC fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Termostyring	RHVAC klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
---------------------	--	---------------

Termostyring	HVAC fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Termostyring	RHVAC klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
---------------------	--	---------------

Førerassistentsystem	NFSM Styreenhed til nærhedsregistrering	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Førerassistentsystem	PAM parkeringshjælp-modul	0 Fejl
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	6 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	NFSM Styreenhed til nærhedsregistrering	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Førerassistentsystem	PAM parkeringshjælp-modul	0 Fejl
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	6 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	NFSM Styreenhed til nærhedsregistrering	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl
Førerassistentsystem	PAM parkeringshjælp-modul	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	6 Fejl

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-Up-Display UDS	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCMB forlygtestyremodul B	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	0 Fejl

Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	DRDM dørm modul bag førerside	6 Fejl
----------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort	PDM passagerdørsmodul	3 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Komfort	PRDM dørm modul bag passagerside	3 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort	DSM førersædemodul	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	PSM passagersædemodul	0 Fejl
Komfort	RGTM bagklapmodul	3 Fejl
Fejlkode: U0140-00 CAN-bus til karosseristyrenehed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U0140-00 CAN-bus til karosseristyrenehed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U0140-00 CAN-bus til karosseristyrenehed Kommunikation forstyrret.		
Komfort	GWM central gateway	0 Fejl
Komfort	TBM anhængermodul	ikke tilgængelig
Komfort	TCU telematik-styrenehed	3 Fejl
Fejlkode: U2300 System Konfiguration ukorrekt.		
Fejlkode: U2300 System Konfiguration ukorrekt.		
Fejlkode: U2300 System Konfiguration ukorrekt.		
Komfort	IPC kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-Up-Display UDS	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyrenehed	0 Fejl
Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCMB forlygtestyremodul B	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	0 Fejl
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	DRDM dørm modul bag førerside	6 Fejl
Fejlkode: B1326-15 LED udvendigt dørgræb Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: B1DE9-87 Låsestatus-LED		

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

PDM passagerdørsmodul

3 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Komfort

PRDM dørmodul bag passagerside

3 Fejl

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

DSM førersædemodul

0 Fejl

Komfort

PSM passagersædemodul

0 Fejl

Komfort

RGTM bagklapmodul

3 Fejl

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Hella Gutmann Solutions GmbH

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	GWM central gateway	0 Fejl
Komfort	TBM anhængermodul	ikke tilgængelig
Komfort	TCU telematik-styrenehed	3 Fejl

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-Up-Display UDS	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyrenehed	0 Fejl
Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCMB forlygtestyremodul B	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	0 Fejl
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	DRDM dørmodul bag førerside	6 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15

LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

PDM passagerdørsmodul

3 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Komfort

PRDM dørmodul bag passagerside

3 Fejl

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

DSM førersædemodul

0 Fejl

Komfort

PSM passagersædemodul

0 Fejl

Komfort

RGTM bagklapmodul

3 Fejl

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Komfort

GWM central gateway

0 Fejl

Komfort

TBM anhængermodul

ikke tilgængelig

Komfort	TCU telematik-styreenhed	3 Fejl
Fejlkode: U2300 System Konfiguration ukorrekt.		
Fejlkode: U2300 System Konfiguration ukorrekt.		
Fejlkode: U2300 System Konfiguration ukorrekt.		
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearvælgerstyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearvælgerstyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearvælgerstyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Undervogn	CHCM luftaffjedring	0 Fejl
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering	0 Fejl
Undervogn	CHCM luftaffjedring	0 Fejl
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering	0 Fejl
Undervogn	CHCM luftaffjedring	0 Fejl

Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering	0 Fejl
Styretøj	SASM ratvinkelsensor	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	SASM ratvinkelsensor	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	SASM ratvinkelsensor	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	IMC multifunktionsdisplay	3 Fejl

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	AAM audioforstærker-styreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	IMC multifunktionsdisplay	3 Fejl

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	AAM audioforstærker-styreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	IMC multifunktionsdisplay	3 Fejl

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1DE3-31
Infotainment-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	AAM audioforstærker-styreenhed	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	PCM benzin	0 Fejl
Drivlinje	PCM benzin	0 Fejl
Drivlinje	PCM benzin	0 Fejl
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	OCS sædebelastningsføler	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OMM passagerovervågning	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OCS sædebelastningsføler	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OMM passagerovervågning	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OCS sædebelastningsføler	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
Passiv sikkerhed	OMM passagerovervågning	0 Fejl
Termostyring	HVAC fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49

Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Termostyring	RHVAC klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
---------------------	--	---------------

Termostyring	HVAC fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Termostyring	RHVAC klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
---------------------	--	---------------

Termostyring	HVAC fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Termostyring	RHVAC klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
---------------------	--	---------------

Førerassistentsystem	NFSM Styreenhed til nærhedsregistrering	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Førerassistentsystem	PAM parkeringshjælp-modul	0 Fejl
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	6 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: B12C0-76

Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	NFSM Styreenhed til nærhedsregistrering	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl
Førerassistentsystem	PAM parkeringshjælp-modul	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	6 Fejl

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre

Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	NFSM Styreenhed til nærhedsregistrering	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl
Førerassistentsystem	PAM parkeringshjælp-modul	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	6 Fejl

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C0-76
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12C1-76
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-Up-Display UDS	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCMB forlygtestyremodul B	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	0 Fejl
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	DRDM dørmodul bag førerside	6 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

PDM passagerdørsmodul

3 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Komfort

PRDM dørmodul bag passagerside

3 Fejl

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

DSM førersædemodul

0 Fejl

Komfort

PSM passagersædemodul

0 Fejl

Komfort

RGTM bagklapmodul

3 Fejl

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	GWM central gateway	0 Fejl
Komfort	TBM anhængermodul	ikke tilgængelig
Komfort	TCU telematik-styrenehed	3 Fejl

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-Up-Display UDS	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyrenehed	0 Fejl
Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCMB forlygtestyremodul B	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	0 Fejl
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	DRDM dørmodul bag førerside	6 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

PDM passagerdørsmodul

3 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Komfort

PRDM dørmodul bag passagerside

3 Fejl

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort

DSM førersædemodul

0 Fejl

Komfort

PSM passagersædemodul

0 Fejl

Komfort

RGTM bagklapmodul

3 Fejl

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Komfort	GWM central gateway	0 Fejl
Komfort	TBM anhængermodul	ikke tilgængelig
Komfort	TCU telematik-styreenhed	3 Fejl

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-Up-Display UDS	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCMB forlygtestyremodul B	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	0 Fejl
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	DRDM dørmodul bag førerside	6 Fejl

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgræb
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED

Strømkreds med fejl.

Komfort	PDM passagerdørsmodul	3 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgrab
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgrab
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1326-15
LED udvendigt dørgrab
Strømkreds med fejl.

Komfort	PRDM dørmodul bag passagerside	3 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DE9-87
Låsestatus-LED
Strømkreds med fejl.

Komfort	DSM førersædemodul	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	PSM passagersædemodul	0 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Komfort	RGTM bagklapmodul	3 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	GWM central gateway	0 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Komfort	TBM anhængermodul	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------	-------------------------

Komfort	TCU telematik-styreenhed	3 Fejl
----------------	---------------------------------	---------------

Fejlkode: U2300
System

Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U2300
System
Konfiguration ukorrekt.

Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearvælgerstyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearvælgerstyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearvælgerstyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Undervogn	CHCM luftaffjedring	0 Fejl
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervogsregulering	0 Fejl
Undervogn	CHCM luftaffjedring	0 Fejl
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervogsregulering	0 Fejl
Undervogn	CHCM luftaffjedring	0 Fejl
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervogsregulering	0 Fejl
Styretøj	SASM ratvinkelsensor	0 Fejl

Styretøj	PSCM servostyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	SASM ratvinkelsensor	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	SASM ratvinkelsensor	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	IMC multifunktionsdisplay	3 Fejl
Fejlkode: B1DE3-31 Infotainment-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1DE3-31 Infotainment-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1DE3-31 Infotainment-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Infotainmentsystem	AAM audioforstærker-styreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	IMC multifunktionsdisplay	3 Fejl
Fejlkode: B1DE3-31 Infotainment-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1DE3-31 Infotainment-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1DE3-31 Infotainment-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Infotainmentsystem	AAM audioforstærker-styreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	IMC multifunktionsdisplay	3 Fejl
Fejlkode: B1DE3-31 Infotainment-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1DE3-31 Infotainment-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1DE3-31 Infotainment-styreenhed Funktion ukorrekt.		

Infotainmentsystem	AAM audioforstærker-styreenhed	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	0 Fejl