



5523568

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
04.06.2025



## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 498790          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                    |                                    |                      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Dangel             | <b>Motorstørrelse</b>              | 1997 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | EXPERT 4X4         | <b>Motoreffekt</b>                 | 110 kW               |
| <b>Type</b>             | V61P               | <b>Aksler i drift</b>              | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | BE28995            | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | VF3VFAHXKMZ074372  | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 70852              | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit               | <b>Registreringsår</b>             | 2021                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Integrert førerhus | <b>Registrert første gang</b>      | 15.09.2021           |
|                         |                    | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 14.09.2025           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5523568

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                                                               | Beskrivelse                                                                                |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3    | Bremsebelegg              | Slitt bremsebelegg                                                                                                                     | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran                                         |
| 30.2   | Kjølevæske                | Lavt væskenivå                                                                                                                         |                                                                                            |
| 32.6   | Kjølesystem               | Lavt kjølevæskeniå                                                                                                                     |                                                                                            |
| 58.6   | Tilstand 12 volt batteri  | Bør skifte batteri!                                                                                                                    |                                                                                            |
| 81.2   | Frontrute                 | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Reparasjon</li></ul> |                                                                                            |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper:                                                                                                                             | Høyre bakdør                                                                               |
| 86.12  |                           | Steinsprut/lakksår                                                                                                                     | Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Venstre sidekanal, Støtfanger foran, Tak |
| 97.1   | Døråpning                 | Sår eller skade:                                                                                                                       | Høyre skyvedør, Høyre fordør                                                               |
| 98.3   | Seter                     | Hull/rift gjennom setetrekk:                                                                                                           | Høyre foran                                                                                |
| 102.2  | Laste-/bagasjerom         | Skader i deksler/panel/vegger/gulv                                                                                                     |                                                                                            |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                | Beskrivelse                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.4   | Full systemskann                  | Det finnes feilkoder, se rapport                        |                                                                                                              |
| 58.9   | Tilstand 12 volt batteri          | Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer              |                                                                                                              |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                     |                                                                                                              |
| 81.9   | Frontrute                         | Noe steinsprut                                          |                                                                                                              |
| 86.17  | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:                                              | Bakluke, Støtfanger bak                                                                                      |
| 86.18  |                                   | Diverse småbulker/lakkriper                             |                                                                                                              |
| 86.19  |                                   | Småbulker:                                              | Tak, Høyre fordør, Høyre baksjerm                                                                            |
| 86.21  |                                   | Steinsprut:                                             | Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Høyre baksjerm, Tak, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre baksjerm |
| 86.25  |                                   | Rustangrep:                                             | Høyre bakdør, Høyre baksjerm                                                                                 |
| 86.31  |                                   | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk |                                                                                                              |
| 96.5   | Dørtrekk                          | Skittent/misfarget dørtrekk                             | Venstre fordør                                                                                               |
| 97.5   | Døråpning                         | Sår eller skade:                                        | Venstre skyvedør                                                                                             |



5523568

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 13 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Vått             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei              |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 15.09.2025       |



5523568

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

5 - Bremsbelegg R

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann O

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem R

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

**Hjul, dekk, felg**

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

70 - Hjul kapsler/navkopper ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5523568

### Hjuloppheng

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

### Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

### Interiør



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | O |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | R |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5523568


**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Frage                                                         | Måleverdi                          |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk                              |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                                               | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 9.1    | Bremsevirkning                  |                                                               | Kontrollert visuelt                |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | −40 °C                             |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 150000                             |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 60                                 |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 22 °C                              |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 5 °C                               |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:                                          | EN                                 |
| 58.2   |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                           | 760 ampere                         |
| 58.3   |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                                     | 228 ampere                         |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 5,90 mm                            |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 5,70 mm                            |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 5,30 mm                            |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 5,20 mm                            |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Sommerdekk                         |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Stålfelg                           |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 5,00 mm                            |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 5,10 mm                            |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 4,10 mm                            |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 5,50 mm                            |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Stålfelg                           |

**Bilder og vedlegg****1. Døråpning****2. Seter****3. Døråpning****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5523568



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**



**17. Generelt**



**18. Generelt**



**19. Generelt**



**20. Generelt**



**21. Generelt**



**22. Generelt**



**23. Generelt**



**24. Generelt**



5523568




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



5523568

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                         |
| BE28995          | VF3VFAHXKMZ074372                  |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>                |
| 16-              | Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 150 FAP |
| <b>Motorkode</b> | Kasten                             |
| AHX (DW10FD)     | <b>Km</b>                          |
|                  | 70 852                             |

## Utført med feil (77)

| System                               | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbag                               | B1400                    | CAN BUS — Faulty power supply                                                                  |
| Body modification (BSG)              | B1002                    | ECU — Unexpected reset                                                                         |
|                                      | B2EC0                    | Trailer rear light right — Fault in electric circuit                                           |
|                                      | B2EC1                    | Trailer rear light left — Fault in electric circuit                                            |
|                                      | B2EC2                    | TRAILER TURN INDICATOR RIGHT — Fault in electric circuit                                       |
|                                      | B2EC3                    | TRAILER TURN INDICATOR LEFT — Function faulty.                                                 |
|                                      | B2ECE                    | REAR FOG LIGHT TRAILER — Fault in electric circuit                                             |
|                                      | B2ECF                    | TRAILER REVERSE LIGHT — Fault in electric circuit                                              |
|                                      | B2ED0                    | TRAILER BRAKE LIGHT — Fault in electric circuit                                                |
| Central switching unit BSI           | B1137                    | DIPPED BEAM RIGHT — Fault in electric circuit                                                  |
|                                      | B1153                    | WINDSCREEN WIPER — Function faulty.                                                            |
|                                      | B1163                    | Licence plate light — Function faulty.                                                         |
|                                      | B1328                    | Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.                            |
|                                      | B132A                    | REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system                                                |
|                                      | B1418                    | Buckle switch driver side — Signal implausible                                                 |
|                                      | B162C                    | RELAY 1 ACCESSORIES — Function faulty.                                                         |
|                                      | B1716                    | Door lock contact FL — Implausible CONDITION                                                   |
|                                      | B173A                    | DOOR LOCK SWITCH DRIVER DOOR — Implausible CONDITION                                           |
|                                      | B173D                    | Key — Faulty recognition                                                                       |
|                                      | B1805                    | STARTER — Function faulty.                                                                     |
|                                      | B1811                    | Additive pump — Function faulty.                                                               |
|                                      | B1825                    | OIL LEVEL CONTROL — Function faulty.                                                           |
|                                      | B1861                    | Parking brake switch — Fault in electric circuit                                               |
|                                      | B1862                    | Parking brake switch — Fault in electric circuit                                               |
|                                      | B2ED3                    | CENTRAL SWITCH UNIT BSI — Internally faulty                                                    |
|                                      | U1F1B                    | LIN bus — Communication faulty                                                                 |
|                                      | U1F40                    | Battery monitoring ECU — Communication disturbed                                               |
| Control tip switch at steering wheel | B1009                    | ECU — Internal fault                                                                           |
|                                      | B10FA                    | MULTIFUNCTION BUTTON OF STEERING WHEEL RIGHT — Interruption/short circuit in electric circuit. |
|                                      | U1F1A                    | LIN bus — Communication faulty                                                                 |
| Delphi DCM 6.2                       | P00BA                    | Low-pressure fuel system — Pressure too high                                                   |
|                                      | P0215                    | Main relay — Function faulty.                                                                  |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## System

## Feilkoder og Beskrivelse

|                              |       |                                                                            |
|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|                              | P1199 | Fuel level — Level TOO LOW                                                 |
|                              | P160A | Engine ECU remote coding — Faulty coding                                   |
|                              | P1632 | Engine ECU — Function faulty.                                              |
|                              | P171B | Brake pedal travel sensor — Fault in electric circuit                      |
|                              | P3059 | Engine ECU — Internal fault                                                |
|                              | U059E | NOx sensor downstream of SCR catalytic converter — Communication disturbed |
|                              | U2FFF | No trouble code — Trouble code without meaning.                            |
| Multifunction touch screen   | U1FA0 | AUDIO-/ VIDEO CONNECTIONS — Communication disturbed                        |
| Navigation system            | B100C | ECU voltage supply — Faulty power supply                                   |
|                              | B1503 | AUDIO OUTLET RL — Function faulty.                                         |
|                              | B1504 | AUDIO OUTLET RR — Function faulty.                                         |
|                              | U1FA0 | AUDIO-/ VIDEO CONNECTIONS — Communication disturbed                        |
| PARKING ASSIST               | B1221 | Distance sensor FL inner side — Function faulty.                           |
|                              | B1222 | Distance sensor FL outside — Function faulty.                              |
|                              | B1225 | Distance sensor FR inner side — Function faulty.                           |
|                              | B1226 | Distance sensor FR outside — Function faulty.                              |
|                              | B1244 | Distance sensor rear left — Function faulty.                               |
|                              | B1245 | Distance sensor rear right — Function faulty.                              |
|                              | B1250 | Distance sensor front left — Function faulty.                              |
|                              | B1251 | Distance sensor front right — Function faulty.                             |
| Steering wheel switch module | B1835 | Radio remote control — Signal/function faulty                              |
|                              | U1F2A | Steering column ECU — Communication disturbed                              |
| Trailer switching unit (BCM) | B1002 | ECU — Unexpected reset                                                     |
|                              | B2EC0 | Trailer rear light right — Fault in electric circuit                       |
|                              | B2EC1 | Trailer rear light left — Fault in electric circuit                        |
|                              | B2EC2 | TRAILER TURN INDICATOR RIGHT — Fault in electric circuit                   |
|                              | B2EC3 | TRAILER TURN INDICATOR LEFT — Function faulty.                             |
|                              | B2ECE | REAR FOG LIGHT TRAILER — Fault in electric circuit                         |
|                              | B2ECF | TRAILER REVERSE LIGHT — Fault in electric circuit                          |
|                              | B2ED0 | TRAILER BRAKE LIGHT — Fault in electric circuit                            |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## Utført uten feil (7)

| System           | Beskrivelse                |
|------------------|----------------------------|
| Air conditioning | Automatic air conditioning |
| Comfort          | Instrument cluster         |
|                  | Multiplex operating unit   |
|                  | Rain/light sensor(CAN)     |
| Engine           | External additive ECU      |
| OBD              |                            |
| Steering         | Electr. power steering     |