



5427624

NAF Tilstandssjekk

Testdato
02.05.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1969 cm ³
Modell	XC90	Motoreffekt	165 kW
Type	L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP93979	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1LFA4BCG1054542	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	288160	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	22.04.2016
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2026



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5427624

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.1	Bremsebelegg	Ujevnt slitt bremsebelegg. Anbefaler nærmere kontroll	Venstre foran, Høyre foran
16.1	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
16.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
31.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
30.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
44.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
44.14		Mangelfull antirustbehandling:	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	30.9.2026



5427624

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

Bremser

4 - Bremsvirkning ✓

5 - Bremseskiver ✓

6 - Bremsbelegg R

8 - Bremseslanger ✓

9 - Bremserør ✓

10 - Parkeringsbrems ✓

Lys og signaler

11 - Lys ✓

13 - Refleks ✓

14 - Varsellamper ✓

15 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

16 - Feilkodeutlesing R

Motor

17 - Utvendig tilstand motor ✓

18 - Motor virkemåte ✓

19 - Eksosanlegg ✓

21 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

Drivverk

22 - Drivaksler ✓

23 - Girkasse (automatisk) ✓

24 - Differensial ✓

25 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

Hjul, dekk, felg

30 - Dekk O

31 - Felg R

32 - Ekstra hjulsett ✓

33 - Hjullager ✓

Styring

34 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

35 - Styreservo ✓

36 - Styrestag/ledd ✓

37 - Styresnekke, tannstang ✓

Hjuloppheng

38 - Støtdempere ✓

39 - Stabilisator ✓

40 - Fjærer / fjærbein ✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

43 - Travers ✓

Karosseri

44 - Underside O

45 - Frontrute ✓



5427624

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
4.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	290,00
4.2		Bremsevirkning, HF	290,00
4.3		Bremsevirkning, VB	250,00
4.4		Bremsevirkning, HB	260,00
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	27,50 mm
5.2		Bremseskivetykkelse VF	28,50 mm
5.3		Bremseskivetykkelse HF	28,40 mm
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	17,50 mm
5.5		Bremseskivetykkelse VB	17,78 mm
5.6		Bremseskivetykkelse HB	17,62 mm
21.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,70 mm
30.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
30.3		Mønsterdybde VB	3,60 mm
30.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet


Bilder og vedlegg**1. Felg****2. Felg****3. Felg****4. Felg****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5427624



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5427624




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



5427624

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senteret Larvik
Torsvang 4
3271 Larvik
Telefon: +4797036273
Fax:
E-mail: Einar.Thorsen@naf.no
Website:



2. mai 2025

Køretøj: Volvo XC90 D5 2.0 16V CDI AWD
Motorkode: D 4204 T11
Produktionsår: 15-16
Kilometerstand: 288160 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DP93979
VIN: YV1LFA4BCG1054542 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. mai 2025 15:40:54

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	0 Fejl
Drivlinje	NRCM Styreenhed Nox-reduktion	ikke tilgængelig
Drivlinje	BECM batteriovervågningsmodul	ikke tilgængelig
bremsesystem	SAS Ratvinkelgiver	0 Fejl
bremsesystem	ABS BCM	0 Fejl
bremsesystem	VDDM ABS/ESP-styreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RML sikkerhedssele VF	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RMR sikkerhedssele HF	ikke tilgængelig
Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	3 Fejl

Fejlkode: B12A6
Parkeringsvarmer-vandpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A69
Luftfugtighedsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A69
Luftfugtighedsføler
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	ASDM styreenhed aktiv radar- og kameraovervågning	0 Fejl
Førerassistentsystem	FLC 2 Frontkamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FLR Styreenhed forreste radar	ikke tilgængelig
Komfort	DIM kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	CEM centralelektronikmodul	4 Fejl

Fejlkode: B14BA
Tankklaplåsning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B14BB
Tankklaplåsning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U100D
CAN-kommunikation mellem dæktryksovervågning og kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U201F
CAN-kommunikation med fjernbetjeningsmodtagemodul
Budskab mangler.

Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	PDM passagerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	PSMD førersædemodul	0 Fejl
Komfort	PSMP passagersædestyreenhed	0 Fejl
Komfort	SODL sidehindringsregistrering til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SODR sidehindringsregistrering til højre	ikke tilgængelig
Komfort	SCL ratlås-servomotor	0 Fejl
Komfort	VCM styreenhed køretøjskommunikation	2 Fejl

Fejlkode: U122B
FlexRay-databus (-)
Signal for lavt.

Fejlkode: U122C
FlexRay-databus (+)
Signal for lavt.

Komfort	OHC kontrolpanel i loft	ikke tilgængelig
Komfort	PAM parkeringshjælp	0 Fejl

Komfort	POT bagklapmodul	1 Fejl
Fejlkode: B1187 Servomotor el. bagklaplifft Funktion ukorrekt.		
Komfort	TEM telematikstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	WAM 360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	BECM batteriovervågningsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul	0 Fejl
Komfort	HCML Forlygtestyreenhed til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	HCMR Forlygtestyreenhed til højre	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	ikke tilgængelig
Undervogn	aktivt chassis	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Audiomodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Infotainment	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TVM tv-styreenhed	ikke tilgængelig