




MAZDA MAZDA3 150 HK MANUELL 2WD



CHASSISNR: JMZBM642611194790

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.05.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✔ OK
 🔍 Anmerkninger se neste side

IDENTITET
 ✔

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
 🔍

EKSTERIØR
 🔍

LYS
 🔍

MOTOR
 🔍

HJULOPPHENG/STYRING
 🔍

BREMSER
 🔍

GIR OG DRIVLINJE
 ✔


INTERIØR
 🔍

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
 ✔


PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Feilkoder. Feilkoder relatert til lavt 12v batterinivå.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Noen riper og småbulker. Noe mer enn normal brukslitasje.	
Lys		
3.1 Lys foran -	Nærlys- feil innstilling.	begge foran
Motor		
4.1 Batteri(er)	Startbatteri - svakt/defekt. Lades	
4.2 Oljenivå/røykutvikling	Noe blåøyk fra eksos, kan være intern oljelekkasje i turbo, må feilsøkes ytterligere.	
4.3 Service	Finner ikke dato for siste service, kun 80% resterende oljekvalitet.	
4.4 Motor	Svetter. Toppdeksel, vaskes.	
4.5 Motor	Oljelekkasje i forkant. Tetning veivaksel.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Hjullager -	Ulyd. Aksel 2	høyre bak
5.2 Fjærer/støtdemper -	Knekt fjær. Aksel 2	begge bak
Bremseser		
6.1 Bremsevæske	For lavt kokepunkt.	
6.2 Skiver -	Mer enn 25% rust. Bytte bremseskiver og klosser aksel 2.	bak
6.3 Bremseskjold -	Gjennomrustet. Aksel 2, fjernes sammen med bremsebytte.	begge bak
Interiør		
7.1 Ratt	Unormalt skittent.	




2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.



2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.




2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.



2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.



2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.



2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.



2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.




2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.




2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.



2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.



2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.



2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.




2.1 Noen riper og småbulker
Noe mer enn normal brukslitasje.




4.5 Oljelekkasje i forkant
Tetning veivaksel.



7.1 Unormalt skittent



4.4 Svette
Toppdeksel, vaskes.



6.3 Gjennomrustet
Aksel 2, fjernes sammen med bremsebytte.



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	
TIDLIGERE BRUK	Normal bruk		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	18,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	5,00
--	-------	--------------------------------------	------

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	Uke 22, 2020

Piggdekk

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	4,4	6,2
AKSEL 2	5,2	6,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant