

BR57422 - 2007 Volvo XC70 Stasjonsvogn

Km.stand	311 614	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	12.07.2018
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	184 988
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	06.11.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	301 096
Egenvekt	1759	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	27.02.2025
Effekt	185	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	YV1BZ714681017070	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	20.11.2007	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	03.07.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 03.07.2025
Signatur selgerDato: 03.07.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del riper, småbulker og steinsprut rundt om
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust finnes
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Dørhåndtak på førerdør er ikke helt som det skal, treg til å få åpnet
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Sprukket deksel på førerdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Åpner til bakluke går ikke tilbake av seg selv, forblir i åpen posisjon
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Sprekk i «Volvo» merke i grill
- 2.12 Eksteriør - Speil - Sprekk i speildeksel venstre side
- 2.13 Eksteriør - Elektronisk forb. til tilhenger - Bremselys, ryggelys og tåkelys i hengerkontakt virker ikke
- 2.14 Eksteriør - Rust - Noe rust rundt om i karosseri
- 2.18 Eksteriør - Felger - Noe skade på felger
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Sprekk og fukt i blinklyslykt i speil venstre side
- 3.8 Utvendig lys - Andre lys - Skiltlys venstre side virker ikke
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Deksel på siden av førerstol er knekt
- 4.7 Interiør og instrumenter - Teppet/bekledning - Har vært hund i bilen
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.8 Motor - Kjølesystem/vannpumpe - Kjølevæsknivå på min
- 5.11 Motor - Service - Svetteing motor
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger
- 7.2 Gir og drivlinje - Differensial funksjon - Svetting simmering ut begge drivaksler
- 8.1 Hjuloppheng og styring - Ratt/styringsmekanisme - Slitt ratt
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Fremste foring i bakstilling begge sider har begynt å slippe

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.12 Sprekk i speildeksel venstre side




3.4 Sprekk og fukt i blinklysykt i speil venstre side



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



5.11 Svetting motor



5.11 Svetting motor



5.11 Svetting motor



5.8 Kjølevæskennivå på min



5.2 Batteritest



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.8 Sprekk i «Volvo» merke i grill



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.14 Noe rust rundt om i karosseri



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.1 En del riper, småbulker og steinsprut rundt om



2.5 Sprukket deksel på førerdør



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.2 Rust finnes



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



5.11 Svetting motor



2.2 Rust finnes



7.2 Svetting simmering ut begge drivaksler



7.2 Svetting simmering ut begge drivaksler



8.5 Fremste foring i bakstilling begge sider har begynt å slippe



8.5 Fremste foring i bakstilling begge sider har begynt å slippe



4.5 Deksel på siden av førerstol er knekt



4.7 Har vært hund i bilen



4.7 Har vært hund i bilen



4.7 Har vært hund i bilen



8.1 Slitt ratt

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og -stempler

Service nr.	15	16	16
Utført	28.3.05	30.09.06	30.09.06
Km	16.08.23	07.11.24	07.11.24
Dato	16.08.23	07.11.24	07.11.24
Arbeidsordre nr.	2073538	2097813	2097813
Type service	Leira Bil AS	Leira Bil AS	Leira Bil AS
Vedlikeholdsservice	5157100 Rissa	7100 Rissa	7100 Rissa
Org.nr.	967 407 593	967 407 593	967 407 593
Tlf.	73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
Tilpasset vedlikeholdsservice			
Stempel			
Intervalltillegg			
Stempel			

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og -stempler

Service nr.	12	13	14
Utført	24.7.305	24.7.305	24.7.305
Km	216389	269627	269627
Dato	19.8.20	07.03.21	12.06.22
Arbeidsordre nr.	2032490	2046130	2061107
Type service	Leira Bil AS	Leira Bil AS	Leira Bil AS
Vedlikeholdsservice	7100 Rissa	7100 Rissa	7100 Rissa
Org.nr.	967 407 593	967 407 593	967 407 593
Tlf.	73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
Tilpasset vedlikeholdsservice			
Stempel			
Intervalltillegg			
Stempel			

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

01 Service og vedlikehold

Serviceordokumentasjon og -stempler

Service nr.	Service nr.	Service nr.
9	10	11
Uttørt Km 153 443 Dato 17.11.2016 Arbeidsordre nr. 746857	Uttørt Km 184 988 Dato 13.08-2018 Arbeidsordre nr. 82 908	Uttørt Km 200 261 Dato 15.18-19 Arbeidsordre nr. 6413
Type service Vedlikeholdsservice Kverneland Bil Trondheim Org.nr.: 970 601 325 MVA fredrik s. lauren	Type service Vedlikeholdsservice NARDO Tlf: 73 894 300 Trondheim E. Olsen	Type service Vedlikeholdsservice Frydenbø Bilcenter Sogn og Fjordane AS Gränden 23, 6856 Sogndal Tlf: 74013410 - Fax: 997710436
Tilpasset vedlikeholdsservice	Tilpasset vedlikeholdsservice	Tilpasset vedlikeholdsservice
Stempel	Stempel	Stempel
Intervalltillegg	Intervalltillegg	Intervalltillegg
Stempel	Stempel	Stempel

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

01 Service og vedlikehold

Serviceordokumentasjon og -stempler

Service nr.	Service nr.	Service nr.
6	7	8
Uttørt Km 88956 Dato 08.10.2013 Arbeidsordre nr. 509 797	Uttørt Km 101826 Dato 24/9-14 Arbeidsordre nr.	Uttørt Km 132 119 Dato 4/12-15 Arbeidsordre nr.
Type service Vedlikeholdsservice Frydenbø Bilcenter Sogn og Fjordane AS Gränden 23, 6856 Sogndal Tilpasset vedlikeholdsservice	Type service Vedlikeholdsservice HOLONDA AUTO AS 7212 Korsveien Tlf: 72 87 12 95 - Fax: 72 85 21 05 Org.nr.: NO 988 349 821 MVA	Type service Vedlikeholdsservice E. A.
Tilpasset vedlikeholdsservice	Tilpasset vedlikeholdsservice	Tilpasset vedlikeholdsservice
Stempel	Stempel	Stempel
Intervalltillegg	Intervalltillegg	Intervalltillegg
Stempel	Stempel	Stempel

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

01 Service og vedlikehold

Serviceordokumentasjon og -stempler

Service nr.	Service nr.	Service nr.
3	4	5
Uttørt Km 35873 Dato 14-10 Arbeidsordre nr. 1390488	Uttørt Km 48098 Dato 15/11-11 Arbeidsordre nr. 1525257	Uttørt Km 68020-1 Dato 27.12.2012 Arbeidsordre nr. 476 201
Type service Vedlikeholdsservice Billa Personbil as Widerøevien 5, 1360 Fomebu Tlf: 67 59 29 00 - Fax 67 58 16 65 Org.nr. 976 023 188	Type service Vedlikeholdsservice Billa Personbil as Widerøevien 5, 1360 Fomebu Tlf: 67 59 29 00 - Fax 67 58 16 65 Org.nr. 976 023 188	Type service Vedlikeholdsservice Frydenbø Bilcenter Sogn og Fjordane AS Gränden 23, 6856 Sogndal Tlf: 74013410 - Fax: 997710436
Tilpasset vedlikeholdsservice	Tilpasset vedlikeholdsservice	Tilpasset vedlikeholdsservice
Stempel	Stempel	Stempel
Intervalltillegg	Intervalltillegg	Intervalltillegg
Stempel	Stempel	Stempel

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

01 Service og vedlikehold

Serviceordokumentasjon og -stempler

Service nr.	Service nr.
1	2
Uttørt Km 12563 Dato 14/11-08 Arbeidsordre nr. 105 1150	Uttørt Km 23867 Dato 20091118 Arbeidsordre nr. 1032527
Type service Vedlikeholdsservice Billa Personbil as Cmt. Sæøyveit 7, 1367 ENAROYA Tlf: 67 59 29 00 - Fax: 67 58 16 65	Type service Vedlikeholdsservice STRÖMSTAD Tel. 0526-188 50 Auktorisert Service VOLVO - RENAULT
Tilpasset vedlikeholdsservice	Tilpasset vedlikeholdsservice
Stempel	Stempel
Intervalltillegg	Intervalltillegg
Stempel	Stempel

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger



2.14 Noe rust rundt om i karosseri



2.14 Noe rust rundt om i karosseri



2.14 Noe rust rundt om i karosseri

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7.5	7.5	7.5	7.5	Uke 44, 2024
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	70%	70%	35%	35%	