



5291702

NAF Bruktbiltest

Testdato

14.03.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2967 cm ³
Modell	A6 AVANT	Motoreffekt	230 kW
Type	4G	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT***55	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ*****0188	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	195045	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	31.03.2014
		Frist for neste EU kontroll	25.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5291702

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.13		* Kakkelyder, trolig fra slakk som er vanskelig definerbar.	
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre nærlys
17.27		* Skjevhet mellom lykt og feste venstre hovedlykt	
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
21.17		* Slitt belegg	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	*	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak
67.22	Ekstra hjulsett	Mangler eller feil hjul	
67.24		* Kul i dekkside på et av sommerhjulene	
70.4	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift: 4 navkopper	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.8		Rustangrep:	Høyre bakskjerm
86.15		* Skadet grill i støtfanger venstre side foran	
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Høyre side
87.7		Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
27.18	Motor virkemåte	* Litt knattrelyd (forbrenningsstøy) ved lett akselrasjon	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.9	Mellomaksel	* Delvis tilgjengelig for kontroll	
51.13	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Viser / spyler bakrute mangler	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.20	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	



5291702

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	−1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	26062026



5291702

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg R
6 - Bremseskiver O
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
18 - Markeringslys/-lykter ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper R
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
27 - Motor virkemåte O
28 - Utvendig tilstand motor ✓
29 - Oljenivå motor O
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
34 - HC i kjølesystem ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel O

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg R
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulspakser/navkopper R

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5291702

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5291702

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	32,10 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	32,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,60 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	330,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	310,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-36 °C
34.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator		Kontrollert visuelt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5291702



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

**37. Generelt****38. Generelt****39. Generelt****40. Generelt****41. Generelt****42. Generelt****43. Generelt****44. Generelt****45. Generelt****46. Generelt****47. Generelt****48. Generelt**



5291702

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf Senter Sortland
Strandgata 40
8400 Sortland
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website: www.naf.no



14. mar. 2025

Køretøj: Audi A6 3.0 TDI Avant Quattro
Motorkode: CGQB
Produktionsår: 11-18
Kilometerstand: 195045 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BT63455
VIN: WAUZZZ4G1EN130188 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 14. mar. 2025 10:28:29

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
Fejlkode: 10219 Topstykketemperaturføler Kortslutning til plus.		
Drivlinje	Motorophæng	ikke tilgængelig
bremsesystem	Bremseelektronik	0
bremsesystem	Parkeringsbremse	0
Passiv sikkerhed	Airbag	0
Passiv sikkerhed	Venstre sikkerhedsselestrammer	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Højre sikkerhedsselestrammer	ikke tilgængelig
Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl

Fejlkode: 276
Signal for tidsrum "tænding slået fra"
Uplausibelt signal.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanl. betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimakompressor	ikke tilgængelig

Førerassistentsystem	Styreenhed til billedbehandling	1 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: 91
 Funktionsbegrænsning på grund af manglende billedinformationer
 Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	1 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 93440
 Databus
 Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	1 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: 12032
 Adaptiv fartpilot-sensor
 Sensor forstillet.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	0
-----------------------------	-------------------------------	----------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0
-----------------------------	--------------------------	----------

Førerassistentsystem	Natsynskamera	1 Fejl
-----------------------------	----------------------	---------------

Fejlkode: 9986
 Databus
 Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0
-----------------------------	--------------------------------------	----------

Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	0
-----------------------------	--------------------------	----------

Komfort	Central styreenhed komfort	3 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 457
 Karosseristyreenhed
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2616
 Tankklap-oplåsning
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 2615
 Tankklaplåsning
 Afbrydelse i strømkreds .

Komfort	Gateway-elektronik 1	2 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 3847
 Lampe 2 blinklys FV
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3848
 Lampe 2 blinklys FH
 Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Aktuator for karosseristøj	0
Komfort	Lygtenivellering	1 Fejl

Fejlkode: 120589
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort	Førerørselektronik	0
Komfort	Passagerørselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 920
Opvarmet udvendigt sidespejl
Funktion ukorrekt.

Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Sædejustering fører	0
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde forrest på førersiden	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde forrest på passagersiden	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde BV	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde BH	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	2 Fejl

Fejlkode: 5057
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 12290
Hvilestrøm
Hvilestrøm for høj.

Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion 2	ikke tilgængelig
Komfort	Kamerastyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: 708
 Databus
 Meddelelse ukorrekt.

Komfort	Bagklapselektronik	0
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Styreenhed for sensormodul	0
Komfort	Motorlydssimulator	0
Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	0
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	2 Fejl

Fejlkode: 1330
 Central styreenhed komfort
 Central styreenhed komfort

Fejlkode: 955
 Nøgle 1
 Tilpasningsgrænse overskredet.

Undervogn	niveauregulering	5 Fejl
------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 198154
 Køretøjsniveausensor VB
 Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen

Fejlkode: 198410
 Køretøjsniveausensor HB
 Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen

Fejlkode: 198666
 Køretøjsniveauføler til venstre
 Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen

Fejlkode: 452874
 Køretøjsniveausensor HF
 Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen

Fejlkode: 403200
 Niveauregulering
 Funktion deaktiveret.

Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	aktiv styring	0

Infotainmentsystem	Mediaplayer 1	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	0
Infotainmentsystem	Sound-system	0
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0
Infotainmentsystem	Informationselektronik 2	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig