



5307466

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.03.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 473951

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell E 350 CDI
Type 212
Registreringsnr. NF55251
Understellsnr. WDD2120251A125074
Km.stand. 179695
Farge Svart
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse 2987 cm³
Motoreffekt 170 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2009
Registrert første gang 03.12.2009
Frist for neste EU kontroll 28.03.2023



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5307466

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.3		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
27.4		Unormal motorgange/vibrasjon	
27.16		* Røyk blått fra eksos under prøvekjøring. Bilen gikk i nødmodus og redusert trekkraft. - må feilsøkes nærmere på verksted.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
40.4	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje	
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Venstre bak
65.11		Dekk er skjevlitt:	Venstre bak, Høyre bak
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Høyre foran
76.4	Stabilisator	Slitt foring i hjuloppheng:	Høyre foran, Venstre foran
80.6	Travers	Rustskade i travers:	Høyre bak
82.12	Siderute/bakrute	* Skade på solfilm: bakrute, venstre og høyre side rute bak.	
85.9	Takluke/Panoramatak	* Skadet bryter.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakdør
86.12		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Høyre bakskjerm, Panser
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran
88.2		Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Midtkonsoll
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten bak, Høyre foran, Venstre bak
100.4	Gulvmatter/-teppe	Skittent/misfarget gulvteppe:	Midten bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran



5307466

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.4	Bremsevæsknivå	* Bremsevæske nivå er på low.	
17.29	Lys	Kraketert lyktglass	Høyre sideblinklys, Venstre sideblinklys, Høyre parklys
17.32		* Hovedlamper har mye steinsprut og matte felter - begge sider foran.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
56.6	Drivrem generator	* Drivrem har mye olje på seg, etter oljelekkasje fra motor.	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
65.24	Dekk	* 2 Sommerdekk foran og 2 Piggfritt bak.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre sidekanal
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Høyre sidekanal, Støtfanger bak
86.20		Steinsprut:	Tak, Panser, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør
96.5		Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.03.2023



5307466

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæsknivå O

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte R

28 - Utvendig tilstand motor R

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg O

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) R

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator O

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri O

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager R

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator R

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers R



5307466

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5307466

Måleverdier


Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−48 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	15 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,90 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Takluke/Panoramatak****2. Travers****3. Girkasse (automatisk)****4. Utvendig tilstand motor****5. Underside****6. Underside****7. Underside****8. Dekk****9. Dekk****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**

**13. Lakk / karosseri utvendig****14. Lakk / karosseri utvendig****15. Lakk / karosseri utvendig****16. Lakk / karosseri utvendig****17. Felg****18. Utvendig tilstand motor****19. Utvendig tilstand motor****20. Lakk / karosseri utvendig****21. Lakk / karosseri utvendig****22. Døråpning****23. Døråpning****24. Gulvmatter/-teppe**



5307466




25. Seter



26. Siderute/bakrute



27. Siderute/bakrute



28. Siderute/bakrute



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5307466



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Service/ Dokum.



41. Lys



42. Generelt



43. Varsellamper utvidet



44. Generelt



45. Tilstand 12 volt batteri



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5307466



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Varsellamper utvidet



53. Dashbord / midtkonsoll



54. Seter



5307466

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring Hellerudsletta
Kragerudveien 80
2013 Skjetten
Telefon: +4748277118
Fax:
E-mail: Bep@naf.no
Website:



6. mar. 2025

Køretøj: Mercedes E 300 CDI (W212) BlueTEC
Motorkode: OM 642.850
Produktionsår: 11-16
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: WDD2120251A125074 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 6. mar. 2025 11:24:15

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P0123
Gasspjælds-/gaspedalsføler eller gasspjælds-/gaspedalsføler A
Signal for højt.

Fejlkode: P0087
Brændstofsysteemtryk
Tryk for lavt.

Drivlinje

Dieselmotor

2 Fejl

Fejlkode: DTC 11BD00
Railtryksovervågning via trykreguleringsventil
Signalafvigelse for høj.

Fejlkode: DTC 101B00
Gaspedalsføler 1
Signalspænding for høj.

Drivlinje

SCR: Udstødningsgasreduktion

ikke tilgængelig

Drivlinje

FSCU UDS OBD

2 Fejl

Fejlkode: DTC 0087
Brændstofsysteemtryk
Tryk for lavt.

Fejlkode: DTC 0629
Brændstofpumpe
Kortslutning til plus.

bremsesystem**ABS/ESP OBD****9 Fejl**

Fejlkode: DTC 4766
CAN-forbindelse med radarsensor-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 4767
CAN-forbindelse med radarsensor-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 47F2
CAN-forbindelse med radarsensor-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 6272
Gearskiftestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 6274
Elektronisk tændingslås
Pufferbatteri fejlbehæftet.

Fejlkode: DTC 6309
Gaspedalsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 6313
Kontakt dørgreb VF
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 6314
Kontakt dørgreb HF
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 6439
Karosseristyreenhed foran
Funktion ukorrekt.

Passiv sikkerhed**Airbag digital OBD****3 Fejl**

Fejlkode: DTC 9C1A
Tændkreds til aktiv nakkestøtte i passagerside
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9C14
Tændkreds til aktiv nakkestøtte i førerside
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC A10D
Airbagstyreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Passiv sikkerhed**RevGus VL Reversibel selestrammer VF****1 Fejl**

Fejlkode: DTC 510116
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Passiv sikkerhed	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	2 Fejl
-------------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 510116
 Styreenhed for selestrammer FH
 Spænding for lav.

Fejlkode: DTC 530A00
 Styreenhed for selestrammer FH
 Funktion ukorrekt.

Termostyring	KLA Klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: DTC 90B3
 Tilskudsvarmer
 Funktion ukorrekt.

Termostyring	Komfortvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	----------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	SGR: Styreenhed for radarsensorer	9 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: C327C00
 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
 Signal "Længdeacceleration fra elektronisk stabilitetsprogram" usandsynligt.

Fejlkode: C201F00
 Styreenhed til radarsensorer
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C290200
 Sensor-CAN-bus frontområde
 Funktion frakoblet.

Fejlkode: C230700
 CAN-kommunikation med radarsensor HF
 Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C220700
 CAN-kommunikation med radarsensor VF
 Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C2A0000
 Styreenhed til radarsensorer
 Forsyningsspænding for høj.

Fejlkode: C120400
 Radarsensor 2
 Begrænsninger pga. fejlsignaler.

Fejlkode: C130400
 Radarsensor 3
 Begrænsninger pga. fejlsignaler.

Fejlkode: C200200
 styreenhed
 Intern fejl.

Førerassistentsystem	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Hella Gutmann Solutions GmbH	-3-	mega macs X

Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot	1 Fejl
Fejlkode: C275000		
Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	3 Fejl
Fejlkode: DTC A3A813 Førrude defroster Fejl i aktiveringsstrømkreds.		
Fejlkode: DTC C12187 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Uplausibelt signal.		
Fejlkode: DTC A3A812 Førrude defroster Fejl i aktiveringsstrømkreds.		
Førerassistentsystem	NSA: natsynsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
Fejlkode: DTC C168 CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås Kommunikation forstyrret.		
Komfort	OBF dig. OBD	7 Fejl
Fejlkode: C0049 Bremsevæske Niveau/registrering med fejl.		
Fejlkode: B1E21 Ekstrabatteri Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1E21 Ekstrabatteri Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1E21 Ekstrabatteri Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B210C styreenhed Batterispændingsforsyning med fejl.		

Fejlkode: B2191
styreenhed
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B221D
Regnsensor
Funktion ukorrekt.

Komfort	MRM OBD	2 Fejl
----------------	----------------	---------------

Fejlkode: U11A3
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for multifunktionskamera
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1EB0
Sporassistent-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	ZGW OBD	0 Fejl
----------------	----------------	---------------

Komfort	SAM (karosseristyreenhed) fører	7 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: C0049
Bremsevæske
Niveau/registrering med fejl.

Fejlkode: B1E21
Ekstrabatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1E21
Ekstrabatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1E21
Ekstrabatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B210C
styreenhed
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2191
styreenhed
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B221D
Regnsensor
Funktion ukorrekt.

Komfort	SAM hinten Karosseristyreenhed bag	3 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: B16EB
Nummerpladelys bag til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2191
Spændingsforsyning kl. 30
Hella Gutmann Solutions GmbH

Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B210C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **SAM (karosseristyreenhed) batterisensor** **3 Fejl**

Fejlkode: B16EB
Nummerpladelys bag til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2191
Spændingsforsyning kl. 30
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B210C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC A10C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10A
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: DTC A24F
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC A10C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10A
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) BV UDS OBD** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 97DE
Lysarmaturer
Funktion ukorrekt.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: DTC A10C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10A
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) BH UDS OBD	4 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 97DE
Lysarmaturer
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A10C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10A
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	XALWA-L OBD	0 Fejl
----------------	--------------------	---------------

Komfort	XALWA-R OBD	0 Fejl
----------------	--------------------	---------------

Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	EZS dig. OBD	4 Fejl
----------------	---------------------	---------------

Fejlkode: DTC A10D
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC C121
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C146
CAN-bus/forbindelse til central gateway
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC A1DC
Elektronisk tændingslås
Pufferbatteri fejlbehæftet.

Komfort	HKS	ikke tilgængelig
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	PTS OBD	0 Fejl
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling førersæde	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS dig. OBD	0 Fejl
Gearkasse	EWM dig. OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM = Intelligent servomodul	0 Fejl
Undervogn	ENR/Airmatic	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Command APS OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	UCI mediegrænseflade	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ZAN Infotainmentdisplay	1 Fejl

Fejlkode: DTC A10D
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning lav.

Infotainmentsystem	ZBE (centralt betjeningspanel) 2	1 Fejl
---------------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC A10D
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning lav.