



5267703

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.02.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	470883		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	88 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ68394	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSHG66142	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	217127	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	17.10.2017
		Frist for neste EU kontroll	29.04.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5267703

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak
27.16	Motor virkemåte	* Bilen starter ikke - feilsøk for nærmere kontroll	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm
86.8		Rustangrep:	Panser
86.11		Steinsprut/lakksår	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Støtfanger foran, Høyre forskjerm, Støtfanger bak, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Bakluke, Venstre forskjerm
86.15		* Vanskelig og vurdere utvendig karosseri pga bilen står på bakken, sollyset og skitten bil - forbehold om flere feil/skader.	
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
70.6	Hjulkapsler/navkopper	Komplett hjulkapsel med ripe i overflaten: 2 hjulkapsler	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre forskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Støtfanger foran, Venstre bakskjerm
86.20		Steinsprut:	Høyre bakskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Tak, Høyre fordør, Høyre bakdør



5267703

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.24		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Venstre fordør, Venstre forskjerm, Tak, Høyre forskjerm, Panser, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre skyvedør, Bakluke/dør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør, Venstre skyvedør, Høyre skyvedør
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremserør	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsekraftforsterker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsepedal	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Elektrisk vindusheis	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oppvarmet bakrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kupevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Ratt, rattaksel, ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styreservo	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Fjærer / fjærbein	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Travers	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivakslar	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styrestag/ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer foraksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt
Unormal lyd	Bilen er ikke prøvekjørt
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Eksosanlegg	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Differensial	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5267703

Punkt	Årsak
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Støtdempere	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Stabilisator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Underside	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Clutch	Bilen er ikke prøvekjørt
Styresnekke, tannstang	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseklapper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke prøvekjørt
Drivstofftank, rør, slange	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	30.04.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Ikke kjørbare; Starter ikke



5267703

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper |
- 2 - Unormal lyd |

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems |
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør |
- 13 - Bremseslanger |
- 14 - Bremskraftforsterker |
- 15 - Brems pedal |

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓

Lys og signaler

- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper |
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann |

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg |
- 35 - Motorfester |
- 36 - Drivstofftank, rør, slange |
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch |
- 39 - Girkasse (manuell) |
- 41 - Differensial |
- 42 - Drivaksler |

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis |
- 48 - Oppvarmet bakrute |
- 49 - Kupevifte |
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer |
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett **O**
- 68 - Hjullager |
- 70 - Hjulcapsler/navkopper **O**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd |
- 72 - Styresnekke, tannstang |
- 73 - Styrestag/ledd |
- 74 - Styreservo |

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere |
- 76 - Stabilisator |
- 77 - Fjærer / fjærbein |
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel |
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel |
- 80 - Travers |



5267703

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5267703

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,90 mm
67.2		Mønsterdybde	4,60 mm
67.3		Mønsterdybde	7,80 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Seter****8. Dashbord / midtkonsoll****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5267703



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



5267703

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Digital Service Record

Customer Copy

Vehicle Details

VIN : WF0SXXWPGSHG66142

Date of Registration No : 01.01.1986

Warranty Start Date : 17.10.2017

Model : Transit/Tourneo Connect 2013-

Registration Country : NO



Next MOT due : 30.04.2025

Engine : 1.5L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

Colour : FROZEN WHITE

Service Intervals : Every 30000 KM or 12 months (which ever comes first)

Next Service Due	Due Date	or at Odometer
8 Years (240000 km)	13.03.2025	231918KM (which ever comes first)

Repairer	Job Details	Odometer	Details
Kverneland Bil AS Nordre Brurås 4 5131 NORWAY 55 98 43 00 post.asane@kvernelandbil.no https://www.kvernelandbil.no/forhandlere/bergen-asane/	Job Date : 13.03.2024 Job Number : 631352 	Reading : 201918 KM	Scheduled Service Completed 7 Years (210000 km) Body & Paint Check Completed 1 - Passed Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter
Bilservice Personbiler Øya 23 LARVIK 3262 NORWAY 33 13 66 67 33 13 66 66 firmapost.larvik@bilservice.no https://www.ford.bilservice.no	Job Date : 21.04.2023 Job Number : 203294 	Reading : 187614 KM	Scheduled Service Completed 6 Years (180000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Brake Fluid Renewal of Engine Air Filter MOT Test Passed

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : BBWBB20240313NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.





Printed Date : 18.02.2025

(1) Ford Essential Service: This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty



Digital Service Record

Customer Copy

Repairer	Job Details	Odometer	Details
RohneSelmer Alnabru Strømsveien 183 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 23505050 hph@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102	Job Date : 05.08.2021 Job Number : 210792 	Reading : 132794 KM	Scheduled Service Completed 5 Years (150000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter
RohneSelmer Alnabru Strømsveien 183 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 23505050 hph@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102	Job Date : 13.01.2021 Job Number : 206861 	Reading : 100442 KM	Scheduled Service Completed 4 Years (120000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Engine Air Filter
RøhneSelmerAS Strømsveien 183 oslo AVD. Alnabru 0664 NORWAY 21 50 50 50 service.alnabru@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1099	Job Date : 17.06.2020 Job Number : 108211 	Reading : 67216 KM	Scheduled Service Completed 3 Years (90000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter Mobile Service Van
RøhneSelmerAS Strømsveien 183 oslo AVD. Alnabru 0664 NORWAY 21 50 50 50 service.alnabru@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1099	Job Date : 20.11.2019 Job Number : 13047731 	Reading : 35031 KM	Scheduled Service Completed 2 Years (60000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Engine Air Filter Mobile Service Van

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : BBWBB20240313NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.


Printed Date : 18.02.2025

(1) **Ford Essential Service:** This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty



Digital Service Record

Customer Copy

Repairer	Job Details	Odometer	Details
<p>RohneSelmer Alnabru Strømsveien 183 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 23505050 hph@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102</p>	<p>Job Date : 24.10.2018 Job Number : 22929097</p> 	<p>Reading : 22952 KM</p>	<p>Scheduled Service Completed 1 Years (30000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter</p>
<p>Stoltenberggaten 54 Tønsberg 3103 NORWAY 33 30 77 78 33 30 77 77 firmapost.tonsberg@bilservice.no https://www.ford.bilservice.no</p>	<p>Job Date : 11.10.2017 Job Number : 755442</p> 	<p>Reading : 0 KM</p>	<p>Scheduled Service Completed Pre-Delivery Inspection Body & Paint Check Completed Not Applicable Other Related Items No Service Actions Required</p>

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : BBWBB20240313NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.

Printed Date : 18.02.2025

(1) Ford Essential Service: This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty