

Kisolve AS Stolvstadlia 7B 2360 Rudshøgda Org.nr.: 934532996 Telefon: Epost: info@kisolve.no Web:	TILSTANDSRAPPORT	
	Dokument Nr:	2032
	Dato:	
	Utføres innen:	

Merke modell	Reg.nr	Chassisnr	Km.stand
MG 4	EF91114	LSJWH4093PN051612	

✓ Ok ✗ Feil/Anmerkning ⚠ Ikke kontrollert ✦ N/A

OPPLYSNINGER				
Kjøretøyet er kjøpt	Ny	Brukt		
Kjøretøyet har vært brukt som / til	Privat	Firma	Taxi	Skole
Vedlikehold er utført av	Merkeverksted	Verksted	Annet	
Nøkler	✦			
Antall ladekabler	✦			
Periodisk kjøretøykontroll	06/2027			
Salgskode	2635			
Brukt import	-	✗	-	-
Komplett servicehistorikk	-	-	-	
Påmontert utstyr merknad				

INTERVALLSTYRTE ARBEIDER	SISTE FORETATT	NESTE INTERVALL/BYTT
Registerreim skift	Km: ⚠ / År: ⚠	Km: ⚠ / År: ⚠
Service	Km: ⚠ / År: ⚠	Km: ⚠ / År: ⚠
Periodisk kjøretøykontroll (PKK/EU)	Km: ⚠ / År: ⚠	Km: ⚠ / År: ⚠

GENERELT				
	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
1. Diagnose	✓			
2. Opplysninger	✓			
3. Øvrig utstyr/klargjøring	✓			

4. Annet	✓			
----------	---	--	--	--

PRØVEKJØRING

	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
5. Ulyder	✓			
6. Prøvekjørt	✓			
→ Føre/Underlag	-	-	-	Dry
→ Max hastighet	-	-	-	120
→ Ute temperature	-	-	-	+16
7. Vibrasjoner	✓			
8. Øvrige feil	✓			
9. Vinduspussere/-spylar			✗	Need to fill up
10. Setevarmer	✓			
11. Klima	✓			
12. Kamera	✓			
13. Systemfunksjoner	✓			
14. Sensor	✓			
15. Trekkraft	✓			
16. Retningsstabilitet/selvoppretting	✓			
17. Bremsfunksjon	✓			
18. Parkeringsbrems	✓			
19. Bremskraftforsterker	✓			

BIL PÅ BAKKEN

	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
20. Identitet	✓			
21. Understellsnummer	✓			
22. Dokumentasjon utstyr/godkjenning	✓			
23. Service	✓			

24. Nøgler	✓			
25. Lakk			✗	Scratches on left front wing
26. Speil	✓			
27. Karosseriskader/rust	✓			
28. Verktøy/nødutstyr	✓			
29. Døråpning	✓			
30. Terskler/innlastningssone	✓			
31. Frontvindu	✓			
32. Vinduer	✓			
33. Lys foran	✓			
34. Lys bak			✗	Scratches on rear lights
35. Refleks	✓			
36. Andre lys	✓			
37. Avgass	✓			
38. Batteri(er)	✓			
39. Tenningsanlegg	✓			
40. Dynamo/lading	✓			
41. Oljenivå/røykutvikling	✓			
42. Bremsvæske	✓			
43. Dashbord	✓			
44. Instrumenter og brytere	✓			
45. Midtkonsoll/midtarmlene	✓			
46. Dørtrekk	✓			
47. Seter	✓			
48. Taktrekk	✓			
49. Tepper/bekledning	✓			
50. Vindusheiser	✓			
51. Bilbelte	✓			
52. Varme/AC/Klima	✓			

53. Signalthorn/Lydsignal	✓			
54. Multimedia	✓			
55. Multifunksjonsratt	✓			
56. Deksel	✓			
57. Tilhengerfeste	✓			

BIL I FULL HØYDE

	Ja	Nei	Anmerk.	Tekst
58. Drivstoffanlegg/-ledninger	✓			
59. Eksosanlegg	✓			
60. Kjølesystem/vannpumpe	✓			
61. Motor			✗	Engine bay dusty.
62. Motorfester/-demper	✓			
63. Startmotor	✓			
64. Turbo	✓			
65. Registerreim	✓			
66. Ratt/styringsmekanisme	✓			
67. Stabilisatorer/stag	✓			
68. Forstilling	✓			
69. Bakstilling	✓			
70. Korrosjon	✓			
71. Antirustbehandling	✓			
72. Lekkasje	✓			
73. Rør/slange	✓			
74. Bremseskjold	✓			
75. Girkasse	✓			
76. Differensial	✓			
77. Clutch/kobling/svinghjul	✓			
78. Aksler	✓			

79. Fordelingskasse	✓			
---------------------	---	--	--	--

BIL I HALV HØYDE				
	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
80. Sommerhjul	✓			
	DOT		Mønsterdybde	Dimensjon
→ Sommerhjul VF		-	6,1mm	
→ Sommerhjul VB		-	6mm	
→ Sommerhjul HF		-	6mm	
→ Sommerhjul HB		-	5,7mm	
81. Vinterhjul	✓			
	DOT		Mønsterdybde	Dimensjon
→ Vinterhjul VF		-	7,9mm	
→ Vinterhjul VB		-	6mm	
→ Vinterhjul HF		-	6,5mm	
→ Vinterhjul HB		-	7,8mm	
82. Hjulmuttere/-bolter	✓			
83. Hjullager	✓			
84. Fjærer/støtdemper	✓			
85. Ledd	✓			
86. Bremsesklosser	✓			
87. Bremseskiver	✓			



25



34



61

Digital signatur

(Ginters Varnovskis)

Kisolve AS
Stolvstadlia 7B
2360 Rudshøgda

Dato: 30.06.25