



4884260

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
13.09.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	429814		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Jaguar	<b>Motorstørrelse</b>	2179 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	XF SPORTBRAKE	<b>Motoreffekt</b>	147 kW
<b>Type</b>	CC9	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	BS93474	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	SAJAA0163DDS80906	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	133568	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2013
		<b>Registrert første gang</b>	13.05.2013



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4884260

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.7	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen varme fra varmeapparat	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.11	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
77.10	Fjærer / fjærbein	* Etter litt kjøring varsler det for luftfjæring feil	
86.8	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Høyre forskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Støtfanger foran
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Venstre side midten
92.2	Luftdyse kupé	Betjening for luftdyse virker ikke:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
9.13	Bremsevirkning	Pulserende bremsevirkning:	Venstre foran, Høyre foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	



4884260

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
31.01.2022	105232
14.12.2020	85966
16.12.2019	69134
10.08.2018	61289
11.08.2017	53822
08.08.2016	43242
17.06.2015	30003
16.06.2014	19697

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	18 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	11.02.2025



4884260

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning **O**

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor **O**

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim **R****Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri **R**

59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **O****Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **O**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R****Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



4884260

## Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	R
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4884260

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	260,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	25 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	84
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4884260



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Luftdyse kupé



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Generelt



23. Generelt



24. Dekk





**25. Dekk**



**26. Underside**



**27. Generelt**



**28. Generelt**



**29. Dekk**



**30. Lakk / karosseri utvendig**



**31. Lakk / karosseri utvendig**



**32. Generelt**



**33. Generelt**



**34. Generelt**



**35. Generelt**



**36. Generelt**



4884260

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



13. sep. 2024

Køretøj: Jaguar XF (X250) 2.2 D 16V Sportbrake  
Motorkode: 224 DT  
Produktionsår: 12-15  
Kilometerstand: 133568 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BS93474  
VIN:  
Testet: 13. sep. 2024 11:04:20

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>PCM diesel</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: P250A-92 Motorolieniveauføler Strømkreds med fejl.		
<b>ABS</b>	<b>ABS antiblokeringsystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>EPBM elektrisk parkeringsbremse (gammel)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>EPBM elektrisk parkeringsbremse (ny)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>ICS registrering af kollisionskraft</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>OCS sædebelastningsføler</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>SPMA aktive sikkerhedsseler førerside</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>SPMB aktive sikkerhedsseler passagerside</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>HVAC fuldautomatisk klimaanlæg</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: B1085-00  
Servomotor for defrosterspjæld  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1086-00  
Servomotor for luftfordelingsspjæld

Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

**Klimaanlæg** **Fuldautomatisk klimaanlæg førersæde** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **GWM central gateway** **2 Fejl**

Fejlkode: B1403-96  
Batteriafbryderrelæ 2  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13C5-92  
Ekstrabatteri  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **IPC kombiinstrument CAN 1** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **IPC kombiinstrument CAN 2** **1 Fejl**

Fejlkode: B100A-87  
Brændstofpumperelæ  
Strømkreds med fejl.

**Komfort** **ICP integreret betjeningspanel** **0 Fejl**

**Komfort** **BCM karosseristyreenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: B1158-15  
Passagersædeopvarmning  
Temperaturføler med fejl.

Fejlkode: B1159-15  
Førersædeopvarmning  
Temperaturføler med fejl.

**Komfort** **BCMB karosseristyreenhed B** **1 Fejl**

Fejlkode: B100A-63  
Brændstofpumperelæ  
Strømkreds med fejl.

**Komfort** **HCM forlygstestyremodul** **0 Fejl**

**Komfort** **DDM førerdørsmodul** **1 Fejl**

Fejlkode: B1108-11  
Servomotorer centrallås førerside  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **PDM passagerdørsmodul** **0 Fejl**

**Komfort** **HCMB forlygstestyremodul B** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **DSM førersædemodul** **ikke tilgængelig**

<b>Komfort</b>	<b>PSM passagersædemodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>CCM hastigheds-reguleringsmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PAM parkeringshjælp-modul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringssensor foran</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>RGTM bagklapmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>FTCMB kalechestyremodul B</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>TCM gearkassestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>RDCM differentialespærre-styreenhed bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>GSM gearvælgerstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>RFA/KVM startspærrestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>SUMB/ADCM elektronisk reguleret støddæmpning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>CHCM luftaffjedring</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: C1A20-64  
Akkumulator  
Lagringstryk stiger for langsomt under fyldning.

<b>Styretøj</b>	<b>SASM ratvinkelsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>ICM infotainment-styreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>FCDIM interfacemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>TPM dæktryksskontrol 1</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>TPM dæktryksskontrol 2</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: B1158-15  
Passagersædeopvarmning  
Temperaturføler med fejl.

Fejlkode: B1159-15  
Førersædeopvarmning  
Temperaturføler med fejl.