



5598648

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.07.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	506656		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	118d xDRIVE	Motoreffekt	105 kW
Type	1K4	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ10982	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA1T5106EP597349	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	210109	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	18.08.2014
		Frist for neste EU kontroll	05.12.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5598648

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.9	Nøkler / Utstyr	Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
17.27	Lys	* Venstre baklykt - riper	
21.17	Varsellamper	* Parkeringsystem/sensorer, virker ikke - feilsøk for nærmere kontroll.	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
39.15	Girkasse (manuell)	* Løs/slitt girspak polstring	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
51.8	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
76.9	Stabilisator	* Venstre og høyre indre foring til stabilisatorstag - slakk.	
79.6	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Venstre nedre, Høyre nedre
82.6	Siderute/bakrute	Lett synlig ripe/slitasje:	Bakrute
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak, Høyre sidekanal
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	



5598648

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
39.17	Girkasse (manuell)	Oljesvetting fra mellomgirkasse	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	4 felger
67.27		Ripe/slitasje	3 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - riper	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke, Venstre sidekanal
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Tak, Venstre fordør
86.20		Bulk(er)	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre sidekanal
86.21		Steinsprut:	Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre baksjerm
86.25		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm, Venstre bakdør
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	06.12.2025



5598648

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt O
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper R
22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor R
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske R
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem R
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
39 - Girkasse (manuell) R
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
52 - Lyktespyler / Visker ✓
53 - Sentrallås R
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulboksler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator R
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
80 - Travers ✓



5598648

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5598648

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	20,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	22,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	22,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,20 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,20 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,20 mm
67.2		Mønsterdybde	6,10 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,90 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg




1. Luftdyse kupé



2. Lakk / karosseri utvendig



3. Siderute/bakrute



**4. Vindusvisker, spyler
(foran/bak)**



5. Lakk / karosseri utvendig



6. Lakk / karosseri utvendig



7. Ekstra hjulsett




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5598648



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5598648




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5598648



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



5598648

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KJ10982	WBA1T5106EP597349
Årsmodell	Merke/Modell
13-15	118d F20 xDrive
Motorkode	Km
N47 D20 C	210 109

Utført med feil (48)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	9309DC	Switch of belt buckle rear center — Interruption in electric circuit
CBX-Media Multimedia interface	B7F18A	USB port — Cutoff due to overload
CIC Infotainment head unit		
FEM Underhood electrical center	8040BD	Terminal 30F — Reset/cutoff carried out.
	804398	Air quality sensor — Interruption/short circuit to plus
	804399	Air quality sensor — Signal implausible
	804415	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
ICM ABS/ESC control unit	480134	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
IHKA Air conditioning ECU	8011F9	ELECTRIC AUX. HEATER — Power will be reduced through energy management/heater cut off.
	801237	Rear window defroster — Power will be reduced through energy management/heater cut off.
	E71430	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	E71448	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
KOMBI Instrument cluster	E12C1D	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
REM Rear Electronic Module	80322F	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	803231	Parking aid sensor front outside left — NO Signal PRESENT
	803235	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	803237	Parking aid sensor front inside left — NO Signal PRESENT
	80323B	Parking aid sensor FR center — Reverberation time too short
	80323D	Parking aid sensor front inside right — NO Signal PRESENT
	80323E	Parking aid sensor FR center — Sensor fault: Incorrect programming
	803241	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	803243	Parking aid sensor front outside right — NO Signal PRESENT
	803244	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	8032D0	Ultrasonic sensor FL outer side — Interruption in signal cable
	8032D3	Parking assist sensor FL — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	8032D4	Ultrasonic sensor FL outer side — Wrong sensor type or wrong sensor version installed
	8032D8	Ultraschallsensor VL Mitte — Interruption in signal cable
	8032DB	Parking aid sensor front inside left — Function faulty.
	8032DC	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	8032E0	Parking aid sensor FR center — Interruption in electric circuit
	8032E1	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	8032E3	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
	8032E4	Ultraschallsensor VR Mitte — Wrong sensor type or wrong sensor version installed
	8032E6	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	8032E8	Parking aid sensor front outside right — Interruption in electric circuit
	8032E9	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	8032EB	Parking assist sensor FR — Function faulty.
	8032EC	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	8032EE	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	80484A	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	8048A3	REAR WIPER — BLOCKED OR RESET CONTACT DEFECTIVE
	E59441	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
ZGM Central gateway module	801C12	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	801C13	Terminal 30F — Reset/cutoff carried out.
	801C14	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	801C20	Zentraler Fehlercode-Speicher — FAULT MEMORY FULL
	CD0487	Trouble codes — Fault code is not documented yet.

Utført uten feil (7)

System

Beskrivelse

ABS	DSC Electronic stability control
Airbag	CBX-eCall Emergency call module
Comfort	CON Infotainment controls
Engine	DDE Engine ECU
	EKPS Fuel pump ECU
Steering	EPS power steering ECU
Transmission	VTG Transfer case ECU