



5345148

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.03.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	477018		



Kjøretøy

Bilmerke	Jaguar Land Rover Limited	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	RANGE ROVER SPORT	Motoreffekt	155 kW
Type	LW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP42260	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALWA2KF4EA334515	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	177752	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	23.12.2013
		Frist for neste EU kontroll	10.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5345148

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Tåkebaklys
17.12		Krakerert lykteglass	Høyre baklys
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskennivå	
45.17	Instrumenter	* Feil med hanskerom åpner.	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
55.9	Ladespenning generator	* Varsler om feil med ladesystem.	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
71.3	Ratt, rattaksel, ledd	Rattakselmansjett skadet eller mangler	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre venstre nedre, Fremre høyre nedre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Tak, Støtfanger bak
86.3		Skadet:	Høyre fordør, Høyre bakdør
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Panser, Bakluke, Høyre bakskjerm
86.13		Lakkslipp/flassing	Bakluke
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
95.5	Innvendig speil	Skade på speilramme /-hus	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Vibrasjon ved brems - ble borte under prøvekjøring.	
2.24	Unormal lyd	* Klunker/nøkker ved brems i lav hastighet.	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Krakerert lykteglass	Midtre bremselys
17.30		Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys, Høyre baklys
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Bakkant motor, Turbo
33.14	Eksosanlegg	* Rustent varmedeksel/eksosdeksel under tank.	



5345148

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
37.8	Registerreim	* Står i serviceheftet at registerreim er skiftet: 23.09.2020 med kmstand: 151877.	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
58.11		* Varsler om lavt batteri.	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre foran
75.11	Støtdempere	Svetting fra støtdemper	Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør, Høyre bakdør, Høyre fordør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Tak
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.6	Taktrekk	Mindre riper/skader i taktrekk	Bak
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
98.9	Seter	* Små riper i seter bak.	
103.6	Interiør generelt	* Litt slitasje på girvelger.	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	11.11.2026



5345148

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

O
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

R
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
10 - Bremsvæsknivå
12 - Bremsørør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

✓
O
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

R
✓
✓
R
✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

✓
O
✓
R
✓
✓
O
✓
✓
O

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
41 - Differensial
42 - Drivaksler
43 - Mellomaksel

✓
✓
✓
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
52 - Lyktespyler / Visker
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
55 - Ladespenning generator
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
59 - Tilhengerkontakt
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

✓
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
R
R
✓
✓
O
✓
O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
70 - Hjulcapsler/navkopper

✓
O
R
✓
✓
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

R
✓
✓
✓



5345148

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	O
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	R
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓




5345148

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	Ikke oppgitt av produsent
6.2		Bremsekivetykkelse VF	28,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	28,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	Ikke oppgitt av produsent
6.5		Bremsekivetykkelse VB	24,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	24,30 mm
30.1	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
37.2		eller ved, måneder:	84
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	15 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
55.1	Ladespenning generator		Ikke mulig å måle uten demontering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Innvendig speil****2. Opphengs- / bærearmer
foraksel****3. Opphengs- / bærearmer
foraksel****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Refleks****8. Lys****9. Lys****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Siderute/bakrute**



13. Utvendig speil



14. Døråpning



15. Døråpning



16. Døråpning



17. Lakk / karosseri utvendig



18. Lakk / karosseri utvendig




19. Frontrute



20. Frontrute



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5345148



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Tilstand 12 volt batteri



5345148



37. Varsellamper



38. Service/ Dokum.



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Støtdempere



45. Ladespenning generator



46. Interiør generelt



47. Service/ Dokum.



5345148

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP42260	SALWA2KF4EA334515
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	Range Rover Sport 3.0 V6 24V TD (L494)
Motorkode	Km
DT306 (AJ20D6)	Ukjent

Utført med feil (31)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS anti-lock brake system VDCM	U0001	High-speed CAN bus—Function faulty.
BCM body control module	B102B B103C B103D B12E7 U201F	TRANSPONDER KEY—Function faulty. HEADLIGHT ASSEMBLY LEFT—Function faulty. HEADLIGHT ASSEMBLY RIGHT—Function faulty. SWITCH FOR GLOVE COMPARTMENT—Function faulty. EXTERNAL RECEIVER—Function faulty.
ECM Engine ECU	P0480 P0850 P2459 U0402 U0404	Radiator fan 1—Fault in electric circuit Park/Neutral position switch—Electronic input circuit faulty Trouble codes—Fault code is not documented yet. CAN bus connection to transmission ECU—Received invalid data Trouble codes—Fault code is not documented yet.
FCDIM interface module	B1D21	REMOTE SWITCH—Function faulty.
GSM gearswitch module CAN	B146A U0402	Gearbox mode switch—Function faulty. CAN bus connection to transmission ECU—Received invalid data
GWM central gateway module	B11DB B1412	BATTERY MODULE—Function faulty. Relay box—Function faulty.
HVAC electronic climate control ECU	B1034 P06A1	HEATER ELEMENT SEAT FL—Function faulty. Variable A/C compressor control—Signal too low
IPC instrument panel cluster ECU	B1A14 U0001 U2013	AIRBAG WARNING LIGHT—Function faulty. High-speed CAN bus—Function faulty. SWITCH BLOCK—Fault in electric circuit
IPMB image processing module B	U0140	CAN bus to body control module—Communication disturbed
PAS parking aid module	B1B54 U0001	Indicator lights (LED)—Function faulty. High-speed CAN bus—Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U3000	ECU—Function/electric circuit faulty
RCM safety restraint system ECU	B0020	CONTROL SIDE AIRBAG LEFT—Function faulty.
	B0028	CONTROL SIDE AIRBAG RIGHT—Function faulty.
	B00D2	AIRBAG SYSTEM FAULT LIGHT 1—Function faulty.
	U3003	Battery voltage—Voltage/current supply faulty

Utført uten feil (23)

System	Beskrivelse
Anti-theft device	RFA/KVM drive authorization module
Audio/Video	ACM audio ECU front
	DABM digital audio transmission module
	FCIM front air conditioning control element
	FCIMB interface module B
	FCIMC interface module C
	AAM audio amplifier
Comfort	CRTM ECU of articulated leg rests
	DDM driver door module
	HCM B headlamp control module B
	HCM headlamp control module
	PDM passenger door module
	RGTM tailgate module
	RLSM rear left seat module
OBD	RRSM rear right seat module
Safety	SODL/BMCML module, lateral object detection left
	SODR/BMCMR side object detection module right
Steering	PSCM power steering ECU
	SASM steering angle sensor ECU
Suspension	ATCM adaptive suspension control ECU
	CHCM chassis control module
Transmission	Transmission ECU