



4644485

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.06.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	408516		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	cm ³
Modell	i3	Motoreffekt	125 kW
Type	0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL60870	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WBY1Z21010V305206	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	112021	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	26.02.2015



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4644485

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.8	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er skadet 2 stk	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
75.4	Støtdempere	Defekt støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Foran
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre bakdør, Venstre bakdør
96.2		Løst dørtrekk	Høyre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Midten bak, Høyre foran
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* Bilfabrikanten oppgir ikke minstemål på bremseskiver bak.	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - synlige riper	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre fordør, Venstre bakdør



4644485

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/lakkskader: høyre forskjerm, støtfanger foran og bak.	
91.4	Dashbord / midtkonsoll	Liten skade:	Dashbord
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Bakluke/-dør

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 16 °C
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei
Frist for neste EU kontroll 01.11.2025



4644485

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer R

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett O

Hjul, dekk, felg

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere R

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4644485

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4644485

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	18,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	19,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	19,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,20 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,20 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-44 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	17 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,40 mm
67.2		Mønsterdybde	4,40 mm
67.3		Mønsterdybde	5,40 mm
67.4		Mønsterdybde	6,40 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4644485



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



4644485

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



13. jun. 2024

Køretøj: BMW i3 I01
Motorkode: IB1 P25B
Produktionsår: 13-17
Kilometerstand: 193500 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EL60870
VIN: WBY1Z21010V305206 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 13. jun. 2024 14:17:01

Fejlkode

Motor	EDME Elektrisk digital motorelektronik	17 Fejl
--------------	---	----------------

Fejlkode: DTC 21E707
Højspændingsbatteri-ladestyring
Eldriftsbatteri-moduler dybdeafloadede.

Fejlkode: DTC 21E705
Højspændingsbatteri-ladestyring
Cyklisk genoplading forkert.

Fejlkode: DTC 21E96F
Styreenhed for elektrisk drivmotor
Etablering af køreberedskab forkert.

Fejlkode: DTC CD8C24
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC CD8C29
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC CD8C31
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 21E79A
Servomotor kølerjalousi foroven
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC CD9479
CAN-bus/forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Faktisk bremsemoment/parametreringsstatus nødbremseassistent" mangler.

Fejlkode: DTC CD9405

CAN-bus-forbindelse til elektromaskine-elektronik
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: DTC CD944B
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Faktisk hjulhastighed" mangler.

Fejlkode: DTC CD945F
CAN-bus-forbindelse til elektromaskine-elektronik
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: DTC CD9454
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Drivlinjeanmodning sum energigenvinding" mangler.

Fejlkode: DTC CD9486
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Hjulmomentanmodning drivlinje" mangler.

Fejlkode: DTC CD9461
CAN-bus-forbindelse til elektromaskine-elektronik
CAN-meddelelse "Frigivelse af drejningsmoment driftsstrategi".

Fejlkode: DTC CD9424
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
CAN-meddelelse "Status højspændingsbatteri-enhed 1" mangler.

Fejlkode: DTC CD9442
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
CAN-meddelelse status driftstype "Hybriddrift 2" mangler.

Fejlkode: DTC CD944D
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Kørehastighed" mangler.

Motor	EME Styreenhed til eldrivmotor	10 Fejl
--------------	---------------------------------------	----------------

Fejlkode: DTC 222D81
Elektrisk bremsevakuumpumpe
Sikkerhedsfrakobling pga. for høj spænding

Fejlkode: DTC 222A63
Styreenhed for elektrisk drivmotor
Intern fejl.

Fejlkode: DTC 22281C
Højspændingssystem
Højspændingssystem ikke startet trods anmodning.

Fejlkode: DTC 222B21
Styreenhed for elektrisk drivmotor
Intern fejl.

Fejlkode: DTC 22275A
Elektromaskine-elektronik
Intern fejl: Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Fejlkode: DTC 222C0B
Styreenhed for elektrisk drivmotor
Intern fejl.

Fejlkode: DTC 22223D
Jævnstrømsomformer
Intern fejl.

Fejlkode: DTC 222870
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
Signal "Faktisk temperatur varmeveksler højspændingsbatteri" ugyldigt.

Fejlkode: DTC 222A0C
Styreenhed for elektrisk drivmotor
Intern fejl.

Fejlkode: DTC 222224
Jævnstrømsomformer
Intern fejl.

Motor	KLE Komfortopladningselektronik	7 Fejl
--------------	--	---------------

Fejlkode: DTC 21E606

Fejlkode: DTC 21E60C

Fejlkode: DTC CE5402
CAN-bus/forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC CE5403
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
Signal "Faktisk temperatur varmeveksler højspændingsbatteri" ugyldigt.

Fejlkode: DTC 21E687

Fejlkode: DTC CE5406
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
CAN-meddelelse "Data batteripakke 1" mangler.

Fejlkode: DTC 21E633

Motor	LIM Opladningsinterfacemodul	3 Fejl
--------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 805529
Jævnstrømsladning
Der er registreret uventet højspænding på positivt ladepunkt.

Fejlkode: DTC 80552B
Ladestik/ladedæksel
Status ikke plausibel.

Fejlkode: DTC CE1406
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Kørehastighed" mangler.

Motor	SME Hukommelsesstyringselektronik	6 Fejl
--------------	--	---------------

Fejlkode: DTC 21F0CC
Styreenhed til højspændingsbatteri
Spændingsforsyning lav.

Fejlkode: DTC 21F0EE
Celle eldriftsbatterimodul 12
Temperaturmåling: Afbrydelse i strømkredsen.

Fejlkode: DTC 21F13D
Kontaktorer højspændingsbatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 21F141
Forkoblingsrelæ eldriftsbatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 21F1FA
Celleovervågningsstyreenhed
Tildeling mislykket.

Fejlkode: DTC 21F230
Eldriftsbatteri-enhed
Højspændingsanlæg frakoblet pga. et ikke-tilladt spændingssignal på klemme 30C.

ABS	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	2 Fejl
------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 480964
ABS/ESP styreenhed
Spændingsforsyning for lav.

Fejlkode: DTC D35936
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-signal "Dato/klokkeslæt" ugyldigt.

Airbag	ACSM Airbagstyreenhed	1 Fejl
---------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 930AA1
Spændingsforsyning
Spændingsforsyning lav.

Klimaanlæg	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	11 Fejl
-------------------	---------------------------------------	----------------

Fejlkode: DTC 8011C1
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 80120D
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 801219
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC E7143C
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
CAN-meddelelse "Status højspændingsbatteri-enhed 1" mangler.

Fejlkode: DTC 801251
klimakompressor
Sikkerhedsfrakobling pga. forkert opstartsfasen

Fejlkode: DTC 801253
klimakompressor
Afbrydelse pga. ugunstige systemforhold

Fejlkode: DTC 801285
Kølemiddel-ekspansionsventil varmepumpekredsløb 1
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 801120
Kølemiddel-ekspansionsventil varmepumpekredsløb 1
Statusinformation ikke plausibel.

Fejlkode: DTC 801121
Kølemiddel-ekspansionsventil varmepumpekredsløb 2
Statusinformation ikke plausibel.

Fejlkode: DTC 80128E
Spærreventil varmepumpekredsløb 3
Funktionskontrol

Fejlkode: DTC 80128F
Spærreventil varmepumpekredsløb 4
Funktionskontrol

Komfort

KOMBI Kombiinstrument

9 Fejl

Fejlkode: DTC E11474
CAN-bus/forbindelse til styreenhed til ESP/elektromekanisk parkeringsbremse
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC E1150E
CAN-bus/forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC B7F685
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC B7F667
Kombiinstrument
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC B7F668
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC E114DA
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC B7F6C3
Check Control-meddelelse
Display ukorrekt.

Fejlkode: DTC E114EF
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
CAN-meddelelse "Data batteripakke 1" mangler.

Fejlkode: DTC E1150F

CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
Meddelelse "Data eldriftsbatteri 2" mangler/forkert.

Komfort

BDC Karosseristyreenhed

16 Fejl

Fejlkode: DTC 030018
Rudehejs servomotor for, førerside
Overspænding registreret.

Fejlkode: DTC 030020
Rudehejs servomotor for, førerside
Initialisering fejl.

Fejlkode: DTC 030098
Rudehejsservomotor passagerside for
Over-/underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 804011
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 80402F
Fejlkode
Fejlkode endnu ikke dokumenteret.

Fejlkode: DTC 804080
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8040B7
Fejlkode
Fejlkode endnu ikke dokumenteret.

Fejlkode: DTC 8040B9
Fejlkode
Fejlkode endnu ikke dokumenteret.

Fejlkode: DTC 8040BB
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8040BD
Klemme 30F
Reset/frakobling udført.

Fejlkode: DTC 8041AB
Batteri-afladningssikring
Slukning af positionslys

Fejlkode: DTC 8041B2
Batteriovervågning
Startevnegrænse nået.

Fejlkode: DTC 804261
Udvendt sidespejl
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 80444D
Indvendig spejlenhed
Spænding for lav.

Fejlkode: DTC 804911
Varmeelement for sædeflade førerside
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: DTC D916C3
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Komfort	SAS Styreenhed for specialudstyr	ikke tilgængelig
Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	0 Fejl
Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	3 Fejl

Fejlkode: DTC E2D402
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC E2EC08
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kilometerstandsignal mangler/indeholder fejl.

Fejlkode: DTC 801405
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Komfort	KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer	ikke tilgængelig
Komfort	FLE-L Forlyselektronik i venstre side	1 Fejl

Fejlkode: DTC 8059BD
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Komfort	FLE-R Forlyselektronik i højre side	1 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: DTC 805B37
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Komfort	PMA Parkeringshjælp	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: DTC D41590
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Signal "relativ tid" mangler/forkert.

Komfort	VSG Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	TRSV 360-graders kamera	ikke tilgængelig
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	ikke tilgængelig

Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	2 Fejl
------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 802696
Fejlkode
Fejlkode endnu ikke dokumenteret.

Fejlkode: DTC E0942D
CAN-bus-forbindelse med ladestyring højspændingsbatteri
CAN-meddelelse "Status ladestik drivlinje-CAN-bus" mangler.

Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	1 Fejl
-----------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 4823FC
Servostyring
Servostyring reduceret pga. overspænding.

Audio/Video	TCB Telematikstyreenhed	0 Fejl
--------------------	--------------------------------	---------------

Audio/Video	HU-H Brugerflade	3 Fejl
--------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: DTC B7F86B
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC B7F8C9
Infotainmentdisplay
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC B7F8D5
Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.