



5378256

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.04.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 483086

Kontaktperson
Navn Auksjonen.no As
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Ford
Modell Transit
Type FCC
Registreringsnr. FT57764
Understellsnr. WF0YXXTTGYHB54030
Km.stand. 177709
Farge Grå
Karosseritype Integrert førerhus

Motorstørrelse 1995 cm³
Motoreffekt 96 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 315
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2017
Registrert første gang 27.06.2017
Frist for neste EU kontroll 14.02.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5378256

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt pga ingen servovirkning.	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.8	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran, Høyre foran
8.6	Parkeringsbrems	For stor dødgang	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på - Ladesystem/12V system og Antispinn - feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
32.11		Skade / tæring på radiatorregister	
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Venstre ytre foran
47.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Venstre fordør
65.7	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Høyre bak, Venstre bak
65.9		Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
73.1	Styrestag/ledd	Defekt gummimansjett:	Venstre ytre foran
74.1	Styreservo	For lavt oljenivå	
74.5		Ingen servovirkning	
74.7		Skade på slange til servo	
75.7	Støtdempere	Feil på øvre innfesting:	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre
78.7		* Mansjett til venstre bærekule - skadet	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode: Skift	
81.4		Sprekk i frontrute: Reparasjonsmetode: Skift	
83.10	Dør-/panseråpner	Slitt dørhengsel:	Bakluke/-dør
83.11		Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran



5378256

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakskjerm, Høyre fordør, Tak, Panser, Høyre bakdør
86.11		Steinsprut/lakksår	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Panser, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Venstre fordør
86.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Høyre bakskjerm, Høyre bakdør
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran
88.11		* Høyre skvettlapp foran - mangler	
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre skyvedør, Bakluke/-dør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten foran, Høyre foran, Venstre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
100.1	Gulvmatter/-teppe	Gulvmatte skadet eller mangler:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Høyre bakdør, Panser, Høyre fordør, Høyre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Venstre fordør, Tak, Venstre bakskjerm, Bakluke, Venstre forskjerm, Høyre sidekanal
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet



5378256

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.24		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre fordør, Høyre sidekanal, Venstre fordør, Tak, Bakluke, Panser
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Høyre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør
97.7		Rust:	Venstre fordør
98.9	Seter	* Venstre setetrekk - slitt/løst.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	15.02.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



5378256

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

✓
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
9 - Bremsevirkning
10 - Bremsevæsknivå
11 - Bremsevæskens kokepunkt
12 - Bremserør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Bremsepedal
16 - Lasteavhengig reduksjonsventil

✓
R
R
✓
✓
O
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

✓
✓
✓
R
✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

✓
O
✓
R
✓
R
✓
✓
✓
✓
✓

Drivverk

- 38 - Clutch
39 - Girkasse (manuell)
41 - Differensial
42 - Drivaksler

✓
|
✓
R

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
59 - Tilhengerkontakt
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

✓
✓
✓
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓
|
|
✓
O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg

R
R

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
70 - Hjulboksler/navkopper

✓
✓
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
R
R



5378256

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	R
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	R
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5378256

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	450,00
9.4		Bremsevirkning, HB	420,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,10 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,40 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	3,90 mm
67.4		Mønsterdybde	3,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg**1. Dørtrekk****2. Dørtrekk****3. Dør-/panseråpner****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**



13. Felg



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5378256



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5378256



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



5378256

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



3. apr. 2025

Køretøj: Ford Transit Connect 1.5 TDCi
Motorkode: XWGA
Produktionsår: 15-16
Kilometerstand: 177709 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: FT57767
VIN: WF0YXXTTGYHB54030 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. apr. 2025 14:45:27

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	5 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: P008A
Brændstoflavtryksføler
Brændstoftryk for lavt.

Fejlkode: P126B
Indsprøjtningssyde 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P126D
Indsprøjtningssyde 4
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P126B
Indsprøjtningssyde 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U012D
CAN-forbindelse fra generatorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

bremsesystem	ABS CAN	2 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: U0423
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0126
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor
Kommunikation forstyrret.

bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	1 Fejl

Fejlkode: U0140
CAN-bus/forbindelse til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Førerassistentsystem	Afstandsadvarelssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	1 Fejl

Fejlkode: U3000
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	7 Fejl
----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1D00
Nærlys venstre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U3006
styreenhed
Indgangsstrømkreds A med fejl.

Fejlkode: U3007
styreenhed
Indgangsstrømkreds B med fejl.

Fejlkode: U3013
styreenhed
Indgangsstrømkreds C defekt.

Fejlkode: U3014
styreenhed
Indgangsstrømkreds D defekt.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: B10F4
Positionslys foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B143A
Airbagsystem
Kollision registreret.

Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	2 Fejl

Fejlkode: U0428
Kommunikation med ratvinkel giver
Signal med fejl.

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Komfort	SCCM ratstammemodul	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U0415
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	1 Fejl

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl