

Merke	Ford	Antall nøkler		Bruktimportert	Nei
Modell	Mondeo	Antirustgaranti		Registerreim skiftet, dato	
Variant	Ghia X	Motor, syl volum	2.0	Registerreim skiftet, km	
Drivhjul	Forhjulsdrift	Motor, effekt	115 hk	Siste service	
Girtype	Manuell	Drivstoff	Diesel	Pkk utført	
Kjennemerke	DN11019	Trimmet/chiptunet		Servicehefte/servicer fulgt	
Underst.nr	WF0GXXGBBG8L41527			Vognmappe m/instr. bok	
Km	30.800	Bekreftet km		Tidl. større skade	
Årsmodell	2009	Koll.puter utkoblet		Tidl. annen enn normal bruk	
Reg. første gang	16.10.2008	<b>Heftelser</b>	Nei	Rapportdato	13.04.2010

## TEKNISK VURDERING - Trafikk og sikkerhet:

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
<b>Normal iht alder og kjørelengde</b>	Sjekkpunkt/merknader	Sjekkpunkt/merknader

## UTVENDIG VURDERING - Eksteriør og utvendig lys:

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
<b>Normal iht alder og kjørelengde</b>	Sjekkpunkt/merknader	Sjekkpunkt/merknader


## INNSENDIG VURDERING - Interiør og instrumenter:

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
<b>Normal iht alder og kjørelengde</b>	Sjekkpunkt/merknader	Sjekkpunkt/merknader

### Generell beskrivelse/kommentar:

### Skadetegning:

- Skader
- V./ S./
  - △ = Ripe
  - = Bulk
  - × = Steinsprut
  - = Skade
  - Sommerdekk(S)
  - Vinterdekk(V)



Dato	Signatur selger
Dato	Signatur kunde

## Kontrollpunkter som ligger til grunn for tilstandsrapporten

**Merk:** Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

### Kriteria for vurdering:

*Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.*

### Samlet vurdering, teknisk, utvendig og innvendig:

*Angis med følgende bedømminger: "Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde", "Normal iht alder og kjørelengde", "mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde".*

### Bedømming, beskrivelse av grunnlag for merknader (A, B, C, D):

*A: Nytt/byttet B: Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. C: Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. D: Defekt.*

### Trafikksikkerhet og miljø:

*Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstiller kjøretøyforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent).*

## KONTROLLPUNKTER

*(Kontrollerte punkter kan avvike avhengig av bilens utstyr)*

### Trafikk og sikkerhet:

#### Motor og miljø

Avgass  
Avlesning av feilkoder  
Batteri  
Tenningsanlegg  
Drivstoffanlegg  
Dynamo/lading  
Eksosanlegg  
Elektroniske systemer  
Kjølesystem/vannpumpe  
Lekkasjer (forurensing)  
Motorfester/demper  
Oljeforbruk/Røykutvikling  
Service  
Start/arbeidslyd  
Støy  
Trekraft  
Turbo/ladeluftkjøler/kompressor  
Dieselpumpe/dyser/gløding

#### Gir/drivlinje

Girkassefunksjon  
Differensial funksjon  
Clutch/kobling  
System for stabilitet (ESP)

#### Hjuloppheng/styring

Retningstabilitet/selvoppretting  
Ratt/styringsmekanisme  
Hjullager  
Fjærer/luftbelger  
Ledd  
Stabilisatorstag

#### Bremser

Bremsefunksjon/ABS  
Pedal/vandring  
Parkeringsbrems betjening  
Bremsekraftforsterker  
Lasteavhengig ventil  
Bremsebelegg  
Tromler/skiver  
Rør/slanger  
Lekkasjer

#### Eksteriør og utvendig lys:

##### Eksteriør

Lakk  
Antirustbehandling/under bil  
Panser  
Kanaler  
Dører/bakluke  
Låser/tyverisikring  
Skjermer  
Støtfanger/grill  
Sensorer/parkeringssensor  
Tak/takluke/panoramatak  
Cabriolet/hardtop  
Speil  
Elektronisk forbindelse til tilhenger  
Rust  
Frontvindu/vinduer  
Vinduspussere/-spyler/lyktespyler  
Dekk/reservehjul  
Felger/hjulmuttere/bolter  
Avtagbar tilhengerkule

#### Utvendig lys

Lysfunksjon foran  
Lysfunksjon bak  
Markeringslys  
Retningslys  
Nødsignallys  
Parkeringslys  
Refleks  
Andre lys

#### Interiør og instrumenter:

Dashbord  
Instrumenter og brytere  
Midtkonsoll/midtarmlene  
Dørtrekk  
Seter  
Taktrekk  
Tepper/bekledning  
Bagasjeromskjuler  
Vindusheiser  
Bilbelte  
Airbager  
Varme/AC/klimaanelegg  
Signalhorn/lydsignal  
Radio/CD/audio/Ipod/USB  
DVD-spiller/-skjermer  
Navigasjon  
Refleksvest  
Varseltrekant