



5323990

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
13.03.2025



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	477433		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Ford	<b>Motorstørrelse</b>	1499 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Transit Connect	<b>Motoreffekt</b>	88 kW
<b>Type</b>	PU2	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	LY83090	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WF0SXXWPGSJL40476	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	135589	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2018
<b>Karosseritype</b>	Integrert førerhus	<b>Registrert første gang</b>	28.03.2018
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	24.07.2026



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5323990

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.9	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.7		Aktivert serviceindikator	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre tåkelys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
40.2	Girkasse (automatisk)	Ulyd i girkasse	
40.15		* Kraftig ulyd når girkassa girer	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakskjerm
88.11	Underside	* Mye rustangrep	
94.1	Solskjerm	Løs solskjerm:	Venstre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	Panser, Tak
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
18.02.2022	75224
26.03.2021	52229
27.04.2020	33341
23.08.2019	23007

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	0 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Isete
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	25.07.2026



5323990

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys R
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann R

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) R
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett ✓
- 68 - Hjullager ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



5323990

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	R
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5323990

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	160,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,30 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5323990




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



5323990



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt





5323990

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



13. mar. 2025

Køretøj: Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi  
Motorkode: XWGA  
Produktionsår: 15-18  
Kilometerstand: 135090 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: LY83090  
VIN: WF0SXXWPGSJL40476 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 13. mar. 2025 08:13:38

---

Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Motor PCM Diesel-TDCI** **2 Fejl**

Fejlkode: U201A  
styreenhed  
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: P068A  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

**bremsesystem** **ABS CAN** **3 Fejl**

Fejlkode: C0051  
Ratvinkelføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0037  
Hjulføler BV  
Signal/funktion med fejl.

Fejlkode: C003A  
Hjulføler BH  
Signal/funktion med fejl.

**bremsesystem** **Ratvinkelgiver SASM CAN** **0 Fejl**

**Passiv sikkerhed** **RCM airbag CAN-bus** **3 Fejl**

Fejlkode: U3003  
Batterispænding

Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U2300  
System  
Konfiguration ukorrekt.

<b>Termostyring</b>	<b>Tilskudsvarme CAN</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Klimaanlæg HVAC OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Afstandsadvarselssystem FDSM CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Billedbehandlingsmodul (A)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Billedbehandlingsmodul (B)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringsensor PAM CAN</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Registreringsmodul for sideforhindring venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Registreringsmodul for sideforhindring højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-modul A CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>IPC kombiinstrument CAN</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: U0073  
Køretøjs-kommunikations-bus A  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U0159  
CAN-bus/forbindelse til parkeringshjælp  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0100  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U0121  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U0401  
CAN-forbindelse med motorstyreenhed  
Modtaget ugyldige data.

<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed BCMii CAN</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: U1007  
CAN-kommunikation med batteriovervågningssensor  
ingen kommunikation

<b>Komfort</b>	<b>Førerdersmodul CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdersmodul CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængermodul TRM CAN</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Belysning HCM CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SCCM ratstammemodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Telematik CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Hast. reguleringsanl.CCMii CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Powershift-gearkasse CAN</b>	<b>3 Fejl</b>

Fejlkode: U3003  
Batterispænding  
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U0126  
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor  
Kommunikation forstyrret.

<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. styring CAN</b>	<b>2 Fejl</b>
-----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U0415  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U3003  
Batterispænding  
Spændings-/strømforsyning med fejl.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>GPS-modul CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>ACM audiomodul CAN</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: B1D55  
Antennekreds 2  
Strømkreds med fejl.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Infotainmentstyreenhed tilbehør-</b>	<b>2 Fejl</b>
---------------------------	---	---------------

## **interfacemodul CAN-bus**

Fejlkode: U0415  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U3003  
Batterispænding  
Spændings-/strømforsyning med fejl.

**Infotainmentsystem**

**RTM radio CAN-bus**

**ikke tilgængelig**