

# Tilstandsrapport

Merke, Modell, Type <b>BMW, 5-serie,</b>		Kj.merke <b>11031</b>	1. gang reg. <b>05.10.2007</b>	Siste reg.	Årsmodell <b>2008</b>	Sist godkjent PKK dato / km
Understellsnr.	Kjøretøygr. <b>101</b>	Motorvolum	Motorytelse <b>177 HK</b>	Drivstoff <b>2-Diesel</b>	Girtype <b>Manuell</b>	Siste service dato / km <b>16.03.2011   62465</b>
Chassis <b>Sedan</b>		Km. stand <b>62580</b>	Vekt <b>1510</b>	Nyttelast <b>500</b>	Tilhengervekt m/u brems	Reg.rem skiftet dato / km
Antall dører <b>4</b>	Antall seter <b>5</b>	Korr. km.st.	Tidl. brukt som	Variant <b>520d</b>	Driftsaksler	Garanti dato / km <b>0000-00-00   0</b>
Basisfarge <b>Carbonsort</b>	Farge <b>Metallic</b>	Interiørfarge <b>Sort delskinn</b>		Airbag utk. iflg. Antirustgar.	<b>N</b> <b>N</b>	Instruksjonsbok: <b>J</b> Servicehefte: <b>J</b>
Annet:				Brukt-importert: <b>Bilbutikk1 AS</b>	<b>Ja</b>	Tidligere større skade: <b>Nei</b>

Bedømningsverdier: 0=I orden/Nytt, 1=God funksjon, 2=Usikker/noe svak funksjon, 3=Dårlig/Defekt

## Miljø/Sikkerhet (PKK)

0	0	Identitet
1.1	0	Bremseanlegg
1.2	0	Bremsevirkning
2	0	Styring
3	0	Sikt
4	0	Lys og elektrisk anlegg
5	0	Aksler/hjuloppheng/fjærer/
6	0	Karosseri
7	0	Annet utstyr
8	0	Miljø/avgass
9	0	Forevisning trafikkstasjon

## Utseende

11.1	Karosseri
11.2	Lakk
11.3	Skjermer
11.4	Dører
11.5	Forkromning
11.6	Merker etter utstyr
11.7	Seter/taktrekk/
11.8	Jekk og verktøy
11.9	Klargjøring

## Utstyr

12.10	Multimedia
12.11	Komfort
12.12	Sikkerhet
12.13	Sport
12.14	Utseende
12.15	Diverse

## Funksjon

10.1	Starter/dynamo
10.2	Batteri
10.3	Motor
10.4	Varmeanlegg
10.5	Clutch
10.6	Gear
10.7	Kardang
10.11	Service

## Dekk

Sommerdekk			
VF <b>bra</b>	HF <b>bra</b>	VB <b>bra</b>	HB <b>bra</b>
Vinterdekk			
VF	HF	VB	HB

## Utfyllende beskrivelse av merknader:

## Anmerking / helhetsinntrykk:

**Hel og pen bil.**

Selgers underskrift

Kjøpers underskrift