

Tilstandsrapport

Merke, Modell, Type BMW, 5-serie, 525xDrive		Kj.merke II00089	1.g. reg. Norge 08.08.2008	Siste reg.	Årsmodell 2008	Sist godkjent PKK dato / km
Understellsnr.	Kjøretøygr. 101	Motorvolum 2993	Motorytelse 197 HK	Drivstoff 2-Diesel	Girtype Automat	Siste service dato / km
Chassis Stasjonsvogn		Km. stand 79250	Vekt 1740	Nyttelast 500	Tilhengervekt m/u brems	Reg.rem skiftet dato / km
Antall dører 5	Antall seter 5	Korr. km.st.	Tidl. brukt som	Variant	Driftsaksler	Garanti dato / km 0000-00-00
Basisfarge Platingrå	Farge Metallic	Interiørfarge Sort skinn		Airbag utk. iflg. Antirustgar.	N N	Instruksjonsbok: J Servicehefte: J
Annet:				Brukt-importert: Bilbutikk1 AS	Ja	Tidligere større skade:

Bedømningsverdier: 0=I orden/Nytt, 1=God funksjon, 2=Usikker/noe svak funksjon, 3=Dårlig/Defekt

Miljø/Sikkerhet (PKK)

0	0	Identitet
1.1	0	Bremseanlegg
1.2	0	Bremsevirkning
2	0	Styring
3	0	Sikt
4	0	Lys og elektrisk anlegg
5	0	Aksler/hjuloppheng/fjærer/
6	0	Karosseri
7	0	Annet utstyr
8	0	Miljø/avgass
9	0	Forevisning trafikkstasjon

Utseende

11.1	Karosseri
11.2	Lakk
11.3	Skjermer
11.4	Dører
11.5	Forkromning
11.6	Merker etter utstyr
11.7	Seter/taktrekk/
11.8	Jekk og verktøy
11.9	Klargjøring

Utstyr

12.10	Multimedia
12.11	Komfort
12.12	Sikkerhet
12.13	Sport
12.14	Utseende
12.15	Diverse

Funksjon

10.1	Starter/dynamo
10.2	Batteri
10.3	Motor
10.4	Varmeanlegg
10.5	Clutch
10.6	Gear
10.7	Kardang
10.11	Service

Dekk

Sommerdekk			
VF bra	HF bra	VB bra	HB bra
Vinterdekk Piggfritt			
VF nytt	HF nytt	VB nytt	HB nytt

Utfyllende beskrivelse av merknader:

Anmerking / helhetsinntrykk:

Hel og pen bil.

Selgers underskrift

Kjøpers underskrift