

Einar Kåsastul Rønningen's bu
Adv. Ingeborg Fogt Bergby
Postboks 146
3672 NOTODDEN

VEDTAK

Målepunktadresse	Anleggsnr.	Rapportnr:	Utskriftsdato
Røyrhellevegen 482 3840 SELJORD	2012602000.001	38321	16.04.2015
Bueiningsnr:	Inspektør	Dato for kontroll:	Kontrolltype
Målerplassering:	Tor Ivar Berge	19.03.2015	Inspeksjon/Periodisk
Strømmåler: DZG6788215			

Rapport fra tilsyn utført 19.03.2015, Røyrhellevegen 482 .

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eitilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Vest-Telemark Kraftlag AS sitt forsyningsnett. Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eitilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL.)

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 15.07.2015, jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9. DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll.

Vi har ikke mottatt merknader fra Dem innen Forhåndsvarselets frist, og de påviste feil/mangler er pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør. Rapporten skal signeres og stemples av elektroinstallatøren før den returneres til oss for godkjenning.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen



Tor Ivar Berge
Tilsynsingeniør
Vest-Telemark Kraftlag AS

Målepunktadresse	Anleggsnr.	Rapportnr:	Utskriftsdato
Røyrhellevegen 482 3840 SELJORD	2012602000.001	38321	16.04.2015
Bueiningsnr:	Inspektør	Dato for kontroll:	Kontrolltype
Målerplassering:	Tor Ivar Berge	19.03.2015	Inspeksjon/Periodisk
Strømmåler: DZG6788215			

Påviste feil må rettes av installatør

1. Utstyr/vern/brytarar var ikkje godt nok merkt for sikker bruk Jf. FEL § 32
Kortslutningsvern på loft må merkes "Kun for sakkynndig betjening"
2. Sikringer/vern var ikkje tilpassa straumføringsevna til leiaren Jf. FEL § 23
Det må dokumenteres at kabel fra kortslutningsvern til sikringssskap er tilpassa gjennomsluppet energi på anlegget.
3. Utstyr/anleggsdel mangla jordsamband Jf. FEL § 21
Det ser ut til at anlegget mangler hovedjordforbindelse. Hovedjord i dag er tilkobla vannrør.
4. Eigar/brukar har ikkje vist aktsemd ved tilkobling og bruk av elektrisk utstyr for å unngå fare for liv og eigedom Jf. FEL § 9
Det ser ut til at en del av installasjonsarbeidet er utført av "ikke elektriker". Anlegget (koblingsbokser, stikkontakter, brytere osv) må gåes gjennom av registrert elektroentreprenør.
5. Merkinga var ikkje i samsvar med sikringskursar/vern Jf. FEL § 32
Det er satt inn 2 nye automatsikringer med integrert jordfeilbryter. Begge kursene er merket som kurs 2, komfyr. Det er kun en av kursene som går til komfyr. den andre kursen mangler merking.
6. Sikringer/vern var ikkje tilpassa straumføringsevna til leiaren Jf. FEL § 23
Automatsikring merka som kurs 2 (komfyr) har merkestrøm 25 A. Kabel til til komfyr er 4 mm2.

Bakgrunnen for kontrollen var melding om manipulering av strømmåler.
Dette ble rettet ved kontrollen.

RETTING ER UTFØRT AV:

Dato Underskrift montør

Det lokale elektrisitetstilsynet

16/4.15 

Dato for underskrift

Dato Stempel/underskrift installatør

Postadresse
Vest-Telemark Kraftlag AS
Høydalsvegen
3891 HØYDALSMO

Internett
www.vtk.no
Epost
dle@vtk.no

Telefon
35075700