

# Tilstandsrapport

Side 1 av 2



Merke	Toyota	Antall nøkler	0	Bruktimportert	Nei
Modell	Yaris	Antirustgaranti	Nei	Registerrem skiftet, dato	
Variant	1,5 Hybrid Active	Motor, syl volum	1,5 l	Registerrem skiftet, km	0
Drivhjul	Forhjulsdrift	Motor, effekt	99Hk	Siste service	
Girtype	Automat	Drivstoff:	Bensin	PKK utført	Nei
Kjennemerke	YA65296	Trimmet/chiptunet	Nei	Servicehefte/ servicer fulgt	Nei
Underst. Nr	VNKKD3D320A042450			Vognmappe m/instruksjonsbok	Nei
Kilometerstand	44000	Bekreftet km	Nei	Tidligere større skade	Nei
Årsmodell	2013	Koll. puter utkoblet	Nei	Tidligere annet enn normal bruk	
Reg. første gang	18.05.2013	Heftelser	Nei	Rapportdato	24.06.2016

## TEKNISK VURDERING - Trafikk og sikkerhet:

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
Normal iht alder og kjørelengde.		

## UTVENDIG VURDERING - Eksteriør og utvendig lys:


Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
Normal iht alder og kjørelengde.		

## INNVEDIG VURDERING - Interiør og instrumenter:

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
Normal iht alder og kjørelengde.		

## Generell beskrivelse/kommentar

Dato	Signatur selger
Dato	Signatur kunde



Toyota Sulland Lillehammer AS

## Kontrollpunkter som ligger til grunn for tilstandsrapporten.

**Merk: Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.**

### Kriteria for vurdering:

Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

### Samlet vurdering, teknisk, utvendig og innvendig:

Angis med følgende bedømminger: "Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde", "Normalt iht alder og kjørelengde", "Mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde".

### Bedømming, beskrivelse av grunnlag for merknader (A,B,C,D):

A: Nytt/Byttet. B: Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. C: Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. D: Defekt.

### Trafikksikkerhet og miljø:

Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstillt kjøretøysforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent).

## KONTROLLPUNKTER

(Kontrollerte punkter kan avvike, avhengig av bilens utstyr)

<p><b>Trafikk og sikkerhet</b></p> <p><b>Motor og miljø</b></p> <p>Avgass</p> <p>Avlesning av feilkoder</p> <p>Batteri</p> <p>Tenningsanlegg</p> <p>Drivstoffanlegg</p> <p>Dynamo/lading</p> <p>Eksosanlegg</p> <p>Elektroniske systemer</p> <p>Kjølesystem/vannpumpe</p> <p>Lekkasjer (forurensning)</p> <p>Motorfester/demper</p> <p>Oljeforbruk/røykutvikling</p> <p>Service</p> <p>Start/arbeidslyd</p> <p>Støy</p> <p>Trekraft</p> <p>Turbo/Ladeluftkjøler/kompressor</p> <p>Dieselpumpe/dyser/gløding</p> <p><b>Gir og drivlinje</b></p> <p>Girkassefunksjon</p> <p>Differensial funksjon</p> <p>Clutch/Kobling</p> <p>System for stabilitet (ESP)</p> <p><b>Hjuloppheng og styring</b></p> <p>Retningsstabilitet/selvoppretting</p> <p>Ratt/styringsmekanisme</p> <p>Hjullager</p> <p>Fjærer/luftbelger</p> <p>Ledd</p> <p>Stabilisatorstag</p>	<p><b>Bremser</b></p> <p>Bremsefunksjon/ABS</p> <p>Pedal/vandring</p> <p>Parkeringsbrems betjening</p> <p>Bremsekraftforsterker</p> <p>Lasteavhengig ventil</p> <p>Bremsebelegg</p> <p>Tromler/Skiver</p> <p>Rør/slanger</p> <p>Lekkasjer</p> <p><b>Eksteriør og utvendig lys</b></p> <p><b>Eksteriør</b></p> <p>Lakk</p> <p>Antirustbehandling/under bil</p> <p>Panser</p> <p>Kanaler</p> <p>Dører/bakluke</p> <p>Låser/tyverisikring</p> <p>Skjermer</p> <p>Støtfanger/grill</p> <p>Sensorer/parkeringsensor</p> <p>Tak/takluke/panoramatak</p> <p>Cabriolet/hardtop</p> <p>Speil</p> <p>Elektronisk forbindelse til tilhenger</p> <p>Rust</p> <p>Frontvindu/vinduer</p> <p>Vinduspussere/-spylers/lyktespyler</p> <p>Dekk/reservehjul</p> <p>Felger/muttere/bolter</p> <p>Avtagbar tilhengerkule</p>	<p><b>Utvendig lys</b></p> <p>Lysfunksjon foran</p> <p>Lysfunksjon bak</p> <p>Markeringslys</p> <p>Retningslys</p> <p>Nødsignallys</p> <p>Parkeringslys</p> <p>Refleks</p> <p>Andre lys</p> <p><b>Interiør og instrumenter</b></p> <p>Dashbord</p> <p>Instrumenter og brytere</p> <p>Midtkonsoll/midtarmlene</p> <p>Dørtrekk</p> <p>Seter</p> <p>Taktrekk</p> <p>Tepper/bekledning</p> <p>Baggasjeromsskjuler</p> <p>Vindusheiser</p> <p>Bilbelte</p> <p>Airbager</p> <p>Varme/AC/klimaanlegg</p> <p>Signalhorn/lydsignal</p> <p>Radio/CD/audio/iPod/USB</p> <p>DVD spiller/skjermer</p> <p>Navigasjon</p> <p>Refleksvest</p> <p>Varseltrekant</p> <p>Skillevegg varerom</p>
--	---	--