

Tilstandsrapport

Side 1 av 2



FORBRUKERRÅDET



Merke	Hyundai	Antall nøkler	2	Bruktimportert	Nei
Modell	ix20	Antirustgaranti	Ja	Registerrem skiftet, dato	
Variante	1,4 CRDi 90 hk	Motor, syl volum	1,4 l	Registerrem skiftet, km	0
Drivhjul	Forhjulsdrift	Motor, effekt	90Hk	Siste service	28.04.2015
Girtype	Manuell	Drivstoff:	Diesel	PKK utført	Ja
Kjennemerke	HJ87711	Trimmet/chiptunet	Nei	Servicehefte/ servicer fulgt	Ja
Underst. Nr	TMAPU81RABJ001253			Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Kilometerstand	88119	Bekreftet km	Ja	Tidligere større skade	Nei
Årsmodell	2010	Koll. puter utkoblet	Nei	Tidligere annet enn normal bruk	Normal bruk
Reg. første gang	04.11.2010	Heftelser	Ja	Rapportdato	28.04.2016

TEKNISK VURDERING - Trafikk og sikkerhet:

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
Normal iht alder og kjørelengde.		

UTVENDIG VURDERING - Eksteriør og utvendig lys:


Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
Mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde.		

INNVEDIG VURDERING - Interiør og instrumenter:

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
Normal iht alder og kjørelengde.		

Generell beskrivelse/kommentar

Dato	Signatur selger
Dato	Signatur kunde



Sulland Kongsvinger AS

Kontrollpunkter som ligger til grunn for tilstandsrapporten.

Merk: Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

Kriteria for vurdering:

Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

Samlet vurdering, teknisk, utvendig og innvendig:

Angis med følgende bedømminger: "Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde", "Normalt iht alder og kjørelengde", "Mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde".

Bedømming, beskrivelse av grunnlag for merknader (A,B,C,D):

A: Nytt/Byttet. B: Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. C: Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. D: Defekt.

Trafikksikkerhet og miljø:

Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstiller kjøretøyforskriftenskrav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent).

KONTROLLPUNKTER

(Kontrollerte punkter kan avvike, avhengig av bilens utstyr)

Trafikk og sikkerhet

Motor og miljø

Avgass
Avlesning av feilkoder
Batteri
Tenningsanlegg
Drivstoffanlegg
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske systemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer (forurensning)
Motorfester/demper
Oljeforbruk/røykutvikling
Service
Start/arbeidslyd
Støy
Trekraft
Turbo/Ladeluftkjøler/kompressor
Dieselpumpe/dyser/gløding

Gir og drivlinje

Girkassefunksjon
Differensial funksjon
Clutch/Kobling
System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/luftbelger
Ledd
Stabilisatorstag

Bremser

Bremsefunksjon/ABS
Pedal/vandring
Parkeringsbrems betjening
Bremsekraftforsterker
Lasteavhengig ventil
Bremsebelegg
Tromler/Skiver
Rør/slanger
Lekkasjer

Eksteriør og utvendig lys

Eksteriør

Lakk
Antirustbehandling/under bil
Panser
Kanaler
Dører/bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Støtfanger/grill
Sensorer/parkeringssensor
Tak/takluke/panoramatak
Cabriolet/hardtop
Speil
Elektronisk forbindelse til tilhenger
Rust
Frontvindu/vinduer
Vinduspussere/-spyler/lyktespyler
Dekk/reservehjul
Følger/muttere/bolter
Avtagbar tilhengerkule

Utvendig lys

Lysfunksjon foran
Lysfunksjon bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Interiør og instrumenter

Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Baggasjeromsskjuler
Vindusheiser
Bilbelte
Airbager
Varme/AC/klimaanlegg
Signalhorn/lydsignal
Radio/CD/audio/iPod/USB
DVD spiller/skjermer
Navigasjon
Refleksvest
Varseltrekant
Skillevegg varerom