



# Tilstandsrapport

GODKJENT AV



FORBRUKERRÅDET

MERKE:	Volkswagen	ANTALL NØKLER:	2	BRUKT IMPORTERT:	Ja
MODELL:	Golf	ANTIRUSTGARANTI:	Nei	REGISTERREIM SKIFTET, DATO:	
VARIANT:	1,4 TSI 204hk GTE Highline	MOTOR, SYL VOLUM:	1,4 l	REGISTERREIM SKIFTET, KM:	0
DRIVHJUL:	Forhjulsdrift	MOTOR, EFFEKT:	204Hk	SISTE SERVICE:	08.08.2018
GIRTYPE:	Automat	DRIVSTOFF:	Bensin/Batteri	PKK UTFØRT:	Nei
KJENNEMERKE:	BT46785	TRIMMET/CHIPTUNET:	Nei	SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT:	Ja
UNDERST. NR.:	WVWZZZAUZFW800451			VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONS BOK:	Ja
KILOMETERSTAND:	38866	BEKREFTET KM:	Ja	TIDLIGERE STØRRE SKADE:	Nei
ÅRSMODELL:	2015	KOLL. PUTER UTKOBLET:	Nei	TIDLIGERE ANNEN ENN NORMAL BRUK:	
REG. FØRSTE GANG:	22.04.2015	HEFTELSER:	Nei	RAPPORT DATO:	10.01.2019

## TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.	A Service INFO: siste service 08.08.2018 34222km A Fjærer/luftbelger Bilen har senkefjærer montert	

## UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.	A Dekk Nye sommerdekk foran - Foran Begge	C Panser 1). Noe riper og steinsprang panser/front C Dører/bakluke 2). Noen riper å bulker på dører høyre side 3). Ripe på nedre del av bagaseluke C Felger Begge hjulsett har noen riper

## INNVENDIG VURDERING - INTERIØR OG INSTRUMENTER


SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.		

## GENERELL BESKRIVELSE/KOMMENTAR

DATO:                      SIGNATUR SELGER:

DATO:                      SIGNATUR KUNDE:

SKADETEGNING:



## KONTROLLPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILSTANDSRAPPORTEN

**MERK:** Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

**KRITERIA FOR VURDERING:** Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

**SAMLET VURDERING, TEKNISK, UTVENDIG OG INNVENDIG:** Angis med følgende bedømminger: «Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde», «Normal iht alder og kjørelengde», «mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde».

**BEDØMNING, BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR MERKNADER (A, B, C, D):** A: Nytt/byttet. B: Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. C: Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. D: Defekt.

**TRAFIKKSIKKERHET OG MILJØ:** Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstiller kjøretøysforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent).

## KONTROLLPUNKTER (KONTROLLERTE PUNKTER KAN AVVIKE, AVHENGIG AV BILENS UTSTYR)

### Identitet

Dokumentasjon utstyr/godkjenning  
Kjennemerke  
Nøkler  
Understallsnummer

### Klargjøring

Øvrig utstyr/klargjøring  
Annet

### Eksteriør

Lakk  
Antirustbehandling/under bil  
Panser  
Kanaler  
Dører/bakluke  
Låser/tyverisikring  
Skjermer  
Støtfanger/grill  
Sensorer/parkeringsensor  
Tak/takluke/panoramatak  
Cabriolet/hardtop  
Speil  
Elektrisk forbindelse til tilhenger  
Rust  
Frontvindu/vinduer  
Vinduspussere/-spyler  
Dekk  
Felger  
Hjulmuttere/-bolter  
Tilhengerfeste  
Avtagbar tilhengerkule

### Lys

Lysfunksjon foran  
Lysfunksjon bak  
Markeringslys  
Retningslys

Nødsignallys  
Parkeringslys  
Refleks  
Andre lys

### Motor/miljø

Avgass  
Avlesning av feilkoder  
Batteri(er)/batteripakke el/hybrid  
Tenningsanlegg  
Drivstoffanlegg/-ledninger  
Dynamo/lading  
Eksosanlegg  
Elektroniske styresystemer  
Kjølesystem/vannpumpe  
Lekkasjer (forurensning)  
Motorfester/-demper  
Oljeforbruk/røykutvikling  
Service  
Start/arbeidslyd  
Støy  
Trekraft  
Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor  
Dieselpumpe/dyser/gløding

### Hjuloppheng/styring

Retningsstabilitet/selvoppretting  
Ratt/styringsmekaniske  
Hjullager  
Fjærer/luftbelger  
For-/bakstilling  
Ledd  
Stabilisatorer/stag

### Bremser

Bremsefunksjon/ABS  
Parkeringsbrems  
Bremsekraftforsterker

Bremsevæske  
Lekkasjer  
Rør/slanger  
Lasteavhengig ventil

### Gir og Drivlinje

Girkassefunksjon  
Differensialfunksjon  
Clutch/kobling  
Aksler  
System for stabilitet (EPS)

### Interiør

Dashbord  
Instrumenter og brytere  
Midtkonsoll/midtarmlene|  
Dørtrekk  
Seter  
Taktrekk  
Tepper/bekledning  
Bagasjeromskjuler  
Vindusheiser  
Bilbelte  
Airbager  
Varme/AC/Klima  
Signalhorn/Lydsignal  
Radio/CD/DVD/Bluetooth/USB/IPOD  
Navigasjon  
Refleksvest  
Jekk/verktøy/varseltrekant  
Skillevegg varerom