



Forhandler: <b>Askim Mc</b>			Autorisasjonsnr. MCF: <b>20305022</b>		
Eier: Askim Mc	Kundenr:	Km.st. 44109	Telefon: 69884828		
Merke: Ducati	Modell: 1098 S		Reg. dato: 2007		
Reg. nr: CU 1896	Utført av: TDS		Dato / sign.: 06.11.2019		
<b>Forklaring resultat: 1 = I orden 2 = Må justeres 3 = Må repareres 4 = Må byttes</b>					
<b>Pkt.</b>	<b>Res.</b>	<b>Kontrollpunkt</b>	<b>Pkt.</b>	<b>Res.</b>	<b>Kontrollpunkt</b>
<b>Dekk – hjul - brems</b>			<b>Ramme med mer</b>		
1.1	1	Dekk foran	3.1	1	Ramme
1.2	1	Dekk bak	3.2	1	Bensintank
1.3	1	Hjullager foran	3.3	1	Skjerm foran
1.4	1	Hjullager bak	3.4	1	Skjerm bak
1.5	1	Felg foran	3.5	1	Skiltholder
1.6	1	Felg bak	3.6	1	Styrelås
1.7	1	Bremsekive foran	3.7	1	Sete
1.8	1	Bremsekive/trommel bak	3.8	1	Sidestøtte
1.9	1	Bremsebelegg foran	3.9	1	Hovedstøtte
1.10	1	Bremsebelegg bak	3.10	1	Eksosanlegg
1.11	1	Bremsekaliper foran	3.11	1	Lyddemper
1.12	1	Bremsekaliper bak	3.12	1	Lakk
1.13	1	Bremsepumpe foran	3.13	1	Krom
1.14	1	Bremsepumpe bak	3.14	-	Annet
1.15	1	Bremseslange foran	<b>Elektrisk</b>		
1.16	1	Bremseslange bak	4.1	1	Batteri
1.17	-	Annet	4.2	1	Startmotor
<b>Fjæring</b>			4.3	1	Ladespenning
2.1	1	Gaffelben høyre	4.4	1	Ledningsnett
2.2	1	Gaffelben venstre	4.5	1	Tenningslås
2.3	1	Styrelager	4.6	1	Brytere høyre side
2.4	1	Støtdemper bak	4.7	1	Brytere venstre side
2.5	1	Svingarm	4.8	1	Frontlykt
2.6	1	Svingarmslager	4.9	1	Baklykt
2.7	-	Annet	4.10	1	Blinklys
<b>Pkt.</b>	<b>Res.</b>	<b>Kontrollpunkt</b>	<b>Pkt.</b>	<b>Res.</b>	<b>Kontrollpunkt</b>
4.11	1	Horn	<b>Motor / drivverk</b>		
4.12	-	Annet	6.1	1	Drift/gange
<b>Instrumenter - betjening</b>			6.2	1	Ulyder
5.1	1	Speedometer	6.3	1	Olje
5.2	1	Turteller	6.4	1	Lekkasjer
5.3	1	Gasswire	6.5	1	Bensinlekkasjer
5.4	1	Clutchwire	6.6	1	Annet
5.5	1	Bremsewaier	6.7	1	Clutch
5.6	1	Speil	6.8	1	Kjede / drev
5.7	1	Håndtak	<b>Historie:</b>		
5.8	1	Hendler	Dato siste service: 05.07.2017		
5.9	-	Annet	Km stand: 40.254		
			Utført hos: Askim Mc		
			Annet:		
<b>Pkt.</b>	<b>Kommentar:</b>				

Det undertegnede verkstedet innestår for at de ovenstående punktene er fagmessig sjekket. Tilstandsrapporten innebærer ingen garanti for at det senere ikke kan oppstå feil ved kjøretøyet på disse eller andre punkter, og verkstedet overtar ingen garanti eller ansvar for at feil ikke oppstår. Sjekklisten viser at det på de punkter som er undersøkt ikke har avdekket feil som ikke er avmerket i skjemaet.