



Tilstandsrapport

GODKJENT AV



FORBRUKERRÅDET

MERKE:	Opel	ANTALL NØKLER:	2	BRUKT IMPORTERT:	Nei
MODELL:	Combo	ANTIRUSTGARANTI:	Nei	REGISTERREIM SKIFTET, DATO:	
VARIANT:	L1H1 1,3 CDTI 90hk Mester	MOTOR, SYL VOLUM:	1,2 l	REGISTERREIM SKIFTET, KM:	0
DRIVHJUL:	Forhjulsdrift	MOTOR, EFFEKT:	90Hk	SISTE SERVICE:	18.07.2019
GIRTYPE:	Manuell	DRIVSTOFF:	Diesel	PKK UTFØRT:	Ja
KJENNEMERKE:	ZX22618	TRIMMET/CHIPTUNET:	Nei	SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT:	Ja
UNDERST. NR.:	W0L6WYC1AE9546960			VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONS BOK:	Ja
KILOMETERSTAND:	24682	BEKREFTET KM:	Ja	TIDLIGERE STØRRE SKADE:	Nei
ÅRSMODELL:	2014	KOLL. PUTER UTKOBLET:	Nei	TIDLIGERE ANNEN ENN NORMAL BRUK:	Normal br
REG. FØRSTE GANG:	03.06.2014	HEFTELSER:	Nei	RAPPORT DATO:	15.11.2019

TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.	A Service 5). Service,tatt oljeskift A For-/bakstilling 6). 4-hjulsmåling/forstillingskontroll utført	

UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.	A Skjermer 1). Montert nye plastinnerskjerm (locari) begge sider foran A Vinduspussere/-spyler 2). Montert nye viskere A Dekk 3). Montert nye vinterdekk Fortsetter på side 3	

INNVENDIG VURDERING- INTERIØR OG INSTRUMENTER


SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.	A Radio/CD/DVD/Bluetooth/USB/IPOD 7). Montert ny Dab spiller i bilen	

GENERELL BESKRIVELSE/KOMMENTAR

DATO: SIGNATUR SELGER:

DATO: SIGNATUR KUNDE:

SKADETEGNING:



KONTROLLPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILSTANDSRAPPORTEN

MERK: Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

KRITERIA FOR VURDERING: Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

SAMLET VURDERING, TEKNISK, UTVENDIG OG INNVENDIG: Angis med følgende bedømminger: «Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde», «Normal iht alder og kjørelengde», «mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde».

BEDØMNING, BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR MERKNADER (A, B, C, D):A: Nytt/byttet. B: Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. C: Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. D: Defekt.

TRAFIKKSIKKERHET OG MILJØ: Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstillers kjøretøyskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent).

KONTROLLPUNKTER (KONTROLLERTE PUNKTER KAN AVVIKE, AVHENGIG AV BILENS UTSTYR)

Identitet

Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Kjennemerke
Nøkler
Understallsnummer

Klargjøring

Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Eksteriør

Lakk
Antirustbehandling/under bil
Panser
Kanaler
Dører/bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Støtfanger/grill
Sensorer/parkeringsensor
Tak/takluke/panoramatak
Cabriolet/hardtop
Speil
Elektrisk forbindelse til tilhenger
Rust
Frontvindu/vinduer
Vinduspussere/-spyler
Dekk
Felger
Hjulmuttere/-bolter
Tilhengerfeste
Avtagbar tilhengerkule

Lys

Lysfunksjon foran
Lysfunksjon bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor/miljø

Avgass
Avlesning av feilkoder
Batteri(er)/batteripakke el/hybrid
Tenningsanlegg
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer (forurensning)
Motorfester/-demper
Oljeforbruk/røykutvikling
Service
Start/arbeidslyd
Støy
Trekraft
Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
Dieselpumpe/dyser/glødning

Hjuloppheng/styring

Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekaniske
Hjullager
Fjærer/luftbelger
For-/bakstilling
Ledd
Stabilisatorer/stag

Bremser

Bremsefunksjon/ABS
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Lasteavhengig ventil

Gir og Drivlinje

Girkassefunksjon
Differensialfunksjon
Clutch/kobling

Aksler
System for stabilitet (EPS)

Interiør

Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene|
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Bagasjeromskjuler
Vindusheiser
Bilbelte
Airbager
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Radio/CD/DVD/Bluetooth/USB/IPOD
Navigasjon
Refleksvest
Jekk/verktøy/varseltrekant
Skillevegg varerom

TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.		

UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.	A Lysfunksjon bak 4). Skiltlys montert nye pærer	

INNVENDIG VURDERING - INTERIØR OG INSTRUMENTER

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.		