



Tilstandsrapport

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|--|------------|
| MERKE: | SKODA | ANTALL NØKLER: | 2 | BRUKT IMPORTERT: | Nei |
| MODELL: | SUPERB | ANTIRUSTGARANTI: | Ja | REGISTERREIM SKIFTET, DATO: | |
| VARIANT: | 3 STV STYLE TDI 190 4X4DSG | | | REGISTERREIM SKIFTET, KM: | |
| DRIVHJUL: | Alle | MOTOR, SYL. VOLUM: | 1 968 | SISTE SERVICE: | 2019-06-11 |
| GIRTYPE: | Automat | MOTOR, EFFEKT: | 190 | PKK UTFØRT: | |
| KJENNEMERKE: | BT49752 | DRIVSTOFF: | Diesel | SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT: | Ja |
| UNDERST.NR.: | TMBLJ9NP1H7022290 | TRIMMET/CHIPTUNET: | Nei | VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONSBOK: | Ja |
| KILOMETERSTAND: | 96 361 | BEKREFTET KM: | Ja | TIDLIGERE STØRRE SKADE: | Nei |
| ÅRSMODELL: | 2017 | KOLL. PUTER UTKOBLET: | Nei | TIDLIGERE ANNEN EN NORMAL BRUK: | |
| REG. FØRSTE GANG: | 2016-08-31 | HEFTELSER: | Nei | RAPPORT DATO: | 2019-11-01 |

TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

| Samlet vurdering | Merknader - bedre enn samlet vurdering | Merknader - svakere enn samlet vurdering |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht. alder og kjørelengde | | |

UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

| Samlet vurdering | Merknader - bedre enn samlet vurdering | Merknader - svakere enn samlet vurdering |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht. alder og kjørelengde | | |

INNVEDIG VURDERING - INTERIØR OG INSTRUMENTER

| Samlet vurdering | Merknader - bedre enn samlet vurdering | Merknader - svakere enn samlet vurdering |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht. alder og kjørelengde | | |

GENERELL BESKRIVELSE/KOMMENTAR


Bilen kan ha div.sår, steinprang, riper og skader. Se på bilen!
Tidligere flater lakkert!

Dato: Signatur selger

Dato: Signatur kunde:

SKADETEGNING:

- Ripe
- Bulk
- Steinsprut
- Lakkrust
- Annet



KONTROLLPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILSTANDSRAPPORTEN

MERK: Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

KRITERIA FOR VURDERING: Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

SAMLET VURDERING, TEKNISK, UTVENDIG OG INNVENDIG: Angis med følgende bedømminger: «Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde», «Normal iht alder og kjørelengde», «mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde».

BEDØMNING, BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR MERKNADER (A, B, C, D): **A:** Nytt/byttet. **B:** Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. **C:** Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. **D:** Defekt.

TRAFIKKSIKKERHET OG MILJØ: Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstiller kjøretøysforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent)

KONTROLLPUNKTER (KONTROLLERTE PUNKTER KAN AVVIKE, AVHENGIG AV BILENS UTSTYR).

TRAFIKK OG SIKKERHET:

MOTOR OG MILJØ

Avgass
Avlesning av feilkoder
Batteri
Tenningsanlegg
Drivstoffanlegg
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske systemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer (forurensning)
Motorfester/demper
Oljeforbruk/røykutvikling
Service
Start/arbeidslyd
Støy
Trekraft
Turbo/Ladeluftkjøler/kompressor
Dieselpumpe/dyser/gløding

GIR/DRIVLINJE

Girkassefunksjon
Differensial funksjon
Clutch/kobling
System for stabilitet (ESP)

HJULOPPHENG/STYRING

Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/luftbelger
Ledd
Stabilisatorstag

BREMSE

Bremsefunksjon/ABS
Pedal/vandring
Parkeringsbrems betjening
Bremsekraft forsterker
Lasteavhengig ventil
Bremsebelegg
Tromler/skiver
Rør/slanger
Lekkasjer

EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS:

EKSTERIØR

Lakk
Antirustbehandling/under bil
Panser
Kanaler
Dører/bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Støtfanger/grill
Sensorer/parkeringsensor
Tak/takluke/panoramatak
Cabriolet/hardtop
Speil
Elektronisk forbindelse til tilhenger
Rust
Frontvindu/vinduer
Vinduspussere/-spyer/lyktespyler
Dekk/reservehjul
Felger/hjulmuttere/bolter
Avtagbar tilhengerkule

UTVENDIG LYS

Lysfunksjon foran
Lysfunksjon bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

INTERIØR OG INSTRUMENTER:

Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Baggasjeromsskjuler
Vindusheiser
Bilbelte
Airbager
Varme/AC/klimaanlegg
Signalhorn/lydsignal
Radio/CD/audio/Ipod/USB
DVD spiller/skjermer
Navigasjon
Refleksvest
Varseltrekant