



# Tilstandsrapport

GODKJENT AV



FORBRUKERÅDET

|                   |                             |                       |        |                                 |            |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|------------|
| MERKE:            | AUDI                        | ANTALL NØKLER:        | 2      | BRUKT IMPORTERT:                | Nei        |
| MODELL:           | A3 SPORTBACK E-TRON         | ANTIRUSTGARANTI:      | Ja     | REGISTERREIM SKIFTET, DATO:     |            |
| VARIANT:          | SB E-TRON S TRONIC AMBITION |                       |        | REGISTERREIM SKIFTET, KM:       |            |
| DRIVHJUL:         | Foran                       | MOTOR, SYL. VOLUM:    | 1 395  | SISTE SERVICE:                  | 2018-06-21 |
| GIRTYPE:          | Automat                     | MOTOR, EFFEKT:        | 150    | PKK UTFØRT:                     |            |
| KJENNEMERKE:      | CF85184                     | DRIVSTOFF:            | Bensin | SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT:    | Ja         |
| UNDERST.NR.:      | WAUZZZ8V8GA176913           | TRIMMET/CHIPTUNET:    | Nei    | VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONSBOK:    | Ja         |
| KILOMETERSTAND:   | 44 490                      | BEKREFTET KM:         | Ja     | TIDLIGERE STØRRE SKADE:         | Nei        |
| ÅRSMODELL:        | 2016                        | KOLL. PUTER UTKOBLET: | Nei    | TIDLIGERE ANNEN EN NORMAL BRUK: | Nei        |
| REG. FØRSTE GANG: | 2016-07-07                  | HEFTELSER:            | Nei    | RAPPORT DATO:                   | 2019-07-20 |

## TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

| Samlet vurdering                 | Merknader - bedre enn samlet vurdering | Merknader - svakere enn samlet vurdering |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht. alder og kjørelengde |  |  |

## UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

| Samlet vurdering                 | Merknader - bedre enn samlet vurdering | Merknader - svakere enn samlet vurdering |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht. alder og kjørelengde |  |  |

## INNVEDIG VURDERING - INTERIØR OG INSTRUMENTER

| Samlet vurdering                 | Merknader - bedre enn samlet vurdering | Merknader - svakere enn samlet vurdering |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht. alder og kjørelengde |  |  |

## GENERELL BESKRIVELSE/KOMMENTAR


Div bruksmerker

Dato: Signatur selger

Dato: Signatur kunde:

### SKADETEGNING:

- Ripe
- Bulk
- Steinsprut
- Lakkrust
- Annet



## KONTROLLPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILSTANDSRAPPORTEN

**MERK:** Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

**KRITERIA FOR VURDERING:** Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

**SAMLET VURDERING, TEKNISK, UTVENDIG OG INNVENDIG:** Angis med følgende bedømminger: «Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde», «Normal iht alder og kjørelengde», «mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde».

**BEDØMNING, BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR MERKNADER (A, B, C, D):** **A:** Nytt/byttet. **B:** Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. **C:** Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. **D:** Defekt.

**TRAFIKKSIKKERHET OG MILJØ:** Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstiller kjøretøysforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent)

## KONTROLLPUNKTER (KONTROLLERTE PUNKTER KAN AVVIKE, AVHENGIG AV BILENS UTSTYR).

### TRAFIKK OG SIKKERHET:

#### MOTOR OG MILJØ

Avgass  
Avlesning av feilkoder  
Batteri  
Tenningsanlegg  
Drivstoffanlegg  
Dynamo/lading  
Eksosanlegg  
Elektroniske systemer  
Kjølesystem/vannpumpe  
Lekkasjer (forurensning)  
Motorfester/demper  
Oljeforbruk/røykutvikling  
Service  
Start/arbeidslyd  
Støy  
Trekraft  
Turbo/Ladeluftkjøler/kompressor  
Dieselpumpe/dyser/gløding

#### GIR/DRIVLINJE

Girkassefunksjon  
Differensial funksjon  
Clutch/kobling  
System for stabilitet (ESP)

#### HJULOPPHENG/STYRING

Retningsstabilitet/selvoppretting  
Ratt/styringsmekanisme  
Hjullager  
Fjærer/luftbelger  
Ledd  
Stabilisatorstag

#### BREMSE

Bremsefunksjon/ABS  
Pedal/vandring  
Parkeringsbrems betjening  
Bremsekraft forsterker  
Lasteavhengig ventil  
Bremsebelegg  
Tromler/skiver  
Rør/slanger  
Lekkasjer

#### EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS:

#### EKSTERIØR

Lakk  
Antirustbehandling/under bil  
Panser  
Kanaler  
Dører/bakluke  
Låser/tyverisikring  
Skjermer  
Støtfanger/grill  
Sensorer/parkeringsensor  
Tak/takluke/panoramatak  
Cabriolet/hardtop  
Speil  
Elektronisk forbindelse til tilhenger  
Rust  
Frontvindu/vinduer  
Vinduspussere/-spyer/lyktespyler  
Dekk/reservehjul  
Felger/hjulmuttere/bolter  
Avtagbar tilhengerkule

#### UTVENDIG LYS

Lysfunksjon foran  
Lysfunksjon bak  
Markeringslys  
Retningslys  
Nødsignallys  
Parkeringslys  
Refleks  
Andre lys

#### INTERIØR OG INSTRUMENTER:

Dashbord  
Instrumenter og brytere  
Midtkonsoll/midtarmlene  
Dørtrekk  
Seter  
Taktrekk  
Tepper/bekledning  
Baggasjeromsskjuler  
Vindusheiser  
Bilbelte  
Airbager  
Varme/AC/klimaanlegg  
Signalhorn/lydsignal  
Radio/CD/audio/Ipod/USB  
DVD spiller/skjermer  
Navigasjon  
Refleksvest  
Varseltrekant