



# Tilstandsrapport

GODKJENT AV



FORBRUKERÅDET

<b>MERKE:</b>	SKODA	<b>ANTALL NØKLER:</b>	2	<b>BRUKT IMPORTERT:</b>	Nei
<b>MODELL:</b>	OCTAVIA	<b>ANTIRUSTGARANTI:</b>	Ja	<b>REGISTERREIM SKIFTET, DATO:</b>	
<b>VARIANT:</b>	STV L&K TSI 190 4X4 DSG			<b>REGISTERREIM SKIFTET, KM:</b>	
<b>DRIVHJUL:</b>	Alle	<b>MOTOR, SYL. VOLUM:</b>	1 984	<b>SISTE SERVICE:</b>	
<b>GIRTYPE:</b>	Automat	<b>MOTOR, EFFEKT:</b>	190	<b>PKK UTFØRT:</b>	
<b>KJENNEMERKE:</b>	CF97250	<b>DRIVSTOFF:</b>	Bensin	<b>SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT:</b>	Ja
<b>UNDERST.NR.:</b>	TMBLS9NE8K0079131	<b>TRIMMET/CHIPTUNET:</b>	Nei	<b>VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONSBOK:</b>	Ja
<b>KILOMETERSTAND:</b>	8 038	<b>BEKREFTET KM:</b>	Ja	<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE:</b>	Nei
<b>ÅRSMODELL:</b>	2019	<b>KOLL. PUTER UTKOBLET:</b>	Nei	<b>TIDLIGERE ANNEN EN NORMAL BRUK:</b>	Ja
<b>REG. FØRSTE GANG:</b>	2018-12-11	<b>HEFTELSER:</b>	Nei	<b>RAPPORT DATO:</b>	2019-07-10

## TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
Normal iht. alder og kjørelengde		

## UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
Normal iht. alder og kjørelengde		

## INNVEDIG VURDERING - INTERIØR OG INSTRUMENTER

Samlet vurdering	Merknader - bedre enn samlet vurdering	Merknader - svakere enn samlet vurdering
Normal iht. alder og kjørelengde		

## GENERELL BESKRIVELSE/KOMMENTAR


Div bruksmerker  
Tidligere demobil Møller Bil Hvam

Dato:            Signatur selger

Dato:            Signatur kunde:

### SKADETEGNING:

- Ripe
- Bulk
- Steinsprut
- Lakkrust
- Annet



## KONTROLLPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILSTANDSRAPPORTEN

**MERK:** Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

**KRITERIA FOR VURDERING:** Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

**SAMLET VURDERING, TEKNISK, UTVENDIG OG INNVENDIG:** Angis med følgende bedømminger: «Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde», «Normal iht alder og kjørelengde», «mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde».

**BEDØMNING, BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR MERKNADER (A, B, C, D):** **A:** Nytt/byttet. **B:** Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. **C:** Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. **D:** Defekt.

**TRAFIKKSIKKERHET OG MILJØ:** Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstiller kjøretøysforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent)

## KONTROLLPUNKTER (KONTROLLERTE PUNKTER KAN AVVIKE, AVHENGIG AV BILENS UTSTYR).

### TRAFIKK OG SIKKERHET:

#### MOTOR OG MILJØ

Avgass  
Avlesning av feilkoder  
Batteri  
Tenningsanlegg  
Drivstoffanlegg  
Dynamo/lading  
Eksosanlegg  
Elektroniske systemer  
Kjølesystem/vannpumpe  
Lekkasjer (forurensning)  
Motorfester/demper  
Oljeforbruk/røykutvikling  
Service  
Start/arbeidslyd  
Støy  
Trekraft  
Turbo/Ladeluftkjøler/kompressor  
Dieselpumpe/dyser/gløding

#### GIR/DRIVLINJE

Girkassefunksjon  
Differensial funksjon  
Clutch/kobling  
System for stabilitet (ESP)

#### HJULOPPHENG/STYRING

Retningsstabilitet/selvoppretting  
Ratt/styringsmekanisme  
Hjullager  
Fjærer/luftbelger  
Ledd  
Stabilisatorstag

#### BREMSE

Bremsefunksjon/ABS  
Pedal/vandring  
Parkeringsbrems betjening  
Bremsekraft forsterker  
Lasteavhengig ventil  
Bremsebelegg  
Tromler/skiver  
Rør/slanger  
Lekkasjer

#### EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS:

#### EKSTERIØR

Lakk  
Antirustbehandling/under bil  
Panser  
Kanaler  
Dører/bakluke  
Låser/tyverisikring  
Skjermer  
Støtfanger/grill  
Sensorer/parkeringsensor  
Tak/takluke/panoramatak  
Cabriolet/hardtop  
Speil  
Elektronisk forbindelse til tilhenger  
Rust  
Frontvindu/vinduer  
Vinduspussere/-spyer/lyktespyler  
Dekk/reservehjul  
Felger/hjulmuttere/bolter  
Avtagbar tilhengerkule

#### UTVENDIG LYS

Lysfunksjon foran  
Lysfunksjon bak  
Markeringslys  
Retningslys  
Nødsignallys  
Parkeringslys  
Refleks  
Andre lys

#### INTERIØR OG INSTRUMENTER:

Dashbord  
Instrumenter og brytere  
Midtkonsoll/midtarmlene  
Dørtrekk  
Seter  
Taktrekk  
Tepper/bekledning  
Baggasjeromsskjuler  
Vindusheiser  
Bilbelte  
Airbager  
Varme/AC/klimaanlegg  
Signalhorn/lydsignal  
Radio/CD/audio/Ipod/USB  
DVD spiller/skjermer  
Navigasjon  
Refleksvest  
Varseltrekant