



# Tilstandsrapport

GODKJENT AV



FORBRUKERRÅDET

|                   |                        |                       |        |                                  |            |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|------------|
| MERKE:            | Kia                    | ANTALL NØKLER:        | 2      | BRUKT IMPORTERT:                 | Nei        |
| MODELL:           | Sorento                | ANTIRUSTGARANTI:      | Ja     | REGISTERREIM SKIFTET, DATO:      |            |
| VARIANT:          | 2,2 CRDi Exclusive aut | MOTOR, SYL VOLUM:     | 2,2 l  | REGISTERREIM SKIFTET, KM:        | 0          |
| DRIVHJUL:         | 4x4                    | MOTOR, EFFEKT:        | 200Hk  | SISTE SERVICE:                   | 09.10.2019 |
| GIRTYPE:          | Automat                | DRIVSTOFF:            | Diesel | PKK UTFØRT:                      | Nei        |
| KJENNEMERKE:      | ZH50429                | TRIMMET/CHIPTUNET:    | Nei    | SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT:     | Ja         |
| UNDERST. NR.:     | KNAPH81BDH5341100      |                       |        | VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONS BOK:    | Ja         |
| KILOMETERSTAND:   | 106154                 | BEKREFTET KM:         | Ja     | TIDLIGERE STØRRE SKADE:          | Nei        |
| ÅRSMODELL:        | 2017                   | KOLL. PUTER UTKOBLET: | Nei    | TIDLIGERE ANNEN ENN NORMAL BRUK: | Normal br  |
| REG. FØRSTE GANG: | 21.07.2017             | HEFTELSE:             | Nei    | RAPPORT DATO:                    | 27.04.2020 |

## TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

| SAMLET VURDERING                 | MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING | MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht alder og kjørelengde. |  |  |

## UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

| SAMLET VURDERING                 | MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING | MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING  |
|----------------------------------|--|---|
| Normal iht alder og kjørelengde. |  | C Lakk<br>Noen små bruks merker<br>C Dekk/Felger<br>Noen små bruks merker på felger |

## INNVENDIG VURDERING - INTERIØR OG INSTRUMENTER


| SAMLET VURDERING                 | MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING | MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht alder og kjørelengde. |  |  |

## GENERELL BESKRIVELSE/KOMMENTAR

DATO:                      SIGNATUR SELGER:

DATO:                      SIGNATUR KUNDE:

SKADETEGNING:



## KONTROLLPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILSTANDSRAPPORTEN

**MERK:** Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

**KRITERIA FOR VURDERING:** Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

**SAMLET VURDERING, TEKNISK, UTVENDIG OG INNVENDIG:** Angis med følgende bedømminger: «Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde», «Normal iht alder og kjørelengde», «mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde».

**BEDØMNING, BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR MERKNADER (A, B, C, D):** A: Nytt/byttet. B: Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. C: Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. D: Defekt.

**TRAFIKKSIKKERHET OG MILJØ:** Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstiller kjøretøysforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent).

## KONTROLLPUNKTER (KONTROLLERTE PUNKTER KAN AVVIKE, AVHENGIG AV BILENS UTSTYR)

### Identitet

Kjennemerke  
Understallsnummer  
Dokumentasjon utstyr/godkjenning  
Nøkler

### Assistentsystemer og diagnose

Kamera  
Sensor  
Systemfunksjoner  
Diagnose

### Klargjøring

Øvrig utstyr/klargjøring  
Annet

### Eksteriør

Lakk  
Antirustbehandling  
Under bil  
Panser  
Dører  
Bakluke  
Låser/tyverisikring  
Skjermer  
Skap/påbygg  
Cabriolet/hardtop  
Speil  
Tilhengerfeste  
Korrosjon  
Vinduspussere/-snyler  
Verktøy/nødstyr  
Dekk/Felger  
Hjulmuttere/-bolter  
Rails  
Døråpning  
Terskler/innlastningssone  
Støtfanger  
Grill  
Tak  
Panoramatak/takluke  
Frontvindu

Vinduer

Kanal  
Stolpe

### Lys

Lysfunksjon foran  
Lysfunksjon bak  
Markeringslys  
Retningslys  
Nødsignallys  
Parkeringslys  
Refleks  
Andre lys

### Motor

Avgass  
Batteri(er)  
Drivstoffanlegg/-ledninger  
Dynamo/lading  
Eksosanlegg  
Elektroniske styresystemer  
Kjølesystem/vannpumpe  
Lekkasjer (forurensning)  
Motorfester/-demper  
Oljeforbruk/røykutvikling  
Service  
Start/arbeidslyd  
Trekraft  
Turbo  
Ladeluftkjøler  
Kompressor  
Dieselpumpe/dyser/gløding  
Motor

### Hjuloppheving/styring

Retningsstabilitet/selvoppretting  
Ratt/styringsmekanisme  
Hjullager  
Luftbelger  
Fjærer/støtdemper  
Ledd  
Stabilisatorer/stag

Forstilling

Bakstilling

### Bremser

Bremsefunksjon  
Parkeringsbrems  
Bremsekraftforsterker  
Bremsevæske  
Lekkasjer  
Rør/slanger  
Lasteavhengig ventil  
Skiver

### Gir og drivlinje

Girkasse  
Differensial  
Clutch  
Aksler  
Fordelingskasse

### Interiør

Dashbord  
Instrumenter og brytere  
Midtkonsoll/midtarmlene  
Dørtrekk  
Seter  
Taktrekk  
Tepper/bekledning  
Bagasjeromskjuler  
Vindusheiser  
Bilbelte  
Varme/AC/Klima  
Signalhorn/Lydsignal  
Multimedia  
Varerom  
Solblending panoramatak  
Multifunksjonsratt  
Ratt

### Opplysning

Opplysninger