



2214775

NAF Bruktbiltest

Testdato

11.08.2021



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	00000000
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	00000000		
Ekstern referanse	242285		



Kjøretøy

Bilmerke	Subaru	Motorstørrelse	3000 cm ³
Modell	B9 Tribeca	Motoreffekt	180 kW
Type	WX	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DL48866	Drivstofftype	1
Understellsnr.	4S4WXELU57S005420	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	284646	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2006
		Registrert første gang i Norge	20.12.2006



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



2214775

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
4.2	Service / Dokumentasjon	Siste service er ikke utført	
4.3		Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre bak
20.7	Parklys/-lykter	Svakt lys	Venstre foran, Høyre foran
23.2	Baklys/-lykter	Krakelert lykteglass:	Venstre bak, Høyre bak
26.6	Skiltlys/-lykter	Svakt lys	Venstre bak, Høyre bak
29.1	Tåkebaklys/-lykter	Virker ikke:	
31.17	Varsellamper	* varsellampe for AWD blinker, nærmere feilsøking må gjøres.	
38.3	Utvendig tilstand motor	Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
40.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
43.1	Eksosanlegg	Lekkasje:	
43.8		Mangelfullt oppheng:	Bakre eksosrør
59.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
60.2	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute, Foran
62.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 2 av 2 nøkler
63.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
67.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
74.6	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak
76.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	4 dekk
77.2	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Venstre bak
87.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre
88.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Venstre øvre, Høyre øvre
92.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
94.2	Takluke/Panoramatak	Feilfunksjon	
94.5		Ulyd i mekanisme	
95.4	Lakk / karosseri utvendig	Rust/rusthull:	Venstre bakskjerm
95.5		Lakkrust:	Tak, Bakluke, Høyre bakskjerm
95.10		Karosseriskade	Tak, Bakluke, Høyre bakdør
95.13		Mangelfull oppretting/tilpasning	Venstre bakdør



2214775

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
96.8	Utvendig speil	Sitter løst	Høyre
105.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	
106.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakhjør, Høyre bakhjør
107.1	Seter	Misfarget/skittent:	
107.4		Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran, Høyre foran
112.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran, Høyre foran
17.25	Nærlys/-lykter	* noe svakt lys	
43.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
50.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
67.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
74.22	Dekk	* 2stk vinterdekk og 2 stk sommer dekk	
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
76.24	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
76.28		* 2stk sommerdekk og 2stk vinterdekk.	
90.9	Frontrute	Slitt frontrute	
91.14	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	
95.16	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Venstre sidekanal
95.17		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser
95.29		Diverse lakkrust	
95.30		Diverse småbulker/lakkriper	
97.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
99.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
102.4	Taktrekk	Skittent taktrekk	
102.5		Mindre riper/skader i taktrekk	
106.5	Døråpning	Sår eller skade:	

Ref.Id	Skiftet	Resultat	Beskrivelse
39.15	Oljenivå motor	Etterfylt motorolje: 15,00	

Merknader

Punkt	Merknad
Opphengs- / bærearmer bakaksel	spising stag.



2214775

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
12.03.2015	202980
10.06.2011	76114
19.08.2010	64173
11.08.2009	45832
21.08.2008	31349
11.09.2007	14248
29.03.2007	5618

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	30.06.2022



2214775

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service / Dokumentasjon **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **✓**12 - Bremsør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Nærlys/-lykter **O**18 - Fjernlys/-lykter **✓**20 - Parklys/-lykter **R**21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter **✓**23 - Baklys/-lykter **R**24 - Stopplys/-lykter **✓**25 - Ryggelys/-lykter **✓**26 - Skiltlys/-lykter **R**29 - Tåkebaklys/-lykter **R**30 - Lyd / lyssignaler **✓**31 - Varsellamper **R**32 - Varsellamper utvidet **✓****Motor**37 - Motor virkemåte **✓**38 - Utvendig tilstand motor **R**39 - Oljenivå motor **S**40 - Kjølevæske **R**42 - Kjølesystem **✓**43 - Eksosanlegg **R**45 - Motorfester **✓**46 - Drivstofftank, rør, slange **✓****Drivverk**50 - Girkasse (automatisk) **O**51 - Differensial **✓**52 - Drivaksler **✓**53 - Mellomaksel **✓****Elektriske anlegg**54 - Instrument belysning **✓**55 - Instrumenter **✓**56 - Elektrisk vindusheis **✓**57 - Oppvarmet bakrute **✓**58 - Kupevitte **✓**59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**62 - Sentrallås **R**63 - Setevarmer **R**64 - Ladespenning generator **✓****Elektriske anlegg**65 - Drivrem generator **✓**66 - Batteri ytre tilstand **✓**67 - Tilstand 12 volt batteri **R****Hjul, dekk, felg**74 - Dekk **R**75 - Felg **O**76 - Ekstra hjulsett **R**77 - Hjullager **R****Styring**80 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**81 - Styresnekke, tannstang **✓**82 - Styrestag/ledd **✓**83 - Styreservo **✓****Hjuloppheing**84 - Støtdempere **✓**85 - Stabilisator **✓**86 - Fjærer / fjærbein **✓**87 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **R**



2214775

Karosseri

90 - Frontrute	O
91 - Siderute/bakrute	O
92 - Dør-/panseråpner	R
93 - Lås	✓
94 - Takluke/Panoramatak	R
95 - Lakk / karosseri utvendig	R
96 - Utvendig speil	R
97 - Underside	O
98 - Understellsnummer	✓
99 - Tilhengerfeste	O

Interiør

102 - Taktrekk	O
103 - Solskjerm	✓
105 - Dørtrekk	R
106 - Døråpning	R
107 - Seter	R
108 - Bilbelte	✓
112 - Interiør generelt	R



2214775

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	28,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	28,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	16,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	17,10 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	17,10 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	350,00
9.3		Bremsevirkning, VB	270,00
9.4		Bremsevirkning, HB	270,00
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,30 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
67.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
67.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	570 ampere
67.3		Målt kaldstart-kapasitet:	455 ampere
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
74.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
74.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
74.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	Kontrollert visuelt
76.2		Mønsterdybde	Kontrollert visuelt
76.3		Mønsterdybde	Kontrollert visuelt
76.4		Mønsterdybde	Kontrollert visuelt
76.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
76.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2214775

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.