



2237150

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.08.2021



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	00000000
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	00000000		
Ekstern referanse	242727		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	A4 Allroad Quattro	Motoreffekt	110 kW
Type	B8	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS88032	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WAUZZZ8K3EA088919	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	220942	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2014
		Registrert første gang i Norge	30.01.2014



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



2237150

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
24.1	Stopplys/-lykter	Virker ikke:	Midtre
48.6	Clutch	Slurer / slitt	
59.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
63.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
74.9	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Høyre bak
76.15	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
90.1	Frontrute	Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra førerretet: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
93.1	Lås	Feil ved låsesylinder	Venstre fordør
95.5	Lakk / karosseri utvendig	Lakkrust:	Bakluke
95.10		Karosseriskade	Støtfanger foran, Tak
95.11		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
95.12		Lakklipp/flassing	Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* ryker noe ved pådrag, nærmere kontroll anbefales.	
4.11	Service / Dokumentasjon	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.18	Baklys/-lykter	Krakelert lykteglass:	Venstre bak, Høyre bak
33.6	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Komfortsystemer
33.10		Indikerer periodisk feilkode:	Komfortsystemer
33.12		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
37.16	Motor virkemåte	* liten lyd turbo.	
39.11	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
47.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
49.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svetting	
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
95.17	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Høyre bakdør
95.29		Diverse lakkrust	



2237150

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
95.30		Diverse småbulker/lakkriper	
97.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
99.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	28.02.2022



2237150

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr 4 - Service / Dokumentasjon **Bremser**5 - Bremsbelegg 6 - Bremseskiver 9 - Bremsvirkning 10 - Bremsvæsknivå 11 - Bremsvæskens kokepunkt 12 - Bremsørør 13 - Bremseslanger 14 - Bremskraftforsterker 15 - Brems pedal **Lys og signaler**17 - Nærlys/-lykter 18 - Fjernlys/-lykter 20 - Parklys/-lykter 21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter 22 - Tåkelys/-lykter 23 - Baklys/-lykter **Lys og signaler**24 - Stopplys/-lykter 25 - Ryggelys/-lykter 26 - Skiltlys/-lykter 29 - Tåkebaklys/-lykter 30 - Lyd / lyssignaler 31 - Varsellamper 32 - Varsellamper utvidet **e-Diagnose**33 - Full systemskann **Motor**37 - Motor virkemåte 38 - Utvendig tilstand motor 39 - Oljenivå motor 40 - Kjølevæske 41 - Kjølevifte 42 - Kjølesystem 43 - Eksosanlegg 45 - Motorfester 46 - Drivstofftank, rør, slange 47 - Registerreim **Drivverk**48 - Clutch 49 - Girkasse (manuell) 51 - Differensial 52 - Drivaksler 53 - Mellomaksel **Elektriske anlegg**54 - Instrument belysning 55 - Instrumenter 56 - Elektrisk vindusheis 57 - Oppvarmet bakrute 58 - Kupevifte 59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) 60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) 61 - Lyktespyler / Visker 62 - Sentrallås 63 - Setevarmer 64 - Ladespenning generator 65 - Drivrem generator **Hjul, dekk, felg**74 - Dekk 75 - Felg 76 - Ekstra hjulsett 77 - Hjullager **Styring**80 - Ratt, rattaksel, ledd 81 - Styresnekke, tannstang 82 - Styrestag/ledd 83 - Styreservo



2237150

Hjuloppheng

84 - Støtdempere	✓
85 - Stabilisator	✓
86 - Fjærer / fjærbein	✓
87 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
89 - Travers	✓

Karosseri

90 - Frontrute	R
91 - Siderute/bakrute	✓
92 - Dør-/panseråpner	✓
93 - Lås	R
95 - Lakk / karosseri utvendig	R
96 - Utvendig speil	✓
97 - Underside	O
98 - Understellsnummer	✓
99 - Tilhengerfeste	O

Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
102 - Taktrekk	✓
103 - Solskjerm	✓
104 - Innvendig speil	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	✓
107 - Seter	✓
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
110 - Bagasjeromstildekning	✓
112 - Interiør generelt	✓



2237150

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	270,00
9.3		Bremsevirkning, VB	170,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
33.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
47.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
47.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
74.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
74.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
74.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy



2237150

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.