



2297498

NAF Bruktbiltest

Testdato

14.09.2021



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	00000000
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	00000000		
Ekstern referanse	245625		



Kjøretøy

Bilmerke	Lexus	Motorstørrelse	2500 cm ³
Modell	IS250	Motoreffekt	153 kW
Type	XE2(A)	Aksler i drift	
Registreringsnr.	BR53744	Drivstofftype	1
Understellsnr.	JTHBK262702004492	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	135000	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2007
		Registrert første gang i Norge	24.08.2007



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



2297498

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service / Dokumentasjon	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
62.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
67.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
74.6	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, Høyre bak eller 3,0 mm for vinterdekk:	
92.5	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Panser, Bakluke/-dør
95.10	Lakk / karosseri utvendig	Karosseriskade	Støtfanger foran
95.11		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
33.8	Full systemskann	Indikerer feilkoder uten beskrivelse/status	Klimasystem, Instrumentering
33.13		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
53.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
54.4	Instrument belysning	* noe lys virker ikke.	
67.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
76.24	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
76.25		Dekk er noe skjevslitt	
87.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Slitt foring / løsnet i vulkanisering: Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre	
90.9	Frontrute	Slitt frontrute	
95.16	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Venstre fordør, Venstre bakkdør, Venstre bakskjerm
95.17		Steinsprut:	Panser
95.19		Lakkrust:	Tak
95.25		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
95.29		Diverse lakkrust	
95.30		Diverse småbulker/lakkriper	
97.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
107.9	Seter	* forventet bruksslitasje.	



2297498

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
14.12.2020	129400
01.04.2019	116201
02.03.2017	99744
09.09.2015	85873
12.06.2014	70925
29.12.2011	45000
12.06.2009	28100
20.06.2008	14785

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	30.04.2023



2297498

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service / Dokumentasjon R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Nærlys/-lykter ✓

18 - Fjernlys/-lykter ✓

20 - Parklys/-lykter ✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

22 - Tåkelys/-lykter ✓

23 - Baklys/-lykter ✓

Lys og signaler

24 - Stopplys/-lykter ✓

25 - Ryggelys/-lykter ✓

26 - Skiltlys/-lykter ✓

29 - Tåkebaklys/-lykter ✓

30 - Lyd / lyssignaler ✓

31 - Varsellamper ✓

32 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

33 - Full systemskann O

Motor

37 - Motor virkemåte ✓

38 - Utvendig tilstand motor ✓

39 - Oljenivå motor ✓

40 - Kjølevæske ✓

41 - Kjølevifte ✓

42 - Kjølesystem ✓

43 - Eksosanlegg O

45 - Motorfester ✓

46 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

50 - Girkasse (automatisk) ✓

51 - Differensial ✓

52 - Drivaksler ✓

53 - Mellomaksler O

Elektriske anlegg

54 - Instrument belysning O

55 - Instrumenter ✓

56 - Elektrisk vindusheis ✓

57 - Oppvarmet bakrute ✓

58 - Kupevifte ✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

61 - Lyktespyler / Viser ✓

62 - Sentrallås R

63 - Setevarmer ✓

64 - Ladespenning generator ✓

65 - Drivrem generator ✓

66 - Batteri ytre tilstand ✓

67 - Tilstand 12 volt batteri R

Hjul, dekk, felg

74 - Dekk R

75 - Felg O

76 - Ekstra hjulsett O

77 - Hjullager ✓

Styring

80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

81 - Styresnekke, tannstang ✓

82 - Styrestag/ledd ✓

83 - Styreservo ✓



2297498

Hjuloppheng

84 - Støtdempere	✓
85 - Stabilisator	✓
86 - Fjærer / fjærbein	✓
87 - Opphengs- / bærearmer foraksel	○
88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓

Karosseri

90 - Frontrute	○
91 - Siderute/bakrute	✓
92 - Dør-/panseråpner	R
95 - Lakk / karosseri utvendig	R
96 - Utvendig speil	✓
97 - Underside	○
98 - Understellsnummer	✓

Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
102 - Taktrekk	✓
103 - Solskjerm	✓
104 - Innvendig speil	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	✓
107 - Seter	○
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
111 - Laste-/bagasjerom	✓
112 - Interiør generelt	✓



2297498

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	25,70 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	25,70 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,50 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,60 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	240,00
9.2		Bremsevirkning, HF	240,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
33.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
59.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,00 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	13,30 volt
67.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
67.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	630 ampere
67.3		Målt kaldstart-kapasitet:	520 ampere
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
74.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
74.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
74.4		Mønsterdybde HB	1,50 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
76.2		Mønsterdybde	5,50 mm
76.3		Mønsterdybde	5,50 mm
76.4		Mønsterdybde	5,50 mm
76.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
76.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2297498

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



2297498



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



2297498

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.