



2225145

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
16.08.2021



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	00000000
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	00000000		
<b>Ekstern referanse</b>	240914		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Land Rover	<b>Motorstørrelse</b>	2993 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Discovery	<b>Motoreffekt</b>	190 kW
<b>Type</b>	LR	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	DR58859	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	SALRA2BK8JA054147	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	178274	<b>Bruktimportert</b>	Nei
		<b>Registreringsår</b>	2018
		<b>Registrert første gang i Norge</b>	27.02.2018



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



2225145

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
4.1	Service / Dokumentasjon	Servicehefte mangler	
33.3	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode-antas som reell, feilsøking anbefales	Komfortsystemer, Startspærresystemer
90.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>	
95.6	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Høyre bakskjerm
95.14		* Mangler deksel v A stolpe. Riper	
107.1	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
33.10	Full systemskann	Indikerer periodisk feilkode:	4-hjulstrekkssystem, Komfortsystemer
39.11	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
69.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran
99.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
107.9	Seter	* Bakseter ligger i bilen men ikke kontrollert	

**Servicehistorikk**

Bilen mangler servicebok

**Testforhold**

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	18 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.10.2022



2225145

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreregenskaper **R**  
2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓  
4 - Service / Dokumentasjon **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓  
6 - Bremseskiver **O**  
8 - Parkeringsbrems ✓  
9 - Bremsvirkning ✓  
10 - Bremsvæsknivå ✓  
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓  
12 - Bremserør ✓  
13 - Bremseslanger ✓  
14 - Bremskraftforsterker ✓  
15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Nærlys/-lykter ✓  
18 - Fjernlys/-lykter ✓  
20 - Parklys/-lykter ✓  
21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓  
23 - Baklys/-lykter ✓  
24 - Stopplys/-lykter ✓

**Lys og signaler**

- 25 - Ryggelys/-lykter ✓  
26 - Skiltlys/-lykter ✓  
28 - Refleks ✓  
29 - Tåkebaklys/-lykter ✓  
30 - Lyd / lyssignaler ✓  
31 - Varsellamper ✓

**e-Diagnose**

- 33 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 36 - Avgassanalyse (Diesel) ✓  
37 - Motor virkemåte ✓  
38 - Utvendig tilstand motor ✓  
39 - Oljenivå motor **O**  
40 - Kjølevæske ✓  
41 - Kjølevifte ✓  
42 - Kjølesystem ✓  
43 - Eksosanlegg ✓  
45 - Motorfester ✓  
46 - Drivstofftank, rør, slange ✓

**Drivverk**

- 50 - Girkasse (automatisk) ✓  
51 - Differensial ✓  
52 - Drivaksler ✓  
53 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

- 54 - Instrument belysning ✓  
55 - Instrumenter ✓  
56 - Elektrisk vindusheis ✓  
57 - Oppvarmet bakrute ✓  
58 - Kupevifte ✓  
59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓  
60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓  
61 - Lyktespyler / Visker ✓  
62 - Sentrallås ✓  
63 - Setevarmer ✓  
64 - Ladespenning generator ✓  
65 - Drivrem generator ✓  
68 - Tilhengerkontakt ✓  
69 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

**Hjul, dekk, felg**

- 74 - Dekk ✓  
75 - Felg **O**  
76 - Ekstra hjulsett ✓  
77 - Hjullager ✓



2225145

**Styring**

- 80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 81 - Styresnekke, tannstang ✓
- 82 - Styrestag/ledd ✓
- 83 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 84 - Støtdempere ✓
- 85 - Stabilisator ✓
- 86 - Fjærer / fjærbein ✓
- 87 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 89 - Travers ✓

**Karosseri**

- 90 - Frontrute **R**
- 91 - Siderute/bakrute ✓
- 92 - Dør-/panseråpner ✓
- 93 - Lås ✓
- 94 - Takluke/Panoramatak ✓
- 95 - Lakk / karosseri utvendig **R**
- 96 - Utvendig speil ✓
- 97 - Underside ✓
- 98 - Understellsnummer ✓
- 99 - Tilhengerfeste **O**

**Interiør**

- 100 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 102 - Taktrekk ✓
- 103 - Solskjerm ✓
- 104 - Innvendig speil ✓
- 107 - Seter **R**
- 108 - Bilbelte ✓
- 112 - Interiør generelt ✓



2225145

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	Ikke oppgitt av produsent
6.2		Bremsekivetykkelse VF	33,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	33,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	Ikke oppgitt av produsent
6.5		Bremsekivetykkelse VB	24,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	24,50 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	290,00
9.3		Bremsevirkning, VB	240,00
9.4		Bremsevirkning, HB	240,00
33.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	2
36.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,40 m <sup>-1</sup>
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
59.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
74.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
74.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
74.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
76.2		Mønsterdybde	5,00 mm
76.3		Mønsterdybde	4,00 mm
76.4		Mønsterdybde	4,00 mm
76.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
76.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2225145

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

• feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

• feil/avvik medfører konsekvenstap

• NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.