



2175019

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
21.07.2021



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	00000000
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	00000000		
<b>Ekstern referanse</b>	241838		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Citroen	<b>Motorstørrelse</b>	1997 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	DS5	<b>Motoreffekt</b>	120 kW
<b>Type</b>	K	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	BS72726	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	VF7KFRHHACS526798	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	132840	<b>Bruktimportert</b>	Nei
		<b>Registreringsår</b>	2013
		<b>Registrert første gang i Norge</b>	28.06.2013



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



2175019

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service / Dokumentasjon	Servicehefte mangler	
4.7		Aktivert serviceindikator	
33.2	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Komfortsystemer
65.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
76.15	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
107.2	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
112.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
33.10	Full systemskann	Indikerer periodisk feilkode:	Komfortsystemer
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
90.11	Frontrute	* Diverse steinsprut, frontrute	
95.30	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
112.6	Interiør generelt	* Rilper/slitasje/bulker: Dashbord/midtkonsoll	

**Servicehistorikk**

Bilen mangler servicebok

**Testforhold**

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	10 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	20 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Bilen er ikke prøvekjørt</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.06.2021



2175019

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service / Dokumentasjon **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **O**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Nærlys/-lykter ✓
- 18 - Fjernlys/-lykter ✓
- 19 - Kjørellys/-lykter ✓
- 20 - Parklys/-lykter ✓
- 21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓
- 22 - Tåkelys/-lykter ✓
- 23 - Baklys/-lykter ✓
- 24 - Stopplys/-lykter ✓
- 25 - Ryggelys/-lykter ✓
- 26 - Skiltlys/-lykter ✓
- 28 - Refleks ✓
- 29 - Tåkebaklys/-lykter ✓
- 30 - Lyd / lyssignaler ✓
- 31 - Varsellamper ✓
- 32 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 33 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 37 - Motor virkemåte ✓
- 38 - Utvendig tilstand motor ✓
- 39 - Oljenivå motor ✓
- 40 - Kjølevæske ✓
- 41 - Kjølevifte ✓
- 42 - Kjølesystem ✓
- 43 - Eksosanlegg ✓
- 45 - Motorfester ✓
- 46 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 47 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 50 - Girkasse (automatisk) ✓
- 51 - Differensial ✓
- 52 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 54 - Instrument belysning ✓
- 55 - Instrumenter ✓
- 56 - Elektrisk vindusheis ✓
- 57 - Oppvarmet bakrute ✓
- 58 - Kupevifte ✓
- 59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 62 - Sentrallås ✓
- 63 - Setevarmer ✓
- 65 - Drivrem generator **R**
- 66 - Batteri ytre tilstand ✓
- 67 - Tilstand 12 volt batteri ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 74 - Dekk ✓
- 75 - Felg **O**
- 76 - Ekstra hjulsett **R**
- 77 - Hjullager ✓
- 78 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 79 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 81 - Styresnekke, tannstang ✓
- 82 - Styrestag/ledd ✓
- 83 - Styreservo ✓



2175019

**Hjuloppheng**

84 - Støtdempere	✓
85 - Stabilisator	✓
86 - Fjærer / fjærbein	✓
87 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
89 - Travers	✓

**Karosseri**

90 - Frontrute	○
91 - Siderute/bakrute	✓
92 - Dør-/panseråpner	✓
93 - Lås	✓
94 - Takluke/Panoramatak	✓
95 - Lakk / karosseri utvendig	○
96 - Utvendig speil	✓
97 - Underside	✓
98 - Understellsnummer	✓

**Interiør**

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
101 - Luftdyse kupé	✓
102 - Taktrekk	✓
103 - Solskjerm	✓
104 - Innvendig speil	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	✓
107 - Seter	R
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
110 - Bagasjeromstildekning	✓
111 - Laste-/bagasjerom	✓
112 - Interiør generelt	R
113 - Varseltrekant	✓



2175019

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	28,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	28,40 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,30 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
33.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	2
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
47.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
47.2		eller ved, måneder:	120
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
59.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
67.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,20 mm
74.2		Mønsterdybde HF	3,30 mm
74.3		Mønsterdybde VB	3,10 mm
74.4		Mønsterdybde HB	2,80 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



2175019

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemærkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.