



1976406

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
27.04.2021



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Lincoln	<b>Motorstørrelse</b>	6552 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Continental	<b>Motoreffekt</b>	117 kW
<b>Type</b>	Mark V	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	PD41540	<b>Drivstofftype</b>	1
<b>Understellsnr.</b>	9Y89S630670	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	23343	<b>Bruktimportert</b>	Ja
		<b>Registreringsår</b>	1979
		<b>Registrert første gang i Norge</b>	11.04.2012



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



1976406

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
1.4		Trekker til høyre	
3.4	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.1	Service / Dokumentasjon	Servicehefte mangler	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
8.1	Parkeringsbrems	Virker ikke:	Venstre
11.1	Bremsevæskens kokepunkt	Forurenset bremsevæske, anbefaler skift	
17.20	Nærlys-/lykter	* Feil ved vakuumpumpe til hovedlykter .	
40.2	Kjølevæske	Lavt væskeni nivå	
46.1	Drivstofftank, rør, slange	Tanklokk mangler	
55.6	Instrumenter	Feil på fartsholder (cruise control)	
59.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
67.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
74.8	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran
79.1	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift:	Venstre foran, Høyre foran
83.1	Styreservo	For lavt oljenivå	
87.7	Opphengs- / bærearmer for aksel	* def gummibelg på venstre side nede / skifte	
91.11	Siderute/bakrute	* Mangler fremre vindu på venstre fordør / skifte	
93.1	Lås	Feil ved låsesylinder	Høyre fordør
107.4	Seter	Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
108.8	Bilbelte	* Magler lås til belte i midtre foran .	
113.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.18	Bremsekiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	
50.18	Girkasse (automatisk)	* Svetting fra automatkasse .	
67.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
95.28	Lakk / karosseri utvendig	Bilen er delvis omlakkert:	
95.30		Diverse småbulker/lakkriper	



1976406

**Servicehistorikk**

Bilen mangler servicebok

**Testforhold**

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	90 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.10.2019
<b>Kjørelengden er oppgitt i miles</b>	Ja



1976406

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service / Dokumentasjon **R****Bremser**

5 - Bremsebelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**8 - Parkeringsbrems **R**

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt **R**

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremsekraftforsterker ✓

15 - Bremsepedal ✓

**Lys og signaler**17 - Nærlys/-lykter **R**

18 - Fjernlys/-lykter ✓

20 - Parklys/-lykter ✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

23 - Baklys/-lykter ✓

24 - Stopplys/-lykter ✓

25 - Ryggelys/-lykter ✓

26 - Skiltlys/-lykter ✓

28 - Refleks ✓

30 - Lyd / lyssignaler ✓

**Motor**

35 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

37 - Motor virkemåte ✓

38 - Utvendig tilstand motor ✓

39 - Oljenivå motor ✓

40 - Kjølevæske **R**

41 - Kjølevifte ✓

42 - Kjølesystem ✓

43 - Eksosanlegg ✓

44 - HC i kjølesystem ✓

45 - Motorfester ✓

46 - Drivstofftank, rør, slange **R****Drivverk**50 - Girkasse (automatisk) **O**

51 - Differensial ✓

53 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

54 - Instrument belysning ✓

55 - Instrumenter **R**

56 - Elektrisk vindusheis ✓

58 - Kupevifte ✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

64 - Ladespenning generator ✓

65 - Drivrem generator ✓

66 - Batteri ytre tilstand ✓

67 - Tilstand 12 volt batteri **R****Hjul, dekk, felg**74 - Dekk **R**

75 - Felg ✓

77 - Hjullager ✓

78 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

79 - Hjulcapsler/navkopper **R****Styring**

80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

81 - Styresnekke, tannstang ✓

82 - Styrestag/ledd ✓

83 - Styreservo **R****Hjuloppheng**

84 - Støtdempere ✓

85 - Stabilisator ✓

86 - Fjærer / fjærbein ✓

87 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**



1976406

**Karosseri**

90 - Frontrute	✓
91 - Siderute/bakrute	R
92 - Dør-/panseråpner	✓
93 - Lås	R
95 - Lakk / karosseri utvendig	O
96 - Utvendig speil	✓
97 - Underside	✓
98 - Understellsnummer	✓

**Interiør**

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
101 - Luftdyse kupé	✓
102 - Taktrekk	✓
103 - Solskjerm	✓
104 - Innvendig speil	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	✓
107 - Seter	R
108 - Bilbelte	R
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
111 - Laste-/bagasjerom	✓
112 - Interiør generelt	✓
113 - Varseltrekant	R



1976406

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
35.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	1,27 %
35.2		CO2	14,30 %
35.3		HC	69,00 ppm
35.4		O2	0,19 %
35.5		CO ved forhøyet tomgang	0,00 %
35.6		Lambda ved forhøyet tomgang	0,00
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
44.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Kontrollert visuelt
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
67.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
67.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	620 ampere
67.3		Målt kaldstart-kapasitet:	220 ampere
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,80 mm
74.2		Mønsterdybde HF	6,30 mm
74.3		Mønsterdybde VB	6,10 mm
74.4		Mønsterdybde HB	6,20 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg



1976406

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.