



2441595

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.11.2021



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	00000000
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	mottak@auksjonen.no
Telefon	00000000		
E-post	mottak@auksjonen.no		
Ekstern referanse	255951		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	730D Xdrive	Motoreffekt	155 kW
Type	7L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS56113	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WBAYC410X0DZ74154	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	154419	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2012
		Registrert første gang i Norge	05.10.2012



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



2441595

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er skiftet batteri 1 stk	
4.7	Service / Dokumentasjon	Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
33.2	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Lys, Karosseri, Startsperrsystemer
75.7	Felg	Felgdimensjon ikke i samsvar med vognkortet og tilfredsstillende ikke offentlige krav til godkjenning:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
90.1	Frontrute	Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra førersetet: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
95.12	Lakk / karosseri utvendig	Lakkslipp/flassing	Høyre sidekanal, Støtfanger foran, Panser, Tak
107.6	Seter	* - Deksel Høyre sete foran er løst.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran, Høyre foran
33.11	Full systemskann	Indikerer periodisk feilkode:	Karosseri
75.12	Felg	* - Det er montert spacere.	
76.23	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	3 felger
95.15	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
95.16		Småbulker:	Støtfanger bak
95.30		Diverse småbulker/lakkriper	
95.31		Lakk og karosseri er vanskelig å vurdere grunnet skitten og/eller fuktig overflate	



2441595

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
28.05.2019	133721
21.05.2019	133581
26.09.2017	117990
18.05.2017	109751
27.04.2016	81021
07.09.2015	53677
14.05.2014	23709

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	22.01.2022



2441595

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service / Dokumentasjon R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Nærlys/-lykter ✓

18 - Fjernlys/-lykter ✓

20 - Parklys/-lykter ✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

Lys og signaler

23 - Baklys/-lykter ✓

24 - Stopplys/-lykter ✓

25 - Ryggelys/-lykter ✓

26 - Skiltlys/-lykter ✓

28 - Refleks ✓

29 - Tåkebaklys/-lykter ✓

30 - Lyd / lyssignaler ✓

31 - Varsellamper ✓

32 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

33 - Full systemskann R

Motor

37 - Motor virkemåte ✓

38 - Utvendig tilstand motor ✓

39 - Oljenivå motor ✓

40 - Kjølevæske ✓

42 - Kjølesystem ✓

43 - Eksosanlegg ✓

45 - Motorfester ✓

46 - Drivstofftank, rør, slange ✓

47 - Registerreim ✓

Drivverk

50 - Girkasse (automatisk) ✓

51 - Differensial ✓

52 - Drivaksler ✓

53 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

54 - Instrument belysning ✓

55 - Instrumenter ✓

56 - Elektrisk vindusheis ✓

57 - Oppvarmet bakrute ✓

58 - Kupevifte ✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

61 - Lyktespyler / Visker ✓

62 - Sentrallås ✓

63 - Setevarmer ✓

64 - Ladespenning generator ✓

65 - Drivrem generator ✓

Hjul, dekk, felg

74 - Dekk ✓

75 - Felg R

76 - Ekstra hjulsett O

77 - Hjullager ✓

Styring

80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

81 - Styresnekke, tannstang ✓

82 - Styrestag/ledd ✓

83 - Styreservo ✓



2441595

Hjuloppheng

84 - Støtdempere	✓
85 - Stabilisator	✓
86 - Fjærer / fjærbein	✓
87 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
89 - Travers	✓

Karosseri

90 - Frontrute	R
91 - Siderute/bakrute	✓
92 - Dør-/panseråpner	✓
93 - Lås	✓
94 - Takluke/Panoramatak	✓
95 - Lakk / karosseri utvendig	R
96 - Utvendig speil	✓
97 - Underside	✓
98 - Understellsnummer	✓

Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
102 - Taktrekk	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	✓
107 - Seter	R
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
112 - Interiør generelt	✓



2441595

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
33.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	3
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-35 °C
47.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
59.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,00 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
74.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
74.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
74.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
76.2		Mønsterdybde	6,00 mm
76.3		Mønsterdybde	5,00 mm
76.4		Mønsterdybde	4,00 mm
76.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
76.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2441595

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



2441595




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



2441595

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.