

US13589 - 2020 Suzuki Ignis Kombi (5-dørs)

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Km.stand | 2 480 | Bruktimportert | Nei | Reg.reim skiftet, dato | |
| Ant. nøkler | 0 | Antirustgaranti | | Reg.reim skiftet, km | 0 |
| Drivstoff | Bensin | Heftelser | | Siste service | |
| Farge | Oransje | Chiptunet | | PKK utført | |
| Egenvekt | 910 | Bekreftet km. | | Servicehefte/servicer fulgt | |
| Effekt | 83 | Koll.puter utkoblet | | Vognmappe m/instruksjonsbok | |
| Chassisnr. | JSAMFJ91S00100588 | Tidligere større skade | | | |
| Første reg. | 20.10.2020 | Tidligere unormal bruk | | Utskrift dato | 09.09.2021 |

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt

Identitet

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1.1 | A | Understellsnr. |
| 1.2 | A | Kjennemerke |

Eksteriør

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1 | A | Lakk |
| 2.2 | A | Antirustbehandling/under bil |
| 2.3 | A | Panser |
| 2.4 | A | Kanaler |
| 2.5 | A | Dører/bakluke |
| 2.6 | A | Låser/tyverisikring |
| 2.7 | A | Skjermer |
| 2.8 | A | Støtfanger/grill |
| 2.9 | A | Sensorer/parkeringsensor |
| 2.10 | A | Tak/Takluke/Panoramatak |
| 2.11 | A | Cabriolet/Hardtop |
| 2.12 | A | Speil |
| 2.13 | A | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 | A | Rust |
| 2.15 | A | Frontvindu/vinduer |
| 2.16 | A | Vinduspussere/-spyler |
| 2.17 | A | Dekk/reservehjul |
| 2.18 | A | Felger |
| 2.19 | A | Hjulmuttere/-bolter |
| 2.20 | A | Avtagbar tilhengerkule |
| 2.21 | A | Tilhengerfeste |

Utvendig lys

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 | A | Lysfunksjon foran |
| 3.2 | A | Lysfunksjon bak |
| 3.3 | A | Markeringslys |
| 3.4 | A | Retningslys |
| 3.5 | A | Nødsignallys |
| 3.6 | A | Parkeringslys |
| 3.7 | A | Refleks |
| 3.8 | A | Andre lys |

Interiør og instrumenter

| | | |
|------|---|-------------------------|
| 4.1 | A | Dashbord |
| 4.2 | A | Instrumenter og brytere |
| 4.3 | A | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4 | A | Dørtrekk |
| 4.5 | A | Seter |
| 4.6 | A | Taktrekk |
| 4.7 | A | Tepper/bekledning |
| 4.8 | A | Bagasjeromskjuler |
| 4.9 | A | Vindusheiser |
| 4.10 | A | Bilbelte |
| 4.11 | A | Airbager |
| 4.12 | A | Varme/AC/Klima |
| 4.13 | A | Signalhorn/Lydsignal |
| 4.14 | A | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 | A | Navigasjon |
| 4.16 | A | Refleksvest |
| 4.17 | A | Varseltrekant |
| 4.18 | A | Skillevegg varerom |

Motor

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1 | A | Avlesning av feilkoder |
| 5.2 | A | Batteri |
| 5.3 | A | Tenningsanlegg |
| 5.4 | A | Drivstoffanlegg |
| 5.5 | A | Dynamo/lading |
| 5.6 | A | Eksoanlegg |
| 5.7 | A | Elektroniske styresystemer |
| 5.8 | A | Kjølesystem/vannpumpe |
| 5.9 | A | Motorfester/demper |
| 5.10 | A | Oljeforbruk/Røykutvikling |
| 5.11 | A | Service |
| 5.12 | A | Start/arbeidslyd |
| 5.13 | A | Trekraft |
| 5.14 | A | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 | A | Dieselpumpe/dyser/gløding |

Miljø

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 6.1 | A | Støy |
| 6.2 | A | Avgass |
| 6.3 | A | Lekkasjer (forurensing) |

Gir og drivlinje

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 | A | Girkassefunksjon |
| 7.2 | A | Differensial funksjon |
| 7.3 | A | Clutch/kobling |
| 7.4 | A | System for stabilitet (ESP) |

Hjuloppheing og styring

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 | A | Ratt/styringsmekanisme |
| 8.2 | A | Ledd |
| 8.3 | A | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 | A | Aksler |
| 8.5 | A | For-/bakstilling |
| 8.6 | A | Fjærer/luftbelger |
| 8.7 | A | Stabilisatorstag |
| 8.8 | A | Hjullager |

Bremses

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 9.1 | A | Bremsefunksjon/ABS |
| 9.2 | A | Pedal/vandring |
| 9.3 | A | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4 | A | Bremsekraftforsterker |
| 9.5 | A | Lasteavhengig ventil |
| 9.6 | A | Bremsebelegg |
| 9.7 | A | Tromler/Skiver |
| 9.8 | A | Rør/slanger |
| 9.9 | A | Lekkasjer |
| 9.10 | A | Bremsevæske |

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 09.09.2021 Signatur selger

Dato: 09.09.2021 Signatur kunde

