

LISTE MED 100 KONTROLLPUNKTER

Merke: Hyundai	Modell: Tucson	Årsmødel: 2022	Km.stand: 700
Farge: Gr	Hyundai Promise nummer: 72380	Intern nummer:	

Prøvekjøring

- 1 Bilen starter på første forsøk uten forsinkelse/fusk ved kald/varm motor
- 2 Tomgang med kald motor
- 3 Tomgang med varm motor
- 4 Ingen unormale motorlyder
- 5 Gasspeldfunksjon
- 6 Ingen unormale lyder fra eksosanlegget
- 7 Girkasse og girskift: girer jevnt til alle gir / girvelger: låsefunksjon
- 8 Clutchfunksjon: virker korrekt uten å slure (hvis relevant)
- 9 Styringen er sentrert
- 10 Bilen er retningsstabil under kjøring
- 11 Instrumenter og lys i instrumentpanelet fungerer
- 12 Parkeringsbrems: bremsen låser, holder og løsner igjen
- 13 Karosseri/understell: støy, funksjon

Utvendig utstyr

- 14 Lakk: finish og utseende
- 15 Lister: finish og utseende
- 16 Karosseriplater: tilpasset og justert
- 17 Ramme: ingen synlig skade
- 18 Støtfanger foran og bak: finish, utseende, ingen synlig skade
- 19 Karosseri, listverk: tilpasset og justert, ingen synlig skade
- 20 **Lykter og lys:**
Hovedlykter: fjernlys/nærlys fungerer, klart lykteglass, ingen skade
Parkeringslys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade
Bremselys, høyt montert bremselys, ryggelys og nummerskiltlys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade
Tåkelys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade
Blinklys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade
Parkeringslys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade
- 21 Vindusviskerarmer og -blader: ingen striper
- 22 Frontrute og vinduer: ingen steinsprut/sprekker
- 23 Sidespeil: intakte og fungerer
- 24 Låser: fungerer på alle dører
- 25 Dørhengsler: døre åpnes jevnt, ingen knirking
- 26 Bagasjeromsmatte: tilstand
- 27 Jekk og jekkarm: finnes
- 28 Reservehjul: tilstand, lufttrykk
- 29 Nummerskiltholder: finnes
- 30 Ingen tegn til vannskader
- 31 Felger og dekk: ingen synlige skader
- 32 Utvendige modifikasjoner i henhold til fabrikkspesifikasjoner
- 33 Annet utstyr – hvis relevant
Antenne: finnes og fungerer (hvis relevant)
Fjernstyrt lås: låser opp / låser

Interiør

- 34 Hovednøkkel og reservenøkkel: finnes
- 35 Dørhåndtak: funksjon og tilstand
- 36 Innvendig belysning fungerer
Lese- eller kartlys fungerer
Nødsignallys og -bryter fungerer
Bagasjeromsls og bakluke virker som de skal
- 37 Klokken fungerer og viser riktig tid
- 38 Sikkerhetsbelter: tilstand og funksjon
- 39 Setetrekk: tilstand og utseende
- 40 Det er ikke dårlig lukt eller luftfriskere som kamuflerer dårlig lukt i bilen
- 41 Lister: finish og utseende
- 42 Teppe: tilstand, utseende, ingen synlige flekker eller skader
- 43 Hanskerom og hanskeromlås fungerer
- 44 Speil
Innvendig speil: fungerer (dag/natt-avblending)
Sminkespeil og -lys fungerer
Innstilling av sidespeil fungerer
- 45 Radio: sjekk at den fungerer og fjern forhåndsinnstilte stasjoner
- 46 Høytalere: sjekk at alle fungerer
- 47 Rattlås og betjeningselementer: fungerer
- 48 Duggjerning/defroster fungerer
- 49 Horn fungerer
- 50 Panseråpner fungerer
- 51 Vindusvisker: intervall- og hastighetsinnstilling fungerer
- 52 Tanknivåmåler: fungerer
- 53 Tankklokk og -åpner fungerer
- 54 Girindikator viser riktig gir
- 55 Varselsignal/-lyder fungerer

- 56 Varmeapparatet fungerer og blåser varmluft
- 57 Vinduene fungerer
- 58 Elektrisk låsing av dørene (inkludert barnesikring)
- 59 Seter
Manuell seteinnstilling: fungerer
Elektrisk seteinnstilling: fungerer
Setevarme: fungerer
- 60 Ren kupé
- 61 Interiør – hvis relevant
Askebeleg: rent
CD-spiller fungerer (hvis tilgjengelig)
Tyverialarm/tyveriovervåkning: slås på/av
Klimaanlegg fungerer og blåser kaldluft
Glass i soltak (hvis tilgjengelig): ingen steinsprutskader, riper eller sprekker
Elektrisk innstilling av soltak og betjeningselementer fungerer (hvis tilgjengelig)
Navigasjonssystem og kompass fungerer (hvis tilgjengelig)
Sete med minnefunksjon: fungerer
Kollisjonsputer: ytre tilstand, intakt, låser, indikatorlampen fungerer

Mekanisk

- 62 Utfør servicetilbakekallinger/oppdateringer/kampanjer på bilen
- 63 Kontroller bilen for opplagte feilkoder
- 64 Ventildeksler: tilstand, ingen synlige lekkasjer
- 65 Motortetninger og -pakninger: tilstand, ingen synlige lekkasjer
- 66 Se etter tegn på avleiringer
- 67 Se etter tegn på vanninntrengning
- 68 Tilstand motorfester
- 69 Girkassefester, tetninger og pakninger: ingen synlig lekkasje/skade
- 70 Lekkasjer, skade
- 71 Drivledd og mandsjetter: ingen synlig lekkasje/skade
- 72 Differensial/drivaksler: tilstand, ingen synlige lekkasje/skade
- 73 Lyddemper, katalysator, eksosør og fester: tilstand
- 74 Luftfilter og støv-/pollenfilter: tilstand
- 75 Tannstangstyring/servopumpe: funksjon, ingen synlig lekkasje eller skader
- 76 Servostyringslange(r): ingen synlig lekkasje/skade
- 77 Fjærbein/dempere: riktig høydenivå, tilstand, ingen synlige lekka-sjer
- 78 Tilstand på panserisolasjon
- 79 Stabilisatorstag, bæream, kuleledd og styrestag: tilstand
- 80 Opphengsledd og foring: tilstand
- 81 Etiketter/dekaler: finnes, tilstand
- 82 Kjølevæskpumpe: ingen synlige lekkasjer
- 83 Drivstoffpumpe: ingen synlige lekkasjer
- 84 Radiator, lokk og kjølevifte: fungerer, ingen synlig skade
- 85 Ekspansjonstank for kjølevæske, nivåsensor og viftedeksel: tilstand
- 86 Batteri og ledninger: tilstand, nivå, belastningstest, fri for korrosjon
- 87 Tenning, startmotor og gasspedal: funksjon og tilstand
- 88 Mekaniske operasjoner fungerer som de skal
Avgassanleggets funksjon
Reimstrammer
Vakuümørledningene: tilstand
- 89 Motorreimer og -slanger: tilstand og funksjon
- 90 Væsker: sjekk nivåer og tilstand
- Olje - Servostyring
- Girkasse - Kjølevæske
- Vindusspyler - Bremsevæske
- 91 Klimaanlegg
Kjølemiddel (kontrollere/korrigerer nivå)
Klimakompressor: funksjon, ingen synlige lekkasjer
Kompressorclutch: funksjon, ingen unormale lyder
Reimer og slanger: funksjon og tilstand
- 92 Ingen tegn på vannskade
- 93 Mekaniske modifikasjoner i henhold til fabrikkspesifikasjoner
- 94 Felger og dekk
- 95 Mønsterdybde (minimum 4 mm)
Foran
Bak
- 96 Dekk: riktig trykk/dimensjon og uten skader
- 97 Felger: riktig dimensjon og like (alle fire)
- 98 Bremsebelegg: minimum resterende bruk
Foran
Bak
- 99 Hovedsylinder, bremsekraftforsterker, bremsekiver: funksjon og tilstand
- 100 Bremsekalipere, bremserør og fester: fungerer, ingen synlige lekkasjer