



3038645

NAF Bruktbiltest

Testdato
30.09.2022



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	22222222
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	22222222		
Ekstern referanse	288260		



Kjøretøy

Bilmerke	Iveco	Motorstørrelse	2287 cm ³
Modell	35S16	Motoreffekt	115 kW
Type	IS35SC2AA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NF85680	Drivstofftype	2
Understellsnr.	ZCFC135B905188759	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	429283	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2017
		Registrert første gang	20.10.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3038645

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
4.1	Service / Dokumentasjon	Servicehefte mangler	
6.10	Bremeskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	Venstre
9.6	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	Bakaksel
9.7		Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
17.14	Nærlys/-lykter	Svakt lys	Venstre foran
22.3	Tåkelys/-lykter	Virker ikke:	Venstre foran
31.15	Varsellamper	Varsellampe for oljetrykk lyser	
31.17		* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
32.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
37.1	Motor virkemåte	Banke-/ulyder i motor	
37.8		Ulyd i turbo	
37.11		Oljerøyk i eksos	
43.12	Eksosanlegg	* Løst eksosanlegg	
50.15	Girkasse (automatisk)	* Skadet gir mansjett.	
56.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Venstre fordør
67.8	Tilstand 12 volt batteri	* Batteri må lades før test	
76.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
85.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre bak, Høyre bak
92.15	Dør-/panseråpner	* Får ikke åpnet skyvedør h/s	
93.3	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
95.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke
112.4	Interiør generelt	* Bilen mangler skillevegg	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
33.14	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
38.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
50.17	Girkasse (automatisk)	Oljesvetting fra mellomgirkasse	
69.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
90.9	Frontrute	Noe steinsprut	
95.24	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	Delvis foliert
95.32		Diverse småbulker/lakkriper	
97.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	



3038645

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.10.2023



3038645

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service / Dokumentasjon R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver R
7 - Bremsetromler ✓
8 - Parkeringsbrems R
9 - Bremsvirkning R
10 - Bremsvæskeniå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Nærlys/-lykter R
18 - Fjernlys/-lykter ✓
20 - Parklys/-lykter ✓
21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

Lys og signaler

- 22 - Tåkelys/-lykter R
23 - Baklys/-lykter ✓
24 - Stopplys/-lykter ✓
25 - Ryggelys/-lykter ✓
26 - Skiltlys/-lykter ✓
28 - Refleks ✓
29 - Tåkebaklys/-lykter ✓
30 - Lyd / lyssignaler ✓
31 - Varsellamper R
32 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

- 33 - Full systemskann O

Motor

- 36 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
37 - Motor virkemåte R
38 - Utvendig tilstand motor O
39 - Oljenivå motor ✓
40 - Kjølevæske ✓
41 - Kjølevifte ✓
42 - Kjølesystem ✓
43 - Eksosanlegg R
45 - Motorfester ✓
46 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

- 50 - Girkasse (automatisk) R
51 - Differensial ✓
52 - Drivaksler ✓
53 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 54 - Instrument belysning ✓
55 - Instrumenter ✓
56 - Elektrisk vindusheis R
58 - Kupevifte ✓
59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
61 - Lyktespyler / Visker ✓
62 - Sentrallås ✓
64 - Ladespenning generator ✓
65 - Drivrem generator ✓

Elektriske anlegg

- 66 - Batteri ytre tilstand ✓
67 - Tilstand 12 volt batteri R
68 - Tilhengerkontakt ✓
69 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

- 74 - Dekk ✓
75 - Felg ✓
76 - Ekstra hjulsett R
77 - Hjullager ✓



3038645

Styring

- 80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 81 - Styresnekke, tannstang ✓
- 82 - Styrestag/ledd ✓
- 83 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 84 - Støtdempere ✓
- 85 - Stabilisator **R**
- 86 - Fjærer / fjærbein ✓
- 87 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 89 - Travers ✓

Karosseri

- 90 - Frontrute **O**
- 91 - Siderute/bakrute ✓
- 92 - Dør-/panseråpner **R**
- 93 - Lås **R**
- 95 - Lakk / karosseri utvendig **R**
- 96 - Utvendig speil ✓
- 97 - Underside **O**
- 98 - Understellsnummer ✓
- 99 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

- 100 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 103 - Solskjerm ✓
- 107 - Seter ✓
- 108 - Bilbelte ✓
- 111 - Laste-/bagasjerom ✓
- 112 - Interiør generelt **R**



3038645

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
33.1	Full systemskann		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
36.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
59.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,80 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	13,80 volt
67.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
74.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
74.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
74.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3038645

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3038645



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



3038645

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.