

**TOYOTA AVENSIS 132 HK MANUELL FORHJULSDRIFT**
**TESTDATO: 02.11.2022**    **KODE: 102561**  
**0**

 <b>DN44408</b>	 <b>144 884 KM</b>	 <b>07.07.2010</b> Førstegang registrert	 <b>Bensin</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> SB1EE76L40E012922	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 08.06.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 





Utført vedlikehold Kilometer: 97084 Dato: 6/9-17	Utført vedlikehold Kilometer: 108813 Dato: 3.10.18 Toyota Sulland Gjøvik AS Tilleggsvedlikehold Org. nr 657 631 312 Tlf: 61 14 07 00 www.sulland.no
Tilleggsvedlikehold Bosch Service Motorolje og oljefilter Hovedvedlikehold	Hovedvedlikehold
Utført vedlikehold Kilometer: 110685 Dato: 11/11-13	Utført vedlikehold Kilometer: 128366 Dato: 12/11-20 Toyota Sulland Gjøvik Postboks 71, 2807 Hunndalen Orgnr 957 631 312 Bank 182216.62063 Tlf: 61 14 07 00 - www.sulland.no
Toyota Sulland Gjøvik Ltd Postboks 71, 2807 Hunndalen Orgnr 957 631 312 Bank 182216.62063 Tlf: 61 14 07 00 - www.sulland.no	Hovedvedlikehold
Utført vedlikehold Kilometer: Dato:	Utført vedlikehold Kilometer: Dato:
Tilleggsvedlikehold Motorolje og oljefilter	Tilleggsvedlikehold Motorolje og oljefilter

Utført vedlikehold Kilometer: 13146 Dato: 22/08-2011	Utført vedlikehold Kilometer: 23205 AS Dato: 11.10
Tilleggsvedlikehold TOYOTA OSLO AS Aud Økem Service utført, 14 Hovedvedlikehold	Tilleggsvedlikehold Toyota Sulland Hamar AS Org. nr 861 401 812 Bank 1822-16.62063 Postboks 4094, 2306 Hamar Tlf: 62 85 67 00 www.sulland.no
Utført vedlikehold Kilometer: 34902 Dato: 24.7.13	Utført vedlikehold Kilometer: 51651 Dato: 17.09.14
Tilleggsvedlikehold Toyota Sulland Hamar AS Org. nr 861 401 812 Bank 1822-16.62063 Postboks 4094, 2306 Hamar Tlf: 62 85 67 00 www.sulland.no	Tilleggsvedlikehold Toyota Sulland Hamar AS Org. nr 861 401 812 Bank 1822-16.62063 Postboks 4094, 2306 Hamar Tlf: 62 85 67 00 www.sulland.no
Utført vedlikehold Kilometer: 6107 Dato: 23.11.15	Utført vedlikehold Kilometer: 83657 Dato: 28/11-16
Tilleggsvedlikehold Toyota Sulland Hamar AS Org. nr 861 401 812 Bank 1822-16.62063 Postboks 4094, 2306 Hamar	Tilleggsvedlikehold Toyota Sulland Hamar AS Org. nr 861 401 812 Bank 1822-16.62063 Postboks 4094, 2306 Hamar

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	6	6

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.09.2022	144884
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
22.08.2011	13146
11.10.2012	89667
24.07.2013	34902
23.11.2015	67107
28.11.2016	83657
22.09.2022	144884

**KOMMENTAR**

Eldre bil i rimelig prisklasse, noe småskader og skavanker finnes

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

### Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.