

VOLVO V70 116 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 02.11.2022 KODE: 105086
7


ZH44468


132 638 KM


28.03.2014
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: YV1BW848BE1305965	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 21.09.2022

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
 EKSTERIØR 🔍	 LYS ✓
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING ✓
 BREMSER 🔍	 GIR OG DRIVLINJE ✓
 INTERIØR ✓	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	bulk med lakkskade	
1.2 Panser	øvrige feil	
1.3 Dører	rust/korrosjon	høyre bak
1.4 Dører	riper	venstre foran
1.5 Dekk/Felger	hjulsett to takseres ved innlevering	
1.6 Dekk/Felger	piggdekk mangler pigger	
1.7 Støtfanger	ripe(r) ned til grunning	midten - høyre bak
1.8 Støtfanger	bulk	høyre foran
1.9 Støtfanger	ripe(r)	venstre foran
1.10 Støtfanger	steinsprut	foran
1.11 Kanal	matt/slitt lakk	venstre - høyre
1.12 Kanal	skade	høyre
2. MOTOR		
2.1 Batteri(er)	dårlig kapasitet	
2.2 Service	varsler service	
2.3 Service	registerreim/kjede	
3. BREMSER		
3.1 Bremsfunksjon	utslitte klosser	foran
3.2 Bremsfunksjon	utslitte klosser	bak



1.1 Bulk med lakkskade



1.3 Rust/korrosjon



1.4 Riper



1.7 Ripe(r) ned til grunning



1.7 Ripe(r) ned til grunning



1.7 Ripe(r) ned til grunning



1.8 Bulk



1.9 Ripe(r)



1.11 Matt/slitt lakk



1.11 Matt/slitt lakk



1.11 Matt/slitt lakk



1.12 Skade

Service Nr. 6

Uttörd km 95192

Datum 10.05.2020

Arbetsorder nr. 637437

Typ av service **Bil i Nord**

Org.nr. 983 666 280 MVA

mail: leknes.firmapost@bilinord.no

Stämpel

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

Service Nr. 7

Uttörd km 117426

Datum 9/3-21

Arbetsorder nr.

Typ av service **Bil i Nord**

Org.nr. 983 666 280 MVA

mail: leknes.firmapost@bilinord.no

Stämpel

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

Service Nr.

Uttörd km

Datum

Arbetsorder nr.

Typ av service

Basservice

Underhållservice

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

2.2 Varsler service

Service Nr. 3

Uttörd km 47321

Datum 04-2017

Arbetsorder nr. 503895

Typ av service **Bil i Nord**

Org.nr. 983 666 280 No.

Sindre Robertsen

Stämpel

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

Service Nr. 4

Uttörd km 60402

Datum 09.03.18

Arbetsorder nr. 535544

Typ av service **Bil i Nord**

Org.nr. 983 666 280 MVA

Stämpel

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

Service Nr. 5

Uttörd km 76590

Datum 20.03.2019

Arbetsorder nr. 573502

Typ av service **Bil i Nord**

Org.nr. 983 666 280 MVA

Stämpel

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

Service Nr. 6

Uttörd km

Datum

Arbetsorder nr.

Typ av service

Basservice

Underhållservice

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

2.2 Varsler service

Service Nr. 1

Uttörd km 12912

Datum 3.2.2015

Arbetsorder nr. 432751

Typ av service **Bil i Nord**

Org.nr. 983 666 280 No.

Stämpel

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

Service Nr. 2

Uttörd km 26945

Datum 04.05.2016

Arbetsorder nr. 472310

Typ av service **Bil i Nord**

Org.nr. 983 666 280 No.

Stämpel

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

Service Nr. 3

Uttörd km 47321

Datum 04-2017

Arbetsorder nr. 503895

Typ av service **Bil i Nord**

Org.nr. 983 666 280 No.

Sindre Robertsen

Stämpel

Anpassad basservice

Stämpel

Anmärkning

Stämpel

2.2 Varsler service

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4	4	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✖ Panser
- ✖ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✖ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✖ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✖ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.