

**PEUGEOT PARTNER 101 HK MANUELL 4X4**
**TESTDATO: 16.11.2022**    **KODE: 105977**  
**5**

 <b>YN63558</b>	 <b>88 127 KM</b>	 <b>30.04.2018</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	--	--	---

<b>CHASSISNR:</b> VF37BBHY6HJ901265	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Varebil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 31.08.2022











NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✓ Ingen anmerkning    🔍 Anmerkning(er)

 <b>IDENTITET</b> <span style="float: right;">✓</span>	 <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> <span style="float: right;">✓</span>
 <b>EKSTERIØR</b> <span style="float: right;">🔍</span>	 <b>LYS</b> <span style="float: right;">✓</span>
 <b>MOTOR</b> <span style="float: right;">✓</span>	 <b>HJULOPPHENG/STYRING</b> <span style="float: right;">✓</span>
 <b>BREMSER</b> <span style="float: right;">✓</span>	 <b>GIR OG DRIVLINJE</b> <span style="float: right;">✓</span>
 <b>INTERIØR</b> <span style="float: right;">✓</span>	 <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> <span style="float: right;">🔍</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Lakk	Normal slitasje i lakk og interiør	
1.2 Skjermer	Mindre ripe rundt hjulbue	
1.3 Skjermer	"Parkeringsbulk"	
1.4 Skjermer	"Parkeringsbulk"	
1.5 Støtfanger	Skrubbsår i plast i underkant av fanger	
<b>2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
2.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde	
2.2 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde	



1.2 Mindre ripe rundt hjulbue



1.3 "Parkeringsbukk"



1.4 "Parkeringsbukk"




1.5 Skrubbsår i plast i underkant av fanger

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD	
Dato: 14.5.20 km: 42594 AutoCenteret A/S Postboks 16, 13 Ankenes org.nr. 976 263 782 offentlig godkjent verksted	Dato: 18.2.21 km: 68815 AutoCenteret A/S Postboks 16, 8513 Ankenes org.nr. 976 263 782 offentlig godkjent verksted
Neste kontroll ved: / / km eller den / / Dato: 17.03.22 km: 87414 Nord Salten Auto 8276 Urvædg 75 77 16 50   nord@sk.no Org.nr. NO 887 018 952 MVA offentlig godkjent verksted Neste kontroll: Semerane ved: 112419 km eller den: 17.03.23	Neste kontroll ved: / / km eller den / / Dato: / / km: Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted

2.1 Dokumentert service, se bilde

VEDLIKEHOLD		STEMPEL FRA AUTORSISERT VERKSTED	
Dato: 16.5.19 km: 17009 Neste vedlikehold den: / / km AutoCenteret A/S Postboks 16, 8513 Ankenes org.nr. 976 263 782	Dato: 14.5.20 km: 42594 Neste vedlikehold den: / / km AutoCenteret A/S Postboks 16, 8513 Ankenes org.nr. 976 263 782	Dato: 17.03.22 km: 87414 Neste vedlikehold den: / / km Nord Salten Auto 8276 Urvædg 75 77 16 50   nord@sk.no Org.nr. NO 887 018 952 MVA	Dato: / / km: Neste vedlikehold den: / / km AutoCenteret A/S Postboks 16, 8513 Ankenes org.nr. 976 263 782
BRUK KUN ANBEFALT OLJE		BRUK KUN ANBEFALT OLJE	

2.1 Dokumentert service, se bilde



2.1 Dokumentert service, se bilde





<p>VEDLIKEHOLD _____ KM</p> <p>STEMPEL FRA AUTORISERT VERKSTED</p> <p>DATO: 16.5.19</p> <p>Km: 17009</p> <p>Neste vedlikehold den _____ eller ved _____ km</p> <p><b>AutoCenteret A/S</b> Postboks 16, 8513 Ankenes org.nr. 976 263 782</p>	<p>VEDLIKEHOLD _____ KM</p> <p>STEMPEL FRA AUTORISERT VERKSTED</p> <p>DATO: 17.03.22</p> <p>Km: 87477</p> <p>Neste vedlikehold den _____ eller ved _____ km</p> <p><b>Nord Salten Auto</b> 8276 Ulvik 75 77 35 92   mobil.no Org.nr. NO 887 038 962 MVA</p>
<p>VEDLIKEHOLD _____ KM</p> <p>STEMPEL FRA AUTORISERT VERKSTED</p> <p>DATO: 14.5.20</p> <p>Km: 42599</p> <p>Neste vedlikehold den _____ eller ved _____ km</p> <p><b>AutoCenteret A/S</b> Postboks 16, 8513 Ankenes org.nr. 976 263 782</p>	<p>VEDLIKEHOLD _____ KM</p> <p>STEMPEL FRA AUTORISERT VERKSTED</p> <p>DATO: _____</p> <p>Km: _____</p> <p>Neste vedlikehold den _____ eller ved _____ km</p> <p><b>AutoCenteret A/S</b> Postboks 16, 8513 Ankenes org.nr. 976 263 782</p>
<p>VEDLIKEHOLD _____ KM</p> <p>STEMPEL FRA AUTORISERT VERKSTED</p> <p>DATO: 16.2.21</p> <p>Km: 68815</p> <p>Neste vedlikehold den _____ eller ved _____ km</p> <p><b>AutoCenteret A/S</b> Postboks 16, 8513 Ankenes org.nr. 976 263 782</p>	<p>VEDLIKEHOLD _____ KM</p> <p>STEMPEL FRA AUTORISERT VERKSTED</p> <p>DATO: _____</p> <p>Km: _____</p> <p>Neste vedlikehold den _____ eller ved _____ km</p> <p><b>AutoCenteret A/S</b> Postboks 16, 8513 Ankenes org.nr. 976 263 782</p>

BRUK KUN ANBEFALT OLJE

7486360

CHASSIS NR VF37BBHYHJON

STED

### OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

De påfølgende sidene er beregnet på at den forbrukeren eller det verkstedet som utfører vedlikehold skal sette sitt stempel når arbeidet er ferdig.

Det anbefales å ta vare på alle fakturer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen.

For at fabrikkens garanti skal være gyldig, skal all pålagt periodisk Peugeot vedlikehold være utført på bilen.

Glem ikke å overlevere alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen.

19 et offentlig godkjent verksted til å fylle ut disse feltene (dato, kilometerstand, neste kontroll...) i henheng med bruksforhold.

Dato: _____ km: _____	Dato: 16.5.19 km: 17009
<p>Årlig vedlikeholdskontroll</p> <p>Stempel fra offentlig godkjent verksted</p>	
Neste kontroll _____ km eller den _____	<p>Periodisk vedlikehold</p> <p><b>AutoCenteret A/S</b> Postboks 16, 8513 Ankenes offentlig godkjent verksted org.nr. 976 263 782</p>
Neste kontroll _____ km eller den _____	Neste kontroll ved _____ km eller den _____

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 14, 5, 20 km: 42594

**AutoCenteret A/S**  
Postboks 10, 13 Ankenes  
org.nr. 83 263 782  
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll  
ved km eller den / /

Dato: 17, 03, 22 km: 97411

**Periodisk vedlikehold**  
**Nord Salten Auto**  
8276 Ulvsvåg  
75 77 16 50 | nordvik.no  
Org.nr. NO 887 018 352 NVA  
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll *Senkelampe*  
ved 112 479 km eller den 17, 03, 23

Dato: 18, 2, 21 km: 68815

**AutoCenteret A/S**  
Postboks 16, 8513 Ankenes  
org.nr. 976 263 782  
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll  
ved km eller den / /

Dato: / / km:

**Periodisk vedlikehold**  
Stempel fra  
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll  
ved km eller den / /

Nr.: Kjøkeslett: DATO:

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Næring

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	60	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	8	8	8	8
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	10	10	10	10

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
17.03.2022	84419
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
16.05.2019	17009
14.05.2020	42594
16.02.2021	68815
17.03.2022	87419

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.