



3302376

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.12.2022



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	22222222
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	22222222		
Ekstern referanse	308828		



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Model X	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EK27844	Drivstofftype	5
Understellsnr.	5YJXCCE22GF019033	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	86523	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2017
		Registrert første gang	11.01.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3302376

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
33.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder:	Se rapport
55.11	Instrumenter	Multiskjerm, striper/forstyrrelser	
71.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
76.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
92.13	Dør-/panseråpner	Feil med innvendig åpner:	Venstre bak
95.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Panser
99.2	Tilhengerfeste	Avtagbar kule mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.11	Service / Dokumentasjon	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
23.17	Baklys/-lykter	Dugg i lykt	Venstre bak, Høyre bak
52.9	Drivaksler	Morken drivakselmansjett:	Venstre ytre bak, Høyre ytre bak
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
90.9	Frontrute	Noe steinsprut	
95.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
95.17		Småbulker:	Støtfanger foran, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre baksjerm
95.24		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
95.32		Diverse småbulker/lakkriper	
97.15	Underside	* - Skrubbskader under bilen.	
106.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete;Glatt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	29.04.2023



3302376

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service / Dokumentasjon **O****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Nærlys/-lykter ✓

18 - Fjernlys/-lykter ✓

20 - Parklys/-lykter ✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

22 - Tåkelys/-lykter ✓

23 - Baklys/-lykter **O**

24 - Stopplys/-lykter ✓

25 - Ryggelys/-lykter ✓

26 - Skiltlys/-lykter ✓

28 - Refleks ✓

29 - Tåkebaklys/-lykter ✓

30 - Lyd / lyssignaler ✓

31 - Varsellamper ✓

e-Diagnose33 - Full systemskann **R****Motor**

37 - Motor virkemåte ✓

Drivverk

50 - Girkasse (automatisk) ✓

52 - Drivaksler **O****Elektriske anlegg**

54 - Instrument belysning ✓

55 - Instrumenter **R**

56 - Elektrisk vindusheis ✓

57 - Oppvarmet bakrute ✓

58 - Kupevifte ✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

62 - Sentrallås ✓

63 - Setevarmer ✓

64 - Ladespenning generator ✓

68 - Tilhengerkontakt ✓

70 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

71 - Ladekabel elbil/hybrid **R**

72 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

73 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

74 - Dekk ✓

75 - Felg **O**76 - Ekstra hjulsett **R**

77 - Hjullager ✓

Styring

80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

81 - Styresnekke, tannstang ✓

82 - Styrestag/ledd ✓

83 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

84 - Støtdempere ✓

85 - Stabilisator ✓

86 - Fjærer / fjærbein ✓

87 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

89 - Travers ✓



3302376

Karosseri

90 - Frontrute	○
91 - Siderute/bakrute	✓
92 - Dør-/panseråpner	R
93 - Lås	✓
95 - Lakk / karosseri utvendig	R
96 - Utvendig speil	✓
97 - Underside	○
98 - Understellsnummer	✓
99 - Tilhengerfeste	R

Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
102 - Taktrekk	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	○
107 - Seter	✓
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
112 - Interiør generelt	✓



3302376

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	31,30 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	31,30 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	26,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	26,30 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	16 °C
59.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
71.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
74.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
74.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
74.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3302376

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt




12. Generelt



3302376



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



3302376



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



3302376



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



3302376

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon: 90061667
Fax:
E-mail: Richard.frugaard@naf.no
Website:



8. des. 2022

Køretøj: Tesla Model X (90D) 4WD
Motorkode: L2S
Produktionsår: 15-20
Kilometerstand: 86523 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EK27844
VIN:
Testet: 8. des. 2022 15:02:59

Fejlkode

ABS	ESP	ikke tilgængelig
------------	------------	-------------------------

ABS	Bremsekraftforstærker	4 Fejl
------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 391300
CAN-bus-forbindelse med central gateway-styreenhed/elektrisk parkeringsbremse
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 391302
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 391301
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 522087
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed/central gateway-styreenhed
CAN-meddelelse "VIN" mangler.

Airbag	Airbag	ikke tilgængelig
---------------	---------------	-------------------------

Komfort	Adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------	-------------------------

Styretøj	Servostyring	ikke tilgængelig
-----------------	---------------------	-------------------------

Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	0 Fejl
----------------------------	----------------------------	---------------