



2109785

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.06.2021



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	235909		



Kjøretøy

Bilmerke	Bentley	Motorstørrelse	5998 cm ³
Modell	Continetal GT	Motoreffekt	412 kW
Type	-	Aksler i drift	
Registreringsnr.	BS32562	Drivstofftype	1
Understellsnr.	SCBCE63W47C040868	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	125852	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2006
		Registrert første gang i Norge	10.08.2006



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



2109785

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service / Dokumentasjon	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.9	Bremsekiver	Store riper i bremseskiven:	Venstre foran, Høyre foran
17.20	Nærlys/-lykter	* sota lykter venstre + høyere foran.	
23.15	Baklys/-lykter	* søta lamper venstre + høyere bak.	
25.2	Ryggelys/-lykter	Skadet lyktglass	Høyre bak
32.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
33.3	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode-antas som reell, feilsøking anbefales	Motorstyring
42.11	Kjølesystem	Skade / tæring på radiatorregister	
59.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
76.15	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
90.1	Frontrute	Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra førerretet: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
91.8	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør
92.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Panser
92.15		* feilfunksjon bakluke, nærmere feilsøking må gjøres.	
95.1	Lakk / karosseri utvendig	Karosseriskade	Støtfanger foran
95.5		Lakkrust:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør
96.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Høyre side
107.6	Seter	* - Slakk seteregulering/rygg: venstre foran, nærmere feilsøking må gjøres.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.14	Service / Dokumentasjon	* - noe begrenset test, ikke fått kontrollert motorrom, nærmere feilsøking må gjøres.	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
33.6	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Klimasystem, Instrumentering, Sentralstyrenhet
33.7		Indikerer feilkoder uten beskrivelse/status	Motorstyring
33.10		Indikerer periodisk feilkode:	Airbagsystem (SRS)



2109785

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
33.12		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
74.20	Dekk	Noe skjevslitt dekk	
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
95.15	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Høyre fordør, Kanal venstre side, Kanal høyre side
95.19		Steinsprut:	Kanal venstre side, Kanal høyre side
95.30		Diverse småbulker/lakkriper	
95.32		* - div. steinsprut sandblåseeffekt	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølevæske	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oljenivå motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevæskens kokepunkt	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Utvendig tilstand motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Skader/avvik som forhindrer vurdering



2109785

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
21.09.2018	116203
13.07.2016	102468
10.09.2015	93923
18.11.2013	82414
21.06.2013	80914
02.10.2012	71295
08.09.2011	58594
12.03.2010	39694
17.04.2009	29909
28.05.2008	15274
22.05.2007	8303
14.08.2006	858

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	13.10.2022



2109785

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service / Dokumentasjon R

Bremser

5 - Bremsbelegg O

6 - Bremseskiver R

7 - Bremsetromler ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå |

11 - Bremsvæskens kokepunkt |

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

17 - Nærlys/-lykter R

Lys og signaler

18 - Fjernlys/-lykter ✓

20 - Parklys/-lykter ✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

23 - Baklys/-lykter R

24 - Stopplys/-lykter ✓

25 - Ryggelys/-lykter R

26 - Skiltlys/-lykter ✓

28 - Refleks ✓

29 - Tåkebaklys/-lykter ✓

30 - Lyd / lyssignaler ✓

31 - Varsellamper ✓

32 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

33 - Full systemskann R

Motor

37 - Motor virkemåte ✓

38 - Utvendig tilstand motor |

39 - Oljenivå motor |

40 - Kjølevæske |

42 - Kjølesystem R

43 - Eksosanlegg ✓

Drivverk

50 - Girkasse (automatisk) ✓

51 - Differensial ✓

52 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

54 - Instrument belysning ✓

55 - Instrumenter ✓

56 - Elektrisk vindusheis ✓

57 - Oppvarmet bakrute ✓

58 - Kupevifte ✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

61 - Lyktespyler / Visker ✓

62 - Sentrallås ✓

63 - Setevarmer ✓

64 - Ladespenning generator ✓

66 - Batteri ytre tilstand |

67 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg

74 - Dekk O

75 - Felg O

76 - Ekstra hjulsett R

77 - Hjullager ✓

Styring

80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

81 - Styresnekke, tannstang ✓

82 - Styrestag/ledd ✓

83 - Styreservo ✓



2109785

Hjuloppheng

84 - Støtdempere	✓
85 - Stabilisator	✓
86 - Fjærer / fjærbein	✓
87 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
89 - Travers	✓

Karosseri

90 - Frontrute	R
91 - Siderute/bakrute	R
92 - Dør-/panseråpner	R
93 - Lås	✓
95 - Lakk / karosseri utvendig	R
96 - Utvendig speil	R
97 - Underside	✓
98 - Understellsnummer	✓

Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
102 - Taktrekk	✓
103 - Solskjerm	✓
104 - Innvendig speil	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	✓
107 - Seter	R
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
112 - Interiør generelt	✓



2109785

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	Ikke mulig å måle pga felgens utforming
6.2		Bremsekivetykkelse VF	Ikke mulig å måle pga felgens utforming
6.3		Bremsekivetykkelse HF	Ikke mulig å måle pga felgens utforming
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	Ikke mulig å måle pga felgens utforming
6.5		Bremsekivetykkelse VB	22,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	22,00 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	400,00
9.2		Bremsevirkning, HF	380,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
33.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	1
40.1	Kjølevæske		Skader/avvik som forhindrer vurdering
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,00 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	13,40 volt
67.1	Tilstand 12 volt batteri		Skader/avvik som forhindrer vurdering
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
74.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
74.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
74.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy



2109785

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.