



2799987

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
19.05.2022

## Kunde

|                            |              |                      |              |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>Navn</b>                | Verdisalg AS | <b>Kontaktperson</b> |              |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 97275994     | <b>Navn</b>          | Verdisalg AS |
| <b>Adresse</b>             | Postboks 166 | <b>Telefon</b>       | 22222222     |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 5346 ÅGOTNES | <b>E-post</b>        |              |
| <b>Telefon</b>             | 22222222     |                      |              |
| <b>Ekstern referanse</b>   | T2022-127272 |                      |              |



## Kjøretøy

|                         |                   |                               |                      |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | BMW               | <b>Motorstørrelse</b>         | 2998 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | 540i Xdrive       | <b>Motoreffekt</b>            | 250 kW               |
| <b>Type</b>             | G5K               | <b>Aksler i drift</b>         | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | BT45672           | <b>Drivstofftype</b>          | 1                    |
| <b>Understellsnr.</b>   | WBAJM1105JG619454 | <b>Kjøretøygruppe</b>         | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 55460             | <b>Bruktimportert</b>         | Ja                   |
|                         |                   | <b>Registreringsår</b>        | 2017                 |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b> | 18.05.2017           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



2799987

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat               | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|------------------------|-------------|
| 95.14  | Lakk / karosseri utvendig | * Lakk rens / polering |             |

| Ref.Id | Opplysning              | Resultat                                                                                                                                         | Beskrivelse                                           |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3.18   | Nøkler / Utstyr         | * medfølger en nøkkel som er modifisert se bilder virker som den skal med LCD display. denne må lades for at LCD display skal virke . micro usb. |                                                       |
| 4.11   | Service / Dokumentasjon | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF                                                                                   |                                                       |
| 23.20  | Baklys/-lykter          | * pynte kant på venstre bak lykt er det en liten bit som er knekt av                                                                             |                                                       |
| 33.7   | Full systemskann        | Indikerer permanent feilkode:                                                                                                                    |                                                       |
| 33.11  |                         | Indikerer periodisk feilkode:                                                                                                                    |                                                       |
| 33.15  |                         | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                                                                                            |                                                       |
| 75.10  | Felg                    | Ripe/slitasje på felg                                                                                                                            | Venstre foran, Høyre foran,<br>Venstre bak, Høyre bak |
| 75.12  |                         | * ser ut til og kunne poleres bort                                                                                                               |                                                       |
| 76.31  | Ekstra hjulsett         | * riper som kan poleres bort                                                                                                                     |                                                       |
| 99.12  | Tilhengerfeste          | * full elektrisk svingbart hengerfeste. funksjonstest ok.                                                                                        |                                                       |
| 105.4  | Dørtrekk                | Liten skade i dørtrekk:                                                                                                                          | Venstre fordør                                        |

**Servicehistorikk**

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

| Dato       | Km.stand |
|------------|----------|
| 07.06.2021 | 40935    |
| 27.08.2019 | 21917    |
| 12.05.2017 | 5        |

**Testforhold**

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>                  | 60 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>                   | 8 °C       |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>                     | Tørt       |
| <b>Bilen ble ikke testet/besiktiget på NAF senteret</b> | Ja         |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b>                  | Nei        |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>                      | 28.02.2023 |



2799987

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr



4 - Service / Dokumentasjon

**Bremser**

5 - Bremsbelegg



6 - Bremseskiver



7 - Bremsetromler



8 - Parkeringsbrems



9 - Bremsevirkning



10 - Bremsevæsknivå



11 - Bremsevæskens kokepunkt



12 - Bremserør



13 - Bremseslanger



14 - Bremskraftforsterker



15 - Bremsepedal

**Lys og signaler**

17 - Nærlys/-lykter



18 - Fjernlys/-lykter



19 - Kjørelys/-lykter



20 - Parklys/-lykter



21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter



22 - Tåkelys/-lykter



23 - Baklys/-lykter



24 - Stopplys/-lykter



25 - Ryggelys/-lykter



26 - Skiltlys/-lykter



27 - Markeringslys/-lykter



28 - Refleks



29 - Tåkebaklys/-lykter



30 - Lyd / lyssignaler



31 - Varsellamper



32 - Varsellamper utvidet

**e-Diagnose**

33 - Full systemskann

**Motor**

35 - Avgassanalyse (Bensin)



37 - Motor virkemåte



38 - Utvendig tilstand motor



39 - Oljenivå motor



40 - Kjølevæske



41 - Kjølevifte



42 - Kjølesystem



43 - Eksosanlegg



45 - Motorfester



46 - Drivstofftank, rør, slange



47 - Registerreim

**Drivverk**

50 - Girkasse (automatisk)



51 - Differensial



52 - Drivaksler



53 - Mellomaksel

**Elektriske anlegg**

54 - Instrument belysning



55 - Instrumenter



56 - Elektrisk vindusheis



57 - Oppvarmet bakrute



58 - Kupevifte



59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)



60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)



61 - Lyktespyler / Visker



62 - Sentrallås



63 - Setevarmer



64 - Ladespenning generator



65 - Drivrem generator



66 - Batteri ytre tilstand



67 - Tilstand 12 volt batteri



68 - Tilhengerkontakt

**Hjul, dekk, felg**

74 - Dekk



75 - Felg



76 - Ekstra hjulsett



77 - Hjulager



79 - Hjulspakser/navkopper





2799987

**Styring**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 80 - Ratt, rattaksel, ledd  | ✓ |
| 81 - Styresnekke, tannstang | ✓ |
| 82 - Styrestag/ledd         | ✓ |
| 83 - Styreservo             | ✓ |

**Hjuloppheng**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 84 - Støtdempere                    | ✓ |
| 85 - Stabilisator                   | ✓ |
| 86 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 87 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 89 - Travers                        | ✓ |

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 90 - Frontrute                 | ✓ |
| 91 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 92 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 93 - Lås                       | ✓ |
| 95 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 96 - Utvendig speil            | ✓ |
| 97 - Underside                 | ✓ |
| 98 - Understellsnummer         | ✓ |
| 99 - Tilhengerfeste            | O |

**Interiør**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 100 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 101 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 102 - Taktrekk               | ✓ |
| 103 - Solskjerm              | ✓ |
| 104 - Innvendig speil        | ✓ |
| 105 - Dørtrekk               | O |
| 106 - Døråpning              | ✓ |
| 107 - Seter                  | ✓ |
| 108 - Bilbelte               | ✓ |
| 109 - Gulvmatter/-teppe      | ✓ |
| 110 - Bagasjeromstildekning  | ✓ |
| 111 - Laste-/bagasjerom      | ✓ |
| 112 - Interiør generelt      | ✓ |
| 113 - Varseltrekant          | ✓ |



2799987

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                               | Måleverdi                                   |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 3 stk                                       |
| 6.1    | Bremsekiver                     |                                                     | Ikke målt pga nye skiver                    |
| 9.1    | Bremsevirkning                  |                                                     | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |
| 33.1   | Full systemskann                | Permanente feil avlest:                             | 2                                           |
| 35.1   | Avgassanalyse (Bensin)          |                                                     | Euro 5 eller høyere uten feilkoder          |
| 40.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C                                       |
| 47.1   | Registerreim                    |                                                     | Bilen har registerkjede                     |
| 59.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 18 °C                                       |
| 59.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 3 °C                                        |
| 64.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                           | 14,70 volt                                  |
| 64.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                          | 14,80 volt                                  |
| 67.1   | Tilstand 12 volt batteri        |                                                     | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |
| 74.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 4,40 mm                                     |
| 74.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 4,50 mm                                     |
| 74.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 4,30 mm                                     |
| 74.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 44,00 mm                                    |
| 74.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                         |
| 75.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                              |
| 76.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                        | 8,00 mm                                     |
| 76.2   |                                 | Mønsterdybde                                        | 8,00 mm                                     |
| 76.3   |                                 | Mønsterdybde                                        | 8,00 mm                                     |
| 76.4   |                                 | Mønsterdybde                                        | 8,00 mm                                     |
| 76.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Sommerdekk                                  |
| 76.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                            | Lettmetallfelg                              |



2799987

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



2799987



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



2799987



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



2799987

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km  
R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt  
A = Anmerkning Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt  
O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy  
S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte  
J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering  
I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt  
OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstep
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.

| Kundedata | Utførende sted                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
|           | NAF Senter Bergen Kokstad<br>kokstaddalen 5<br>5257 kokstad |

## Full systemskann

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kjøretøy         | <b>BMW - 5-series (G30/31/38) [17-22]</b> |
| Registerings Nr. | <b>BT45672</b>                            |
| Motorkode        | <b>B58 B30A</b>                           |
| Byggeår          | <b>2017</b>                               |
| VIN              | <b>WBAJM1105JG619454</b>                  |
| Kilometerstand   | <b>55456</b>                              |
| Referanse        |                                           |
| Dato             | <b>19.05.2022 / 09:20</b>                 |

| System                                                                         | Byggeår     | Status         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| B58 - DME 8.6.0                                                                | 2016 - 2022 | Antall feil: 2 |
| Automatisk girkasse - Diagnose                                                 | 2016 - 2022 | Ok             |
| Velgerspåkbyter - Diagnose                                                     | 2016 - 2022 | Ok             |
| Overføringskasse - Diagnose                                                    | 2016 - 2022 | Ok             |
| Dynamisk stabilitetskontroll - DSC                                             | 2016 - 2022 | Antall feil: 2 |
| Chassis - Vertikal dynamisk plattform (VDP)                                    | 2016 - 2022 | Ok             |
| Sentral karosseri - Karosserikontrollmodul (BCM) (BDC)                         | 2016 - 2022 | Antall feil: 3 |
| Sentral karosseri - Funksjonsmodul bakluke (HKFM)                              | 2016 - 2022 | Antall feil: 1 |
| Sentral karosseri - Kontrollmodul for tilhenger (AHM)                          | 2016 - 2022 | Antall feil: 4 |
| Kollisjonspute - Kollisjonssikkerhetsmodul (ACSM)                              | 2016 - 2022 | Ok             |
| Infotainment - HIFI-forsterker (AMPT)                                          | 2016 - 2022 | Ok             |
| Infotainment - Sentral hovedenhet og multimediaplattform (RAD/CHAMP/HU-B/HU-H) | 2016 - 2022 | Antall feil: 1 |
| Infotainment - Kontroller iDrive (CON)                                         | 2016 - 2022 | Ok             |
| Sentral karosseri - Funksjon midtre tak (FZD)                                  | 2016 - 2022 | Antall feil: 2 |
| Sentral karosseri - Kontrollmodul sentral gateway (ZGM)                        | 2016 - 2022 | Antall feil: 3 |
| Klimakontroll - IHKA/IHKR: Klimakontroll (IHKA)                                | 2016 - 2022 | Ok             |
| Sentral karosseri - Kraftstyringsenhet (PCU)                                   | 2016 - 2022 | Ok             |
| Sentral karosseri - Setemodul, passasjer (SMBF)                                | 2016 - 2022 | Antall feil: 1 |
| Sentral karosseri - Setemodul, sjåfør (SMFA)                                   | 2016 - 2022 | Ok             |
| Lys senter - Frontlys elektronikk venstre (FLEL)                               | 2016 - 2022 | Ok             |
| Lys senter - Frontlys elektronikk høyre (FLER)                                 | 2016 - 2022 | Ok             |
| Instrumentgruppe - Diagnose                                                    | 2016 - 2022 | Ok             |

| B58 - DME 8.6.0 |             |            |
|-----------------|-------------|------------|
| Feilkode        | Beskrivelse | Betingelse |
| 13820A          | ukjent      |            |
| 130715          | ukjent      |            |

| Dynamisk stabilitetskontroll - DSC |                                                                   |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feilkode                           | Beskrivelse                                                       | Betingelse         |
| D34487                             |                                                                   |                    |
|                                    | <b>Omgivelsesdata</b>                                             |                    |
|                                    | Frekvens                                                          | 3                  |
|                                    | Nullstillingsteller                                               | 13                 |
|                                    | Målerstilling                                                     | 53770 Km           |
|                                    | Tidsangivelse når feilkoden er satt                               | 151973207 Sekunder |
|                                    | SAE-kode                                                          | P0000              |
| D359C8                             | Melding (status RCP, 137.2.4) mangler, mottaker DSC, sender TRSVC |                    |
|                                    | <b>Omgivelsesdata</b>                                             |                    |
|                                    | Frekvens                                                          | 1                  |
|                                    | Nullstillingsteller                                               | 0                  |
|                                    | Målerstilling                                                     | 54124 Km           |
|                                    | Tidsangivelse når feilkoden er satt                               | 152166782 Sekunder |
|                                    | SAE-kode                                                          | P0000              |

| Sentral karosseri - Karosserikontrollmodul (BCM) (BDC) |                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feilkode                                               | Beskrivelse                                                        | Betingelse         |
| 8040D2                                                 | BDC: Aktiveringsstatus parkering, (internt strømsystem ikke OK)    | - periodisk        |
|                                                        | <b>Omgivelsesdata</b>                                              |                    |
|                                                        | Frekvens                                                           | 1                  |
|                                                        | Nullstillingsteller                                                | 0                  |
|                                                        | Målerstilling                                                      | 48493 Km           |
|                                                        | Tidsangivelse når feilkoden er satt                                | 140300370 Sekunder |
| 804415                                                 | Fjernkontroll: underspenning batteri                               | - periodisk        |
|                                                        | <b>Omgivelsesdata</b>                                              |                    |
|                                                        | ' Tilgjengelige data                                               |                    |
| 804A7A                                                 | Lagringsplass for trådløs lading: midlertidig funksjon restriksjon | - Permanent        |
|                                                        | <b>Omgivelsesdata</b>                                              |                    |
|                                                        | Frekvens                                                           |                    |
|                                                        | Nullstillingsteller                                                |                    |

| Sentral karosseri - Funksjonsmodul bakluke (HKFM) |                                                             |             |          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Feilkode                                          | Beskrivelse                                                 | Betingelse  |          |
| 801713                                            | Hallsensor 1, venstre, kortslutning til minus eller avbrudd | - Permanent |          |
|                                                   | <b>Omgivelsesdata</b>                                       |             |          |
|                                                   | Frekvens                                                    | 2           |          |
|                                                   | Nullstillingsteller                                         | 0           |          |
|                                                   | Målerstilling                                               | 55459       | Km       |
|                                                   | Tidsangivelse når feilkoden er satt                         | 156570928   | Sekunder |

| Sentral karosseri - Kontrollmodul for tilhenger (AHM) |                                                                                             |             |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Feilkode                                              | Beskrivelse                                                                                 | Betingelse  |          |
| 80280A                                                | Baklys venstre: Lampe defekt eller linjeskift                                               | - periodisk |          |
|                                                       | <b>Omgivelsesdata</b>                                                                       |             |          |
|                                                       | Frekvens                                                                                    | 1           |          |
|                                                       | Nullstillingsteller                                                                         | 0           |          |
|                                                       | Målerstilling                                                                               | 50038       | Km       |
|                                                       | Tidsangivelse når feilkoden er satt                                                         | 144205459   | Sekunder |
| 80282C                                                | Helautomatisk trailerkopling: Motor overstrøm frakobling                                    | - periodisk |          |
|                                                       | <b>Omgivelsesdata</b>                                                                       |             |          |
|                                                       | Frekvens                                                                                    | 1           |          |
|                                                       | Nullstillingsteller                                                                         | 0           |          |
|                                                       | Målerstilling                                                                               | 41909       | Km       |
|                                                       | Tidsangivelse når feilkoden er satt                                                         | 132995658   | Sekunder |
| 802832                                                | Helautomatisk trailerkopling: mellomstilling identifisert                                   | - periodisk |          |
|                                                       | <b>Omgivelsesdata</b>                                                                       |             |          |
|                                                       | Frekvens                                                                                    | 1           |          |
|                                                       | Nullstillingsteller                                                                         | 0           |          |
|                                                       | Målerstilling                                                                               | 53709       | Km       |
|                                                       | Tidsangivelse når feilkoden er satt                                                         | 151868124   | Sekunder |
| 802831                                                | Helautomatisk trailerkopling: mikrokontakt tilhengerens kontakt defekt eller dårlig kabling | - periodisk |          |
|                                                       | <b>Omgivelsesdata</b>                                                                       |             |          |
|                                                       | ' Tilgjengelige data                                                                        |             |          |

| Infotainment - Sentral hovedenhet og multimediaplattform (RAD/CHAMP/HU-B/HU-H) |                                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feilkode                                                                       | Beskrivelse                                                             | Betingelse         |
| B7F805                                                                         | Tilkobling mellom hovedenhet og DAB-L-band antennefot: kabel åpen krets | - periodisk        |
|                                                                                | <b>Omgivelsesdata</b>                                                   |                    |
|                                                                                | Frekvens                                                                | 255                |
|                                                                                | Nullstillingsteller                                                     | 40                 |
|                                                                                | Målerstilling                                                           | 40939 Km           |
|                                                                                | Tidsangivelse når feilkoden er satt                                     | 131761356 Sekunder |

| Sentral karosseri - Funksjon midtre tak (FZD) |                                                                    |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Feilkode                                      | Beskrivelse                                                        | Betingelse  |
| 801A4A                                        | Tyverisikringssystem: vippe-sensor og rombeskyttelse er deaktivert | - periodisk |
|                                               | <b>Omgivelsesdata</b>                                              |             |
|                                               | ' Tilgjengelige data                                               |             |
| 801A01                                        | Tyverisikringssystem: LED eller LED-linje kortslutning til pluss   | - periodisk |
|                                               | <b>Omgivelsesdata</b>                                              |             |
|                                               | ' Tilgjengelige data                                               |             |

| Sentral karosseri - Kontrollmodul sentral gateway (ZGM) |                                                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feilkode                                                | Beskrivelse                                                                                | Betingelse         |
| 801C16                                                  | Spenningsnettverk: Feil deaktivering når kunde ikke i kjøretøy                             | - periodisk        |
|                                                         | <b>Omgivelsesdata</b>                                                                      |                    |
|                                                         | Frekvens                                                                                   | 1                  |
|                                                         | Nullstillingsteller                                                                        | 255                |
|                                                         | Målerstilling                                                                              | --- Km             |
|                                                         | Tidsangivelse når feilkoden er satt                                                        | 140300114 Sekunder |
| 801C18                                                  | Spenningsnettverk: ingen deaktivering i PWF-tilstand parkering (spenning nettverk IKKE OK) | - periodisk        |
|                                                         | <b>Omgivelsesdata</b>                                                                      |                    |
|                                                         | Frekvens                                                                                   | 1                  |
|                                                         | Nullstillingsteller                                                                        | 255                |
|                                                         | Målerstilling                                                                              | --- Km             |
|                                                         | Tidsangivelse når feilkoden er satt                                                        | 140300370 Sekunder |
| CD0600                                                  | ZGM: Ethernet uventet kommunikasjonsfeil                                                   | - periodisk        |
|                                                         | <b>Omgivelsesdata</b>                                                                      |                    |
|                                                         | Frekvens                                                                                   | 25                 |
|                                                         | Nullstillingsteller                                                                        | 255                |
|                                                         | Målerstilling                                                                              | --- Km             |
|                                                         | Tidsangivelse når feilkoden er satt                                                        | 132897167 Sekunder |

| Sentral karosseri - Setemodul, passasjer (SMBF) |                                                |                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Feilkode                                        | Beskrivelse                                    | Betingelse         |
| 802C1E                                          | SMBF, ingen setejustering mulig pga motorstart | - periodisk        |
|                                                 | Omgivelsesdata                                 |                    |
|                                                 | Frekvens                                       | 2                  |
|                                                 | Nullstillingsteller                            | 0                  |
|                                                 | Målerstilling                                  | --- Km             |
|                                                 | Tidsangivelse når feilkoden er satt            | 139375764 Sekunder |

## Omgivelsesdata - Tilgjengelige data

### Sentral karosseri - Karosserikontrollmodul (BCM) (BDC) Feilkode 804415

| Omgivelsesdata                      |           |          |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Frekvens                            | 34        |          |
| Nullstillingsteller                 | 40        |          |
| Målerstilling                       | 48493     | Km       |
| Målerstilling                       | 55425     | Km       |
| Tidsangivelse når feilkoden er satt | 140302694 | Sekunder |
| Tidsangivelse når feilkoden er satt | 155686169 | Sekunder |

### Sentral karosseri - Funksjon midtre tak (FZD) Feilkode 801A01

| Omgivelsesdata                      |           |          |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Frekvens                            | 2         |          |
| Nullstillingsteller                 | 26        |          |
| Målerstilling                       | 44663     | Km       |
| Målerstilling                       | 50228     | Km       |
| Tidsangivelse når feilkoden er satt | 135201234 | Sekunder |
| Tidsangivelse når feilkoden er satt | 144535484 | Sekunder |

### Sentral karosseri - Funksjon midtre tak (FZD) Feilkode 801A4A

| Omgivelsesdata                      |           |          |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Frekvens                            | 8         |          |
| Nullstillingsteller                 | 26        |          |
| Målerstilling                       | 44296     | Km       |
| Målerstilling                       | 55453     | Km       |
| Tidsangivelse når feilkoden er satt | 134887436 | Sekunder |
| Tidsangivelse når feilkoden er satt | 156297688 | Sekunder |

## Sentral karosseri - Kontrollmodul for tilhenger (AHM) Feilkode 802831

| Omgivelsesdata                      |           |          |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Frekvens                            | 5         |          |
| Nullstillingsteller                 | 0         |          |
| Målerstilling                       | 41429     | Km       |
| Målerstilling                       | 49567     | Km       |
| Tidsangivelse når feilkoden er satt | 132470492 | Sekunder |
| Tidsangivelse når feilkoden er satt | 143656955 | Sekunder |

|            |             |
|------------|-------------|
| Mekaniker: | Underskrift |
|------------|-------------|