



2887107

NAF Bruktbiltest

Testdato

08.06.2022



Kunde

Navn	Auksjonen.no C/o Nordea Finans AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	14142830	Navn	Auksjonen.no C/o Nordea Finans AS
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	S80	Motoreffekt	80 kW
Type	A	Aksler i drift	
Registreringsnr.	RA42367	Drivstofftype	2
Understellsnr.	YV1AS7652A1121704	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	185776	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2009
		Registrert første gang	10.11.2009



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



2887107

Testresultater

Ref.id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt / Vil ikke starte / lampe for motorfeil	
4.7	Service / Dokumentasjon	Aktivert serviceindikator	
32.7	Varsellamper utvidet	* Varsellampe for redusert motorkraft .	
37.15	Motor virkemåte	* Det er en feil meling på motoren / redusert motorkraft / motoren ville ikke starte / Det er ikke feil søkt på dette .	
47.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	

Ref.id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
69.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
05.07.2021	184639
18.03.2020	174002
05.03.2019	158811
08.05.2018	142727
20.02.2017	122886
25.01.2016	106371
12.03.2015	86190
17.09.2013	74981
03.10.2012	59451
05.12.2011	38359
28.10.2010	18633

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Bilen er ikke prøvekjørt	Ja
Frist for neste EU kontroll	01.09.2023



2887107

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service / Dokumentasjon

R**Bremser**

6 - Bremseskiver

O**Lys og signaler**

30 - Lyd / lyssignaler

✓

31 - Varsellamper

✓

32 - Varsellamper utvidet

R**Motor**

37 - Motor virkemåte

R

41 - Kjølevifte

✓

42 - Kjølesystem

✓

47 - Registerreim

R**Elektriske anlegg**

54 - Instrument belysning

✓

69 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

O**Hjul, dekk, felg**

74 - Dekk

✓

75 - Felg

✓

76 - Ekstra hjulsett

✓

79 - Hjulskapsler/navkopper

✓

Styring

80 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

83 - Styreservo

✓

Karosseri

90 - Frontrute

✓

91 - Siderute/bakrute

✓

92 - Dør-/panseråpner

✓

95 - Lakk / karosseri utvendig

✓

96 - Utvendig speil

✓

Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll

✓

101 - Luftdyse kupé

✓

102 - Taktrekk

✓

103 - Solskjerm

✓

104 - Innvendig speil

✓

105 - Dørtrekk

✓

106 - Døråpning

✓

107 - Seter

✓

108 - Bilbelte

✓

109 - Gulvmatter/-teppe

✓

111 - Laste-/bagasjerom

✓

112 - Interiør generelt

✓



2887107

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
47.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved 240000 km:	
47.2		eller ved, måneder:	120
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	Kontrollert visuelt
74.2		Mønsterdybde HF	Kontrollert visuelt
74.3		Mønsterdybde VB	Kontrollert visuelt
74.4		Mønsterdybde HB	Kontrollert visuelt
74.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	Kontrollert visuelt
76.2		Mønsterdybde	Kontrollert visuelt
76.3		Mønsterdybde	Kontrollert visuelt
76.4		Mønsterdybde	Kontrollert visuelt
76.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
76.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2887107

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt
OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieserbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstep
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.