



3086169

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.09.2022



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	291793		



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	3800 cm ³
Modell	911 Turbo S	Motoreffekt	427 kW
Type	991 TURBO	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT64014	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WP0ZZZ99ZHS162942	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	65200	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2017
		Registrert første gang	24.05.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3086169

Testresultater

Ref.id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er testet uten løfte bukk, varsler feil med løfte funksjon foraksel og bilen er veldig lav. En redusert test	
62.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
76.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.10	Fjærer / fjærbein	* Varsler feil med løfte funksjon foraksel, feil søking	

Ref.id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* Noe sprekk dannelser på skiver foran og bak.	
33.14	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
90.9	Frontrute	Noe steinsprut	
95.18	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
20.05.2021	41504
22.05.2019	22581

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



3086169

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service / Dokumentasjon

✓

Bremser

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsrør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Nærlys/-lykter

✓

18 - Fjernlys/-lykter

✓

20 - Parklys/-lykter

✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter

✓

23 - Baklys/-lykter

✓

24 - Stopplys/-lykter

✓

25 - Ryggelys/-lykter

✓

26 - Skiltlys/-lykter

✓

28 - Refleks

✓

29 - Tåkebaklys/-lykter

✓

30 - Lyd / lyssignaler

✓

31 - Varsellamper

✓

e-Diagnose

33 - Full systemskann

O**Motor**

35 - Avgassanalyse (Bensin)

✓

37 - Motor virkemåte

✓

45 - Motorfester

✓

46 - Drivstofftank, rør, slange

✓

Elektriske anlegg

54 - Instrument belysning

✓

55 - Instrumenter

✓

56 - Elektrisk vindusheis

✓

57 - Oppvarmet bakrute

✓

58 - Kupevifte

✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

61 - Lyktespyler / Visker

✓

62 - Sentrallås

R

63 - Setevarmer

✓

64 - Ladespenning generator

✓

Hjul, dekk, felg

74 - Dekk

✓

75 - Felg

O

76 - Ekstra hjulsett

R

77 - Hjullager

✓

Hjuloppheng

86 - Fjærer / fjærbein

R**Karosseri**

90 - Frontrute

O

91 - Siderute/bakrute

✓

92 - Dør-/panseråpner

✓

93 - Lås

✓

94 - Takluke/Panoramatak

✓

95 - Lakk / karosseri utvendig

O

96 - Utvendig speil

✓

97 - Underside

✓

98 - Understellsnummer

✓

Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll

✓

102 - Taktrekk

✓

103 - Solskjerm

✓

104 - Innvendig speil

✓

107 - Seter

✓

108 - Bilbelte

✓

112 - Interiør generelt

✓

113 - Varseltrekant

✓



3086169

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
33.1	Full systemskann		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
35.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
59.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
74.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
74.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
74.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3086169

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3086169



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



3086169



25. Generelt



26. Generelt



3086169

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.