

**VOLVO XC60 190 HK AUTOMAT 4X4**
**TESTDATO: 15.12.2022**
**KODE: 1078823**

 <b>YT72580</b>	 <b>81 786 KM</b>	 <b>31.12.2016</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	--	--	---

<b>CHASSISNR:</b> YV1DZA5C6H2095556	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 31.10.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 <b>IDENTITET</b> 	 <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> 
 <b>EKSTERIØR</b> 	 <b>LYS</b> 
 <b>MOTOR</b> 	 <b>HJULOPPHENG/STYRING</b> 
 <b>BREMSER</b> 	 <b>GIR OG DRIVLINJE</b> 
 <b>INTERIØR</b> 	 <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dører	løse/skadede lister	høyre foran
1.2 Skjermer	skjermutbygger skadet	begge foran - venstre foran
1.3 Støtfanger	lakk flasser	
1.4 Frontvindu	steinsprut	
<b>2. INTERIØR</b>		
2.1 Seter	skade på seterygg	




1.1 Løse/skadede lister



1.2 Skjermutbygger skadet



1.2 Skjermutbygger skadet



1.2 Skjermutbygger skadet



1.3 Lakk flasser



1.3 Lakk flasser



1.4 Steinsprut



2.1 Skade på seterygg

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

**Serviceinformasjon**  
 Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stempel og en underskrift.  
 Verkstedet registrerer elementene i din originale Voke-service.  
 Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Service nr. 1	Service nr. 2
Utlørt Km: 18256 Dato: 02.03.2018 Arbeidsordre nr.: 534978 Type service: <b>Bil i Nord AS</b> Vorsestøyveien 25, 8305 Svolvær Tlf. 76 06 63 00, Fax 76 06 63 20 Org.nr. NO 983 666 280 MVA	Utlørt Km: 303720874 Dato: 11.04.2019 Arbeidsordre nr.: 580223 Type service: <b>Bil i Nord AS</b> Vorsestøyveien 25, 8305 Svolvær Tlf. 76 06 63 00, Fax 76 06 63 20 Org.nr. NO 983 666 280 MVA
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL
Bemærking STEMPEL	Bemærking STEMPEL

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 3	Service nr. 4	Service nr. 5
Utlørt Km: 47200 Dato: 4.05.20 Arbeidsordre nr.: 643212 Type service: <b>Bil i Nord AS</b> Vorsestøyveien 25, 8305 Svolvær Tlf. 76 06 63 00, Fax 76 06 63 20 Org.nr. NO 983 666 280 MVA	Utlørt Km: 666855 Dato: 27.01.2021 Arbeidsordre nr.: 36764 Type service: <b>AutoMester</b> Svolvær Telefon 76074229 MS	Utlørt Km: 79699 Dato: 6/9-22 Arbeidsordre nr.: 818689 Type service: <b>Bil i Nord AS</b> Vorsestøyveien 25, 8305 Svolvær Tlf. 76 06 63 00, Fax 76 06 63 20 Org.nr. NO 983 666 280 MVA
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL
Bemærking STEMPEL	Bemærking Bremseskive, luftefilter, diesel filter, kjølefilter, olje filter.	Bemærking STEMPEL

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Snø

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 50, 2015
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	6,7	7	7
BREMSESKIVER (MM)	22,9	22,9	20	20
BREMSEKLOSSER (MM)	11	11	11	11

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.09.2022	79699

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.